

**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. MADU BARU PG-PS MADUKISMO**

**STRATEGI PEMELIHARAAN PREVENTIF UNTUK
MENCEGAH KOROSI PADA LORI PENGANGKUT LIMBAH
DI PG MADUKISMO YOGYAKARTA**



Oleh :

Rizki Alfiandrey
2204201240

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
BENGKALIS
2023**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
STRATEGI PEMELIHARAAN PREVENTIF UNTUK
MENCEGAH KOROSI PADA LORI PENGANGKUT LIMBAH
DI PG MADUKISMO YOGYAKARTA
PT. MADU BARU PG-PS MADUKISMO


Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

Rizki Alfiandrey
2204201240

Bantul, 31 Agustus 2023




Dosen Pembimbing



BAMBANG DWI HARIPRIADI, S.T., M.T.
NIP.197801302021211004

Disetujui
Ka.Prodi Teknik Mesin Produksi dan
Perawatan



BAMBANG DWI HARIPRIADI, S.T., M.T.
NIP.197801302021211004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rezeki dan karunia kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Kerja Praktek (KP) ini.

Dalam pengerjaan penyusuna laporan kerja praktek, penyusun sudah berusaha untuk menyelesaiakannya dengan cermat dan sempurna. Namun demikian, penyusun sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan. Oleh sebab itu, penyusun berharap adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun agar kelak laporan yang akan digarap bisa lebih baik.

Lewat kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan praktik dan pembuatan Laporan Praktik Kerja Industri ini. Rasa terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Johny Custer., S.T., M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Bapak Ibnu Hajar., S.T., M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Kedua orang tua dan keluarga yang tidak henti-hentinya mendukung dan mendo'akan penulis untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini.
4. Bapak Bambang Dwi Haripriadi., S.T., M.T selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan.
5. PT Madu Baru yang telah memberi izin atau kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktek selama 2 bulan melaksanakan kerja praktek.
6. Bapak Kirniyatno selaku Kasie Gilingan di PT Madu Baru yang telah memberi banyak arahan selama melaksanakan kerja praktek.
7. Bapak Gunawan yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan Kerja Praktek di PT Madu Baru.

8. Seluruh seluruh karyawan bagian Gilingan dan Remise yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan saran.

Akhir kata, penyusun berharap semoga laporan ini bisa mempunyai manfaat besar bagi kemajuan Politeknik Negeri Bengkalis dan PT Madu Baru. Sekali lagi, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusun laporan ini.

Bantul, 31 Agustus 2023

Rizki Alfiandrey

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kerja Praktek	1
1.2 Tujuan Kerja Praktek	1
1.3 Manfaat Kerja Praktek	2
BAB II PROFIL PT MADU BARU.....	3
2.1 Sejarah Perusahaan.....	3
2.2 Visi dan Misi	4
2.2.1 Visi	4
2.2.2 Misi	4
2.3 Struktur Organisasi.....	5
2.4 Budaya Perusahaan	7
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK	8
3.1 Spesifikasi Kegiatan Kerja Praktek.....	8
3.2 Target Yang Diharapkan.....	11
3.3 Perangkat Yang Digunakan	11
3.3.1 Perangkat Lunak.....	11
3.3.2 Perangkat Keras.....	11
3.4 Data-data Yang Diperlukan	12
3.5 Dokumen-dokumen File-file Yang Dihasilkan	13

3.6 Kendala-kendala Yang Dihadapi Selama Kerja Praktek	13
3.7 Hal-hal Yang Dianggap Perlu	13
BAB IV STRATEGI PEMELIHARAAN PREVENTIF UNTUK MENCEGAH KOROSI PADA LORI PENGANGKUT LIMBAH DI PG MADUKISMO YOGYAKARTA	14
4.1 Lori Pengengkut Limbah dan Permasalahan Korosi	14
4.1.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Korosi Pada Lori	15
4.1.2 Dampak Korosi Terhadap Kinerja dan Keselamatan	16
4.2 Identifikasi Area Korosi Pada Lori.....	17
4.3 Pemeliharaan Preventif Untuk Mencegah Korosi	18
4.3.1 Identifikasi Aset.....	19
4.3.2 Pengumpulan Data Aset	20
4.3.3 Tindakan Pencegahan Korosi	20
4.3.4 Penjadwalan pemeliharaan prefentif	21
4.3.5 Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.....	22
BAB V PENUTUP	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
Lampiran 1. Nilai dari Perusahaan.....	27
Lampiran 2. Surat Selesai Magang	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PT Madu Baru PG Madukismo	3
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT Madu Baru	5
Gambar 3. 1 Lori Pengangkut Limbah.....	14
Gambar 4. 1 Bagian Dalam Bak Lori.....	17
Gambar 4. 2 Bagian Luar Bak Lori.....	17
Gambar 4. 3 Bagian Rangka Lori	18
Gambar 4. 4 Bagian Chassis Lori yang Rusak.....	19
Gambar 4. 5 Laporan Perbaikan Lori.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kegiatan Pada Bulan Ke 1 (Satu).....	8
Tabel 3. 2 Kegiatan Pada Bulan Ke 2 (Dua)	9
Tabel 4. 1 Jadwal Pemeliharaan Preventif	21