

LAPORAN KERJA PRAKTEK

PT. LESTARI OSEAN INDONESIA (LOI)

Jalan Dapur 12, Sungai Pelunggut, Kec, Sagulung, Kota Batam 29439 Kepulauan Riau – Indonesia

Aryadi
Nim : 1304211061



**JURUSAN TEKNIK PERKAPALAN PRODI D-IV
TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 2024/2025**



PT Lestari Osean Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 85/SK-LOI/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan nama :

Nama : Aryadi

NIM : 1304211061

Benar telah melaksanakan kerja praktek dan telah menyelesaikan laporan kerja praktek di Perusahaan PT. LESTARI OSEAN INDONESIA, terhitung mulai tanggal 05 agustus s/d 05 Desember 2024. Tugas ini telah di periksa dan di nyatakan Layak dan Sah.

Demikian surat keterangan ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 05 Desember 2024

Pembimbing KP 1

PT Lestari
Osean Indonesia
Quality Control
Reza Septian H. Amd. T
Head Quality Control

Pembimbing KP 2

PT Lestari
Osean Indonesia
Quality Control
Surya Winanda, Amd. T
Quality Control

Mengetahui,
PT. LESTARI OSEAN INDONESIA


PT Lestari
Osean Indonesia
DEWI HRD
HRD

Office: Dapur 12, Sei Pelunggut, Sagulung, Kota Batam Kepulauan Riau 29439
Telp: 0778-4098090

Long Office: Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 11, RT.011 RW.003, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari - Jakarta Barat 11160
E-mail: lestarioseanindonesia@gmail.com Telp. 021-3972 2728, 021 3972 2829, 021 3972 2929

LEMBAR PENGESAHAN KERJA PRAKTEK
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. LESTARI OSEAN INDONESIA
Jl.Dapur 12, Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau 29434-Indonesia
Ditulis sebagai satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

ARYADI

1304211061

Batam, 5 Desember 2024

HRD
PT.Lestari Osean Indonesia



Dosen Pembimbing
Program Studi D-IV TRAP

Romadhoni, ST.,MT
NIP: 198404072019031008.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan *laporan on the job Training* tepat pada waktunya.

Kerja praktek ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di tempuh pada program studi D-IV Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. Laporan kerja praktek ini di susun sebagai pelengkap proses kegiatan on the job training. Laporan ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh penulis dalam melaksanakan kegiatan on the job Training selama 4 bulan dari tanggal 5 Agustus 2024 sampai 5 Desember 2024 di PT. Lestari Osean Indonesia. Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data secara cermat dan menyajikan dalam bentuk akumulatif, namun masih dalam tahap belajar.

Dibutuhkan kerjasama untuk menyusun laporan ini, kerjasama juga dibutuhkan untuk kelancaran suatu kegiatan. Oleh karena itu kami berusaha menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk kelancaran dan keberhasilan dalam pembuatan laporan ini. Dengan selesainya laporan on the job training ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada orang tua saya Ibu Misratun yang tercinta atas doa dan restunya selama saya melaksanakan kerja praktek.
2. Kepada Ketua Jurusan Teknik Perkapalan, Bapak Budhi Santoso, ST.,MT yang telah memberikan arahan dan harapan kepada setiap Mahasiswa/I yang melaksanakan kerja praktek didalam sebuah Perusahaan.
3. Kepada ketua Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan, Bapak Siswandi.B. ST.,MT.
4. Kepada Bapak Sidik Purwoko, ST.,MT selaku Kordinator mata kuliah kerja praktek.

5. Kepada Bapak Romadhoni, ST.,MT selaku dosen pembimbing laporan Kerja praktek.
6. Bapak Riki selaku komisaris PT. Lestari Osean Indonesia *dockyard*, Batam, Dapur 12, Sungai Pelunggut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. 29434.
7. Ibuk Dewi selaku HRD PT.Lestari Osean Indonesia.
8. Bapak Reza Septian Harianto selaku pembimbing PT. Lestari Osean Indonesia bagian *Head Quality Control*.
9. Bapak Harlan, bapak Rehan, bapak Rizki, bapak Rapi, bapak Aan, bapak Surya, bapak Rafikin dan bapak faisol selaku pembimbing lapangan bagian Quality Control.
10. Bapak/ibu Karyawan di PT.Lestari Osean Indonesia.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas maupun dari ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Oleh karena itu, saya selaku penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan pembuatan laporan atau karya tulis dimasa mendatang. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.

Batam,5 Desember 2024
Penulis

ARYADI
1304211061

Daftar isi

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK	ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
Daftar isi.....	vi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	1
1.1 Profil Perusahaan.....	1
1.2 Job Deskripsi	1
1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	4
1.4 Lokasi Perusahaan	4
1.5 Fasilitas Perusahaan.....	5
1.5.1 Main Office.....	5
1.5.2 Fasilitas Docking Kapal	5
1.5.3 Workshop.....	6
1.5.4 Store	6
1.5.5 Heavy Equipment (Alat-Alat Berat)	9
BAB II DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK.....	12
2.1 Nama kegiatan	12
2.2 Bentuk kegiatan	12
2.3 Tempat pelaksanaan	12
2.4 Waktu Pelaksanaan	12
2.5 Jadwal Kegiatan.....	13

2.6	Target yang di harapkan	13
2.7	Kegiatan Harian Kerja Praktek (KP)	14
2.8	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 1	14
	Hari Senin (5 Agustus 2024)	14
	Hari Rabu (7 Agustus 2024).....	16
	Hari Kamis (8 Agustus 2024).....	16
	Hari Jum’at (9 Agustus 2024).....	17
2.9	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 2.....	18
	Hari Senin (12 Agustus 2024)	18
	Hari Selasa (13 Agustus 2024)	18
	Hari Rabu (14 Agustus 2024).....	19
	Hari Kamis (15 Agustus 2024).....	19
	Hari Jumat (16 Agustus 2024).....	20
2.10	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 3.....	20
	Hari Senin (19 Agustus 2024)	20
	Hari Selasa (20 Agustus 2024)	21
	Hari Rabu (21 Agustus 2024).....	21
	Hari Kamis (22 Agustus 2024).....	22
	Hari Jumat (23 Agustus 2024).....	23
2.11	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 4.....	23
	Hari Senin (26 Agustus 2024)	23
	Hari Selasa (27 Agustus 2024)	24
	Hari Rabu (28 Agustus 2024).....	24
	Hari Kamis (29 Agustus 2024).....	25
	Hari Jumat (30 Agustus 2024).....	25
2.12	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 5.....	26
	Hari Senin (2 September 2024)	26
	Hari Selasa (3 September 2024)	26
	Hari Rabu (4 September 2024).....	27

Hari Kamis (5 September 2024).....	27
Hari Jumat (6 September 2024).....	28
 2.13 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 6	28
Hari Senin (9 September 2024)	28
Hari Selasa (10 September 2024)	29
Hari Rabu (11 September 2024)	29
Hari Kamis (12 September 2024)	30
Hari Jumat (13 September 2024).....	30
 2.14 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 7	31
Hari Selasa (17 September 2024)	31
Hari Rabu (18 September 2024).....	32
Hari Kamis (19 September 2024)	32
Hari Jumat (20 September 2024).....	33
 2.15 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 8	33
Hari Senin (23 September 2024)	33
Hari Selasa (24 September 2024)	34
Hari Rabu (25 September 2024)	34
Hari Kamis (26 September 2024)	35
Hari Jumat (27 September 2024).....	35
 2.16 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 9.....	36
Hari Senin (30 September 2024)	36
Hari Selasa (1 Oktober 2024).....	36
Hari Rabu (2 Oktober 2024).....	36
Hari Kamis (3 Oktober 2024).....	37
Hari Jumat (4 Oktober 2024).....	38
 2.17 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 10.....	38
Hari Senin (7 Oktober 2024)	38
Hari Selasa (8 Oktober 2024)	39
Hari Rabu (9 Oktober 2024).....	39

Hari Kamis (10 Oktober 2024).....	39
Hari Jumat (11 Oktober 2024).....	40
2.18 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 11	40
Hari Senin (14 Oktober 2024).....	40
Hari Selasa (15 Oktober 2024).....	41
Hari Rabu (16 Oktober 2024).....	41
Hari Kamis (17 Oktober 2024).....	42
Hari Jumat (18 Oktober 2024).....	42
2.19 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 12.....	43
Hari Senin (21 Oktober 2024).....	43
Hari Selasa (22 Oktober 2024).....	43
Hari Rabu (23 Oktober 2024).....	44
Hari Kamis (24 Oktober 2024).....	44
Hari Jumat (25 Oktober 2024).....	45
2.20 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 13	45
Hari Senin (28 Oktober 2024).....	45
Hari Selasa (29 Oktober 2024).....	46
Hari Rabu (30 Oktober 2024).....	46
Hari Kamis (31 Oktober 2024).....	47
Hari Jumat (1 November 2024).....	47
2.21 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 14	48
Hari Senin (4 November 2024)	48
Hari Selasa (5 November 2024)	48
Hari Rabu (6 November 2024)	49
Hari Kamis (7 November 2024)	50
Hari Jumat (8 November 2024)	50
2.22 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 15	51
Hari Senin (11 November 2024).....	51
Hari Selasa (12 November 2024)	51

Hari Rabu (13 November 2024)	51
Hari Kamis (14 November 2024)	52
Hari Jum'at (15 November 2024).....	52
 2.23 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 16.....	53
Hari Senin (18 November 2024)	53
Hari Selasa (19 November 2024)	53
Hari Rabu (20 November 2024)	54
Hari Kamis (21 November 2024)	54
Hari Jum'at (22 November 2024).....	55
 2.24 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 17.....	55
Hari Senin (25 November 2024)	55
Hari Selasa (26 November 2024)	56
Hari Rabu (27 November 2024)	56
Hari Kamis (28 November 2024)	57
Hari Jum'at (29 November 2024).....	57
 2.25 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 18.....	58
Hari Senin (2 Desember 2024)	58
Hari Selasa (3 Desember 2024)	58
Hari Rabu (4 Desember 2024).....	59
Hari Kamis (5 Desember 2024).....	59
 BAB III PEROSES INSPECTION KONTRUKSI CARGO DECK BARGE	
BBM 330 7	60
 3.1 Latar Belakang	60
3.1.2 Kesalahan pada proses fit up	62
3.1.3 Kesalahan saat proses pengelasan.....	63
 3.2 Proses Visual Inpesction	64
3.2.1 persiapan Visual Inspect	64
 3.3 Visual inspect fit-up & Scantling.....	67

3.4.1 fit-up.....	67
3.4.1 Scantling	69
3.5 Visual inspect welding	70
BAB IV PENUTUP	76
4.1.1 Kesimpulan.....	76
4.2.1 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 1. 2 <i>Main office</i>	5
Gambar 1. 3 <i>Dock 1</i>	5
Gambar 1. 4 <i>Dock 2</i>	6
Gambar 1. 5 <i>Workshop</i>	6
Gambar 1. 6 Mesin pemotong <i>plat</i> dan <i>CNC plasma cutting</i>	7
Gambar 1. 7 <i>Mesin bending</i>	8
Gambar 1. 8 <i>workshop perpipaan</i>	8
Gambar 1. 9 <i>Store</i>	9
Gambar 1. 10 <i>Crane</i>	9
Gambar 1. 11 <i>Forclift</i>	10
Gambar 1. 12 <i>Crane overhead</i>	10
Gambar 1. 13 <i>Loader</i>	11
Gambar 2. 1 <i>Visual inspeks tanki</i>	15
Gambar 2. 2 <i>Penetrant test pada kupingan hull 065</i>	16
Gambar 2. 3 <i>lifting head tb 065</i>	16
Gambar 2. 4 <i>peroses level</i>	17
Gambar 2. 5 <i>visual welding</i>	17
Gambar 2. 6 <i>Erection forepeak barge no 024</i>	18
Gambar 2. 7 <i>Visual Inspect oleh class</i>	18
Gambar 2. 8 <i>Visual inspect sideboard</i>	19
Gambar 2. 9 proses <i>blasting</i> pada <i>sideboard</i>	19
Gambar 2. 10 <i>external airtest</i>	20
Gambar 2. 11 <i>Launching barge hull 18</i>	20
Gambar 2. 12 <i>Visual Inspect</i>	21
Gambar 2. 13 <i>visual inspect</i>	21
Gambar 2. 14 <i>Visual inspect Eksternal bodi</i>	22
Gambar 2. 15 foto Bersama dosen.....	22
Gambar 2. 16 proses pemasangan <i>engine</i>	23
Gambar 2. 17 proses <i>lifting turning</i> bodi	23
Gambar 2. 18 <i>peroses Air Pressure Test</i>	24
Gambar 2. 19 <i>Erection long B.H.D</i>	24
Gambar 2. 20 <i>visual inspect tanki</i>	25
Gambar 2. 21 pengecekan rembesan air	25
Gambar 2. 22 <i>visual inspect tanki</i>	26
Gambar 2. 23 <i>Pengecekan Bersama owner</i>	26
Gambar 2. 24 <i>Air Pressure Test oleh class</i>	27
Gambar 2. 25 cuaca hujan	27
Gambar 2. 26 Kebocoran pada tanki 11	28
Gambar 2. 27 pemasangan <i>finder</i>	28
Gambar 2. 28 <i>peroses painting</i>	29
Gambar 2. 29 <i>peroses Air Parasure Test</i>	29
Gambar 2. 30 pengecekan fit-up L.bhd	30
Gambar 2. 31 <i>External Air Parasure Test</i>	30
Gambar 2. 32 <i>peroses repair</i>	31

Gambar 2. 33	<i>Pressure airtest tangki Fresh Water.....</i>	31
Gambar 2. 34	<i>Visual Inspect L.bhd.....</i>	32
Gambar 2. 35	<i>Aksi demo</i>	32
Gambar 2. 36	<i>Visual Inspect</i>	33
Gambar 2. 37	<i>peroses Erection L.bhd.....</i>	33
Gambar 2. 38	<i>visual inspect oleh class</i>	34
Gambar 2. 39	<i>Visual Inspect Bottom</i>	34
Gambar 2. 40	<i>proses Lifting turning.....</i>	35
Gambar 2. 41	<i>Launching kapal dengan metode airbags dan</i>	35
Gambar 2. 42	<i>visual inspeck side borad</i>	36
Gambar 2. 43	<i>visual inspect L.bhd</i>	36
Gambar 2. 44	<i>pengecekan tanki</i>	37
Gambar 2. 45	<i>peroses painting.....</i>	37
Gambar 2. 46	<i>Lifting turning TB hull 55.....</i>	38
Gambar 2. 47	<i>pengecekan mesin jangkar</i>	38
Gambar 2. 48	<i>viusal inspect oleh class</i>	39
Gambar 2. 49	<i>kunjungan owner ke PT.BSI.....</i>	39
Gambar 2. 50	<i>Erection L.bhd</i>	40
Gambar 2. 51	<i>inspect kupingan</i>	40
Gambar 2. 52	<i>Visual welding inspection.....</i>	41
Gambar 2. 53	<i>Scantling panel maindeck.....</i>	41
Gambar 2. 54	<i>Air Parasure test oleh class</i>	42
Gambar 2. 55	<i>pengecekan kru kapal.....</i>	42
Gambar 2. 56	<i>External airtest</i>	43
Gambar 2. 57	<i>visual inspect oleh class</i>	43
Gambar 2. 58	<i>pengecekan ukuran Eagle</i>	44
Gambar 2. 59	<i>peroses keel deflection</i>	44
Gambar 2. 60	<i>proses air test external</i>	45
Gambar 2. 61	<i>Air Parasure Test oleh class</i>	45
Gambar 2. 62	<i>miss welding pada braket</i>	46
Gambar 2. 63	<i>pengecekan lubang air</i>	46
Gambar 2. 64	<i>pemasangan zink anode</i>	47
Gambar 2. 65	<i>pengecekan zink anode.....</i>	47
Gambar 2. 66	<i>Peroses clining area.....</i>	48
Gambar 2. 67	<i>visual inspect oleh class</i>	48
Gambar 2. 68	<i>Launching SLU 3306 BATAM</i>	49
Gambar 2. 69	<i>Foto Bersama QC Dan PIC</i>	49
Gambar 2. 70	<i>lubang pengecekan air</i>	49
Gambar 2. 71	<i>visual inspect sideboard</i>	50
Gambar 2. 72	<i>pengecekan lubar air</i>	50
Gambar 2. 73	<i>visual inspect tanki.....</i>	51
Gambar 2. 74	<i>pemasangan GPS.....</i>	51
Gambar 2. 75	<i>pengecekan sideboard oleh owner</i>	52
Gambar 2. 76	<i>visual inspeck side shell</i>	52
Gambar 2. 77	<i>peroses keel laying</i>	52
Gambar 3. 1	<i>sarung tangan</i>	64
Gambar 3. 2	<i>Sefty Shoes.....</i>	65

Gambar 3. 3 <i>Wearpack</i>	65
Gambar 3. 4 <i>Paint stik</i>	66
Gambar 3. 5 <i>Mirror</i>	66
Gambar 3. 6 <i>Meteran</i>	67
Gambar 3. 7 <i>miss alignment</i>	68
Gambar 3. 8 <i>missing bracket</i>	68
Gambar 3. 9 <i>peroses pengecekan</i>	69
Gambar 3. 10 <i>peroses pengecekan</i>	70
Gambar 3. 11 <i>Visual inspect welding</i>	71
Gambar 3. 12 <i>porosity</i>	71
Gambar 3. 13 <i>undercats</i>	72
Gambar 3. 14 <i>crack</i>	72
Gambar 3. 15 <i>RFI INSPECTION</i>	74
Gambar 3. 16 <i>pengecekan area marking</i>	74
Gambar 3. 17 <i>Visual inspect oleh class</i>	75

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Profil Perusahaan

Hadirnya transportasi air dengan perangkat sarana pelayaran dan perkapalan menjadi kebutuhan dalam upaya menggali anugerah alam ini. Membidik satu sisi yang paling tepat sesuai dengan kesiapan dan keahlian sumber daya manusia saat itu, PT. Lestari Osean Indonesia berdiri sejak 13 Maret 2023, merupakan perusahaan yang melayani pembangunan kapal baru.

PT. Lestari Osean Indonesia telah bekerja selama beberapa tahun dan banyak hal yang telah berjalan dari sejak dibangun. Dulu hanya ada beberapa kawasan untuk beberapa jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh galangan. Setelah ± 2 tahun ketekunan PT. Lestari Osean Indonesia bisa mengembangkan pekerjaan yang ada di galangan seperti, pembangunan kapal baru, modifikasi kapal, *docking*, dan lain-lain.

1.2 Job Deskripsi

Fungsi Kepala Divisi dan Kepala Bagian PT. Lestari Osean Indoneia adalah :

1. Kepala Divisi Komersial

Membantu persuaahan dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan administrasi di semua unit komersil.

2. Kepala Divisi Produksi

Membantu dan bertanggung jawab pada perusahaan dalam mengenai dan memimpin divisi produksi kapal baru.

3. Kepala Divisi Teknik

Membantu dan melaksanakan tugas serta bertanggung jawab pada perusahaan dalam menangani dan memimpin divisi teknik.

4. Kepala Departemen Personalis dan Umum

Membantu direktur keuangan dan komersil dalam mengurus administrasi dan memimpin departemen personalia dan umum pada kantor pusat.

5. Kepala Departemen Perencanaan

Membantu kepala divisi teknik dalam mengurus dan memimpin departemen perencanaan kapal.

6. Kepala Departemen Utilitas

Membantu kepala divisi teknik dalam mengurus dan memimpin departemen utilitas.

7. Kepala Departemen Logistik

Memimpin departemen logistik, Cina dan Batam, mulai dari penawaran harga dari pemasok. Pembelian barang, pengiriman barang dari pemasok ke gudang, sampai dengan penerimaan gudang di Batam.

8. Kepala Bagian Keuangan

Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala departemen keuangan dalam mengurus dan memimpin bagian keuangan.

9. Kepala Bagian Umum

Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala departemen personalia dan umum dalam mengurus dan memimpin bagian umum.

10. Kepala Bagian Perencanaan

Bertanggung jawab secara langsung pada kepala departemen perencanaan dalam menangani bagian perencanaan kapal baru.

11. Kepala Bagian Gudang

Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala departemen keuangan dan akutansi dalam mengurus dan memimpin bagian pergudangan.

12. Kepala Bagian Listrik

Membantu dan bertanggung jawab pada divisi produksi dalam memimpin bagian pada listrik kapal.

13. Kepala Bagian Mesin

Membantu dan bertanggung jawab kepada divisi produksi dalam memimpin bagian mesin.

14. Kepala Bagian Lambung

Membantu dan bertanggung jawab pada divisi produksi dalam memimpin bagian lambung.

15. Kepala Bagian Outfitting

Membantu dan bertanggung jawab pada divisi produksi dalam memimpin bagian *Outfitting*.

16. Kepala Bagian Keselamatan

Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala divisi da- lam mengurus dan memimpin bagian keselamatan kerja karyawan.

17. Kepala Bagian Peralatan

Membantu dan bertanggung jawab kepada departemen utilitas dalam mengurus dan memimpin bagian peralatan.

18. Kepala Bagian Dock

Membantu dan bertanggung jawab kepada divisi produksi dalam men- gurus dan memimpin bagian *dock*.

19. Kepala Bagian Quality Control / Quality Assurance


Membantu dan bertanggung jawab pada divisi teknik. Mengurus dan memimpin bagian *quality control* dan *quality assurance*.

20. Kepala Proyek

Membantu dan bertanggung jawab pada divisi produksi dalam mengu- rus dan memimpin pelaksanaan proyek yang dibebankan.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Di PT Lestari Osean Indonesia memiliki struktur organisasi pekerjaan, untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang berada di PT Lestari Osean Indonesia. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

1.4 Lokasi Perusahaan

Alamat 1 : Jl. Dapur 12, Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung,

Kota Batam, Kepulauan Riau, 29434

Alamat 2 : Jl. Putra Jaya Residence ,Tanjung uncang, Batu Aji ,

Kota Batam , Kepulauan Riau,

Telpon : 021-22682839

Email : lestarioseanindonesia@gmail.com

Jam Operasional : Senin-Sabtu

Senin-Jumat (08.00-17.00)

Sabtu (08.00-12.00)

1.5 Fasilitas Perusahaan

1.5.1 Main Office

Main *office* merupakan kantor utama general manager, tempat kantor yang mengurus karyawan dan sumber daya manusia, dikantor tersebut juga terdapat ruang rapat dan kantor staf karyawan divisi produksi bangunan baru. Kantor tersebut berada di lantai dua Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Main office

1.5.2 Fasilitas Docking Kapal

Fasilitas *docking* kapal adalah tempat proses pekerjaan pembuatan dan perbaikan kapal pada perusahaan PT. Lestari Osean Indonesia. Dimana PT. Lestari Osean Indonesia mempunyai 2 buah *dock* yang terdiri dari:

a. Dock 1

Digunakan untuk docking/undocking kapal kebanyakan berjenis Tugboat dengan menggunakan sistem *docking slipway* menggunakan *airbag*.dimana Lokasi nya berada di Jl. Dapur 12, Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29434 Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 1.3



Gambar 1. 3 Dock I

b. Dock 2

Digunakan untuk *docking/undocking* kapal berjenis kapal *cargo deck barge/tongkang* dengan menggunakan sistem *docking slipway* menggunakan *airbag*. dock 2 ini berlokasi di Jl. Putra Jaya Residence, Tanjung uncang, Batu Aji , Kota Batam , Kepulauan Riau, Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 1.3.



Gambar 1. 4 Dock 2

1.5.3 Workshop

Workshop adalah suatu ruang atau fasilitas khusus yang dirancang untuk kegiatan pembuatan, perakitan, perbaikan, terkait dengan suatu industri atau bidang tertentu seperti sistem propulsi, perpipaan, *valve* dan *equipment* yang dibutuhkan kapal. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar gambar 1.5.



Gambar 1. 5 Workshop

Adapun Pembagian pekerjaan pada *mechanical workshop* sebagai berikut :

a. Sistem Cutting

Pada bagian ini terdapat 2 mesin yaitu *Steel Plate Cutting Machine* atau mesin pemotong plat dan *CNC Plasma Cutting* adalah mesin yang dapat memotong aneka jenis logam atau plat besi dan bahan lainnya dengan tingkat akurasi yang baik. Pekerjaan yang di lakukan di bagian ini berkaitan dengan memotong plat utuh dengan sesuai kebutuhan untuk di gunakan di kapal baik itu *trans web*, *long web*, *girder*, *stringer*, *bracket*, *ordinary frame*, *mark* pada kapal (*draft*, *name ship*, *logo*) dan lain lain . Sesuai kebutuhan plat yang telah di potong selanjut nya di lakukan bending .



Gambar 1. 6 Mesin pemotong plat dan *CNC plasma cutting*

b. Sistem Bending

Pada bagian ini terdapat 1 unit mesin bending. Pekerjaan yang di lakukan di bagian ini berkaitan dengan menekuk atau membending material plat untuk sudut tertentu seperti *long girder*, *fender*, *bracket*, *vertical web* dan lain-lain. *Girder* yang sudah di ukur tingkat kelengkungannya, kemudian di lakukan proses pembendingan sampai benar-benar sesuai ukuran pada gambar 1.7



Gambar 1. 7 Mesin bending

c. Sistem Perpipaan

Pada bagian ini dilengkapi dengan alat las, alat pemotong pipa, alat pembentuk sudut pipa. *Workshop I (hull outfitting and heavy equipment support workshop)* merupakan workshop tempat proses penggerjaan *outfit- ting* dan gudang dari alat-alat berat di perusahaan.



Gambar 1. 8 workshop perpipaan

1.5.4 Store

Store ini merupakan tempat dimana difungsikan sebagai penyimpanan barang seperti aksesoris untuk kapal, seperti tali tambat, *propeller* kapal, mesin-mesin kapal , alat kelistrikan kapal dan lainnya yang berhubungan dengan peralatan dalam sebuah kapal. Untuk lebih jelasnya fasilitas gudang yang berada di PT. Lestari Osean Indonesia , dapat kita lihat pada Gambar 1.9



Gambar 1. 9 Store

1.5.5 *Heavy Equipment* (Alat-Alat Berat)

Heavy equipment atau peralatan berat adalah mesin atau alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi, ekstraksi, penggalian, pemuatan, pemindahan, dan pengangkutan material dalam skala besar.

Berikut alat-alat berat yang dimiliki oleh perusahaan :

a. *Crane*

Crane adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mengangkat benda secara *horizontal* dan *vertikal*. Mesin ini dilengkapi dengan kawat atau rantai yang digerakkan dengan katrol sehingga memberikan keuntungan mekanisme melebihi yang bisa dilakukan oleh manusia. *Crane* yang digunakan berkapasitas 70 ton, 50 ton dan 45 ton



Gambar 1. 10 Crane

b. *Forklift*

Forklift adalah truk industri yang banyak digunakan di galangan untuk mengangkat dan memindahkan material namun terbatas dalam kapasitas beban dan jarak tertentu. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 1.11.



Gambar 1. 11 Forklift

c. *Crane Overhead*

Crane Overhead adalah jenis Derek yang digunakan sebagai pemindah barang dengan jangkauan yang terbatas. Bagian Derek gantung berjalan berada di sebuah penyangga berbentuk bangunan. Jenis Derek ini dapat bergerak di sebuah rel. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 1.12



Gambar 1. 12 Crane overhead

d. *Forklift Wheel loader*

Wheel loader adalah truk industri yang banyak digunakan di galangan untuk mengangkat dan memindahkan material yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan *forklift* namun kapasitas bebananya jauh lebih besar dan dapat digunakan dalam jarak jauh. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 1.13.



Gambar 1. 13 Loader

Adapun fasilitas peralatan-peralatan digalangan sebagai berikut:

- *Automatic welder*
- *Cutting Torch*
- *Travo-Mig*
- *Travo-Stick*
- *Travo Portable*
- *Compressor*
- *Tangki Air*
- *Blower*
- *Generator*
- *Panel*
- *CNC*
- *Vacum Blasting*
- *Mesin bubut*
- *Air Bags*
- *Pot Blasting*

BAB II

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

2.1 Nama kegiatan

Kegiatan ini di beri nama “Kerja praktek di PT. Lestari Osean Indonesia Sagulung, Batam”

2.2 Bentuk kegiatan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu berupa praktek kerja lapangan, dimana mahasiswa akan menyususn kegiatan praktek kerja lapangannya dan dikoordinasikan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dari perusahaan terkait.

2.3 Tempat pelaksanaan

Tempat kegiatan praktek kerja lapangan di PT. Lestari Osean Indonesia yang beralamatkan di Jln. Dapur 12, Sei Pelunggut kecamatan Sagulung, kota Batam, Kepulauan Riau.

2.4 Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan kalender akademik Politeknik Negeri Bengkalis semester ganjil tahun 2024, maka pada praktek kerja lapangan ini kami mengusulkan untuk melaksanakan kerja praktek mulai tanggal 05 Agustus 2024 s/d 05 Desember 2024. Akan tetapi semua keputusan yang diambil mengenai jadwal dimulai dan berakhirnya praktek kerja lapangan ini seluruhnya diberikan kepada pihak PT. Lestari Osean Indonesia. Namun besar harapan kami pihak PT. Lestari Osean Indonesia dapat mempertimbangkan usulan tersebut.

2.5 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan akan dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan antara lain:

1. Pembuatan proposal Praktek Kerja Lapangan yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.
2. Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di lapangan.
3. Pembuatan laporan Praktek Kerja Lapangan beserta bimbingan laporan.
4. Penyerahan laporan Praktek Kerja Lapangan pada pihak PT. Lestari Osean Indonesia. Pada proses pelaksanaan Kerja Praktek di lapangan pihak perusahaan mempunyai wewenang penuh terhadap proses pendidikan mahasiswa, terutama penyerapan pengetahuan aplikasi di perusahaan.
5. Setelah Praktek Kerja Lapangan di lapangan selesai mahasiswa wajib membuat laporan Praktek Kerja Lapangan yang dibimbing oleh dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan.
6. Penilaian Praktek Kerja Lapangan terdiri dari dua unsur, yaitu penilaian dari pihak perusahaan dimana Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dan pihak Jurusan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis, yang akan dilakukan oleh seorang dosen penguji.

2.6 Target yang di harapkan

Target yang diharapkan dari kerja Praktek di PT. Lestari Osean Indonesia adalah mampu mengamati dan memahami kondisi lapangan agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat pada saat bangku perkuliahan dan mengetahui secara teknis bagaimana *design* kapal baru dan memperbaiki bagian-bagian kapal pada pekerjaan yang dilakukan langsung dilapangan.

2.7 Kegiatan Harian Kerja Praktek (KP)

Selama melakukan kegiatan kerja praktek perangkat lunak atau keras yang digunakan untuk pengumpulan data baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan ada dua macam adalah:

- 1 . Perangkat Keras
 - a. Laptop
 - b. Kamera Hp
 - c. Buku dan Pena
2. Perangkat lunak
 - a. *Microssof Word*
 - b. *Auto Cad*
 - c. *Microssof Excel*

2.8 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 1

Hari Senin (5 Agustus 2024)

Hadir di lokasi PT. Lestari Osean Indonesia 08.00 Wib,Sebelum memasuki area galangan kami di cek oleh satpam yang bertugas. Kemudian menunggu kedatangan Bapak Reza Septian dan buk Dewi Sebagai HRD untuk memperkenalkan diri Mahasiswa magang ke Perusahaan, kemudian kami diberi arahan mengenai peraturan yang wajib di patuhi sekitar K3L dan *Safety* apabila berada di luar ruangan Perusahaan yaitu sebagai berikut :

- *Wearpack*
- *Sepatu safety*
- *Helm safety*
- Masker


Dihari pertama saya langsung ditugaskan untuk melakukan *Visual Inspect* di bagian dalam tanki kapal *Tugboat* Bersama Pembimbing lapangan saya bapak Rafikin, disana kami melakukan pengecekan pada tanki untuk melihat cacat pengelasan



Gambar 2. 1 *Visual inspect tanki*

Hari Selasa (6 Agustus 2024)

Pagi harinya kami Melakukan pengujian NDT (*Non destructive test*) Yaitu *Liquid Penetrant test*. *Liquid Penetrant Test* merupakan salah satu uji tidak merusak (*Non Destructive Test*) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian *surface* (permukaan) benda uji. Pengujian ini biasa dilakukan pada material setelah dilakukan pengelasan. Metode pengujian penetrant ini menggunakan pinsip kapilaritas, dimana kapilaritas ini lah yang nantinya akan menunjukkan letak-letak discontinuitas yang terjadi. Uji ini dilakukan pada kupingan untuk *hook crane* di blok Haluan Kapal *Tugboat Hull 065* yang bertujuan untuk mengetahui apakah weldingan di kupingan tersebut terdapat cacat las atau tidaknya.



Gambar 2. 2 Penetrant test pada kupungan Hull 065

Hari Rabu (7 Agustus 2024)

Paginiya Ikut serta dalam pengawasan proses *lifting turning* Haluan tb *Hull 065* . *lifting turning* adalah proses mengangkat dan membalikkan suatu bagian kapal, dalam proses ini terdapat 3 *crane* dan 1 *loader forklift* yang beroperasi.



Gambar 2. 3 lifting head tb 065

Hari Kamis (8 Agustus 2024)

Hari keempat melakukan kegiatan peroses *leveling* pada kapal *Tug Boat Hull 065*, peroses ini bertujuan untuk menentukan posisi kapal agar akurat dan tepat.



Gambar 2. 4 peroses leveling

Hari Jum'at (9 Agustus 2024)

Dihari Kelima kembali melakukan kegiatan *Visual inspect* pada kapal *Tugboat Hull 038*, *Visual Inspect* adalah teknik pemeriksaan yang menggunakan mata telanjang atau alat bantu seperti kaca pembesar atau senter untuk mendeklesi cacat atau kerusakan pada objek atau peralatan.



Gambar 2. 5 visual welding

2.9 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 2

Hari Senin (12 Agustus 2024)

Di minggu kedua ini kami di tempakkan untuk magang di Lokasi kedua yaitu di tanjung uncang yang merupakan sewaan lahan dari PT.LOI ke PT.Batam Steel Indonesia untuk kegiatan di hari pertama di minggu kedua ini kami ikut dalam proses *erection head* kapal tongkang *Hull 026* *erection* itu adalah Secara singkat, pengertian proses *erection kapal* adalah proses penyambungan blok dalam pembuatan kapal. Hal itu merujuk pada arti kata ‘*erection*’ dalam bahasa Indonesia, yakni penyambungan, pemasangan, atau pembangunan.



Gambar 2. 6 Erection forepeak barge no 026

Hari Selasa (13 Agustus 2024)

Dihari kedua minggu kedua melakukan kegiatan *Visual Inspect* tanki 11,12 (CP) *Hull 016* bersama *surveyor (class)* BKI. *Surveyor* adalah seorang *profesional* yang bertugas melakukan *survey* atau pengukuran untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan.



Gambar 2. 7 Visual Inspect oleh class

Hari Rabu (14 Agustus 2024)

Hari ketiga kembali melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada *side board Hull 020*, yang akan di *Erection*. Ada beberapa temuan cacat las pada area ini yaitu *porosity*.



Gambar 2. 8 *Visual Inspect sidebar*

Hari Kamis (15 Agustus 2024)

Hari keempat ditugaskan kembali melihat proses *blasting* pada *side board* yang akan melakukan peroses *painting*, *blasting* adalah peroses pembersihan permukan dengan cara menyemprotkan media seperti pasir, kaca, atau air dengan angin bertekanan tinggi.



Gambar 2. 9 proses *blasting* pada *sideboard*

Hari Jumat (16 Agustus 2024)

Pada pagi harinya saya ikut QC pak Rafi untuk ikut *Visual Inspect* pada tanki 11 (cs) *Hull 020 Cargo Deck Brage*.



Gambar 2. 10 *Visual inspect*

Pada sore harinya saya ikut QC pak surya untuk mengikuti proses *launching* kapal *Cargo Deck Barge Hull 018*, *launching* kapal atau peluncuran kapal adalah proses memindahkan kapal dari daratan ke air.



Gambar 2. 11 *Launching Hull 018*

2.10 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 3

Hari Senin (19 Agustus 2024)

Pada Hari Pertama di minggu ketiga ini saya kembali ke PT.LOI untuk belajar *Tugboat* karena di PT.BSI semuanya fabrikasi *Cargo Deck Brage*, Hari pertama saya ditugaskan untuk melakukan *Visual Inspect* pada tanki harian (*daily tank*) *Hull 065*.



Gambar 2. 12 Visual Inspect

Hari Selasa (20 Agustus 2024)

Hari kedua kembali melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada *wheelhouse*, kegiatan ini bertujuan memastikan *welding* pada sambungan dan menyesuaikan pada *drawing* (gambar).



Gambar 2. 13 Visual Inspect

Hari Rabu (21 Agustus 2024)

Hari ketiga Rabu 21 Agustus 2024, di hari ini Dosen perwalian Sidik purwoko, ST., MT jurusan Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan datang berkunjung ke PT. Lestari Osean Indonesia untuk melihat perkembangan anak didik nya yang magang kerja praktek di PT. Lestari Osean Indonesia. Sembari menunggu kedatangan Dosen pembimbing, saya ditugaskan untuk melakukan *Visual Inspect* pada bagian *eksternal body Tugboat Hull 065*.



Gambar 2. 14 *Visual Inspect Eksternal body*

Disiang harinya kami melakukan pertemuan bersama Dosen perwalian Bapak Sidik purwoko,ST.,MT dan juga bersama Pak Rafikin,dan di lanjutkan foto Bersama.



Gambar 2. 15 *foto Bersama dosen*

Hari Kamis (22 Agustus 2024)

Dihari keempat kami melihat peroses pemasangan *Main Engine* pada kapal *Tugboat*, *Main Engine* adalah mesin penggerak utama, untuk membangkitkan tenaga penggerak untuk mendorong kapal.



Gambar 2. 16 proses pemasangan Engine

Hari Jumat (23 Agustus 2024)

Hari kelima saya mengikuti QC pak Faisol untuk melihat peroses *lifting turning* bodi kapal *Tugboat Hull 038*.



Gambar 2. 17 proses *lifting turning body*

2.11 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 4

Hari Senin (26 Agustus 2024)

Pada hari pertama di minggu ke empat pagi harinya saya mengikuti QC pak Ardiansyah untuk melakukan kegiatan *Air Pressure Test Eksternal Tanki 11,10,9,8 (S) Hull 016 Cargo Deck Brage.*



Gambar 2. 18 peroses *Air Pressure Test*

Hari Selasa (27 Agustus 2024)


Dihari kedua kami di tugaskan melihat peroses *Erection Longbulkhead Hull 036 Cargo Deck Brage.*



Gambar 2. 19 *Erection long B.H.D*

Hari Rabu (28 Agustus 2024)

Dihari ketiga melakukan kegiatan *Visual Inspect* tanki 10 (CP) *Cargo Deck Brage Hull 036.*



Gambar 2. 20 Visual Inspect tanki

Hari Kamis (29 Agustus 2024)

Hari keempat melakukan kegiatan pengecekan rembesan air didalam tanki *Cargo Deck Barge* EDWARD 330 6, setelah proses *Launching* selesai kapal akan di diam kan selama 2 hari, lalu akan dilakukan dilakukan pengecekan rembesan air apakah masih ada kebocoran atau tidak.



Gambar 2. 21 pengecekan rembesan air

Hari Jumat (30 Agustus 2024)

Dihari kelima jum'at 30 Agustus 2024 melakukan kegiatan, *Visual Inspect* tanki *Cargo Deck Barge hull* 020.di temukan *miss welding* pada sambungan *vertikal web frame*.



Gambar 2. 22 Visual Inspect tanki

2.12 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 5

Hari Senin (2 September 2024)

Dibulan Agustus Kedatangan owner kapal *Cargo Deck Barge* SLU 3307 yang di teman langsung dengan bapak Rafi selaku QC (*Quality Control*) *Cargo Deck Barge* SLU 3307.



Gambar 2. 23 Pengecekan Bersama owner

Hari Selasa (3 September 2024)

Dihari kedua saya langsung ditugaskan untuk melakukan *Visual Inspect Air Pressure Test Internal* tanki 6,8,10 (CP) Bersama *class* BKI.



Gambar 2. 24 *Air Pressure Test oleh class*

Hari Rabu (4 September 2024)

Dihari keempat aktivitas di PT tidak beroperasi yang disebabkan cuaca yang tidak mendukung selama satu hari, sehingga pekerja banyak yang pulang.



Gambar 2. 25 *cuaca hujan*

Hari Kamis (5 September 2024)

Pada Hari ini saya di beri tanggung jawab oleh QC pak Ardiansyah untuk menginpeksi dan melakukan *marking* pada setiap joinan di dalam tangki kapal *Hull 019* yang masih terdapat kebocoran saat *Air Pressure test* baik untuk di *Repair* secepatnya .



Gambar 2. 26 Kebocoran pada tanki

Hari Jumat (6 September 2024)

Hari kelima melakukan kegiatan mengontrol pemasangan *plat fender Cargo Deck Barge Hull 017*. *Fender* merupakan struktur yang terpasang pada sisi kapal sebagai peredam untuk melindungi lambung kapal dari benturan dengan dermaga.



Gambar 2. 27 pemasangan fender

2.13 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 6

Hari Senin (9 September 2024)

Dihari pertama Senin 09 September 2024 ditugas untuk melihat peroses *painting* dalam tanki *Hull 038 Tugboat*.



Gambar 2. 28 peroses painting

Hari Selasa (10 September 2024)

Selasa 10 September 2024 melakukan kegiatan *air Pressure test Eksternal Tugboat Hull 065*, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebocoran pada body bagian luar kapal *Tugboat*, dan di temukan dua bocoran.



Gambar 2. 29 peroses Air Parasure Test

Hari Rabu (11 September 2024)


Hari ketiga Ditugas kan untuk pengecekan *Fit-up* pada bagian *Longbulkhead*, pengecekan dilakukan bertujuan untuk mengecek kontruksi dan memastikan peletakan *angle*, *Vertical Web* sudah sesuai dengan gambar.



Gambar 2. 30 pengecekan fit-up L.bhd

Hari Kamis (12 September 2024)

Hari keempat ditugaskan untuk melakukan *Visual Inspect Air Pressure Test External* dan *Internal Hull 065* bersama class BKI.



Gambar 2. 31 External Air Pressure Test

Hari Jumat (13 September 2024)

Hari kelima melakukan kegiatan pengecekan *air Pressure test* dan melakukan *repair* bocoran pada Tanki Hull 065.



Gambar 2. 32 peroses repair

2.14 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 7

Hari Selasa (17 September 2024)

Pada hari ini saya mengikuti pak Rafikin untuk menginspeksi presedure pekerjaan *pressure airtest* pada tangki *fresh water* di kapal *tugboat Hull 038*. Baik itu dari tekanan anginnya 0,2 bar yang dapat di lihat dari ketinggian air di dalam selang apakah sudah sampai di ketinggian 1,8 m – 2 m. pada saat pengecekan di dalam tangki masih banyak terdapat kebocoran terutama bagian las normal antara *transom* dan *long bulkhead* . kebocoran yang ditemukan segera kami tandai dengan *marker* untuk segera di *repair* atau di tambah *weldingan* nya.



Gambar 2. 33 Pressure airtest tangki Fresh Water

Hari Rabu (18 September 2024)

Hari kedua ditugaskan untuk melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada Hull 022 bagian *Longbulkhead* fr 11,16,21,26 (CL).



Gambar 2. 34 *Visual Inspect L.bhd*

Hari Kamis (19 September 2024)

Hari ketiga di karena kan adanya demo,kami tidak bisa masuk ke PT.BSI semua jalan akses masuk ke PT telah di tutup oleh masa,oleh karena itu kami di suruh pulang kerumah.



Gambar 2. 35 *Aksi demo*

Hari Jumat (20 September 2024)

Di hari keempat kami di tugaskan melakukan *Visual Inspeksi hull 046* pada bagian *transbalhead*.



Gambar 2. 36 Visual Inspect

2.15 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 8

Hari Senin (23 September 2024)


Hari kelima di arahkan oleh QC Pak surya untuk melihat peroses *Erection longbalhead hull 044*.



Gambar 2. 37 peroses Erection L.bhd

Hari Selasa (24 September 2024)

Hari pertama Senin 23 September 2024 kami berkesempatan untuk melakukan *Visual inspect* bersama *Class RINA*.



Gambar 2. 38 visual inspect oleh class

Hari Rabu (25 September 2024)

Visual Inspect Bottom Hull 025 dengan QC pak Rafi , hal ini bertujuan untuk mengecek ada tidaknya lagi lubang air atau weldingan yang blom di gerinda sebelum item ini di *class* kan. Setelah di *inspect* masih terdapat 3 lubang air yaitu 1 lubang di bagian *midship* dan 2 di bagian *buritan* .



Gambar 2. 39 Visual Inspect Bottom

Hari Kamis (26 September 2024)

Dihari Kamis kami berkesempatan melihat peroses *lifting turning* *Wheelhouse hull 038 tugboat*.




Gambar 2. 40 proses Lifting turning

Hari Jumat (27 September 2024)

Hari ini mengecek langsung Proses *Launching* kapal tongkang SLU 3307 dengan Panjang 330 feet yang di pegang oleh QC pak Rafi . Metode *Launching* kapal tersebut adalah dengan menggunakan metode *air bags launching* dengan tipe *layout* yang di pakai ialah *Cross Over Arrangement*

Tipe ini digunakan apabila panjang *airbags* yang di gunakan memiliki panjang lebih pendek dari lebar kapal dan lebih panjang dari lebar setengah kapal.



Gambar 2. 41 Launching kapal dengan metode *airbags*

2.16 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 9

Hari Senin (30 September 2024)

Hari pertama senin 30 September 2024 kembali melakukan kegiatan *Visual inspeks* pada bagian *side borad Cargo Deck Brage hull 017*



Gambar 2. 42 visual inspeck side borad

Hari Selasa (1 Oktober 2024)

Hari kedua ditugaskan untuk melakukan kegiatan *Visual inspeks* pada *fabrikasi Longbulkhead hull 044 fr 31-46 (c)*



Gambar 2. 43 visual inspect L.bhd

Hari Rabu (2 Oktober 2024)

Dihari ketiga melakukan kegiatan pengecekan pada Tanki 11,10 (CS) *Cargo Deck Brage hull 026.*



Gambar 2. 44 pengecekan tanki

Hari Kamis (3 Oktober 2024)

Dihari keempat kamis 03 Oktober 2024 kami memantau peroses painting *Cargo Deck Brage Hull 016.*



Gambar 2. 45 peroses painting

Hari Jumat (4 Oktober 2024)

Ikut membantu QC pak rafikin dalam proses *Lifting turning* (mengangkat putar) kapal *tugboat hull 55*. prosedur lifting turning ini menggunakan 5 crane sekaligus berkapasitas 70 – 80 ton dan 1 *loader forklift*, 5 *operator crane* tersebut di kordinasi oleh 1 koodinator *crane* yaitu pak Safii untuk mengatur setiap *operator crane* untuk pengoperasian olah gerak cranenya .



Gambar 2. 46 *Lifting turning TB hull 055*

2.17 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 10

Hari Senin (7 Oktober 2024)


Senin 07 Oktober 2024 melakukan pengecekan mesin jangkar *Cargo Deck Brage hull 016*, memastikan mesin jangkar berfungsi dengan baik.



Gambar 2. 47 pengecekan mesin jangkar

Hari Selasa (8 Oktober 2024)


Dihari kedua melakukan kegiatan *Visual inspeks* Tanki 7,6,5 (CP) *Cargo Deck Brage* Bersama *class* BKI.



Gambar 2. 48 *Viusal Inspect* oleh *class*

Hari Rabu (9 Oktober 2024)

Dihari ketiga melakukan kegiatan *Visual Inspect* bersama *Owner*, pihak *Owner* datang untuk melihat progres dari Fabrikasi *Cargo Deck Barge Class RINA*



Gambar 2. 49 kunjungan owner ke PT.BSI

Hari Kamis (10 Oktober 2024)

Dihari keempat melihat peroses *erection Longbalhead Cargo Deck Barge Hull 046*.



Gambar 2. 50 Erection L.bhd

Hari Jumat (11 Oktober 2024)

Dihari kelima ditugaskan untuk Melakukan *Visual Inspect* pada kupingan Hull 044,banyak di temukan cacat las pada kupingan dan natinya harus di *repair*.



Gambar 2. 51 Inspect kupingan

2.18 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 11

Hari Senin (14 Oktober 2024)


Visual welding Inspection pada panel *side shell* Hull 045 bersama dengan QC pak Surya. Setelah di *Inspect* masih ada terdapat beberapa *defect welding* yaitu *porosity* pengelasan *fillet*, *surface concavity* pada type *joinan butt* sambungan *plat* dll serta masih ada terdapat *miss weld* pada *collar*.



Gambar 2. 52 *Visual welding inspection*

Hari Selasa (15 Oktober 2024)

Scantling pada *panel main deck* di *Hull 056* setelah itu saya *Visual Inspect* tangki yang sudah di *Inspect* untuk mengecek kembali apakah sudah di lakukan *repair* atau belum sebanyak 16 tangki *Hull 019* setelah di cek masih ada beberapa bagian belom di *repair* sesuai *markingan* yang telah ada .



Gambar 2. 53 *Scantling panel maindeck*

Hari Rabu (16 Oktober 2024)

Hari kedua ditugaskan untuk melakukan kegiatan *Air Pressure test* *Eksternal Cargo Deck Barge Hull 024* bersama *class RINA*.



Gambar 2. 54 *Air Pressure test oleh class*

Hari Kamis (17 Oktober 2024)

Hari ketiga melakukan kegiatan melihat peroses pemasangan *sacel* rantai jangakar oleh kru kapal *Cargo Deck Barge SLU 3308*



Gambar 2. 55 pengecekan kru kapal

Hari Jumat (18 Oktober 2024)

Melakukan *external* dan *internal Air Pressure test* Bersama *class* di kapal tongkang *Hull 024* untuk *external* yaitu tangki 8 P 9 CP 10 P, 11 CP dan internal tangki 11 P dan 9 P . dengan hasil *class accept with coment* terdapat 1 titik *external* dan 8 titik kebocoran di tangki 9 P dan 5 titik di tangki 11 P.




Gambar 2. 56 External dan intrnal airttest

2.19 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 12

Hari Senin (21 Oktober 2024)


Hari pertama Senin 21 Oktober 2024 bersama *class* BKI melakukan *Visual Inspect* bagian *side shell Hull 044*.



Gambar 2. 57 visual inspect oleh class

Hari Selasa (22 Oktober 2024)

Hari kedua ditugaskan untuk mengecek ukuran *angle*, pengecekan dilakukan unutuk menyesuaikan pada ukuran *drawing*, untuk ukuran *angle Transbulkhead* menggunakan ukuran 125 x 75 x9mm.



Gambar 2. 58 pengecekan ukuran angle

Hari Rabu (23 Oktober 2024)

Hari ketiga melakukan kegiatan peroses *keel deflection* bersama *class RINA* di bawah *bottom Cargo Deck Brage Hull 024*.



Gambar 2. 59 peroses *keel deflection*

Hari Kamis (24 Oktober 2024)

Hari keempat ditugaskan untuk mengikuti *Air Pressure Test Eksternal* bersama *class RINA Hull 024*, dalam peroses ini ada tiga bocoran yang di temukan.



Gambar 2. 60 proses air test external

Hari Jumat (25 Oktober 2024)

Hari kelima ditugaskan kembali untuk melakukan kegiatan *Air Pressure Test Internal* Bersama class RINA tanki 6,7 (P,CS) *Cargo Deck Barge Hull* 024.



Gambar 2. 61 Air Parasure Test oleh class

2.20 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 13

Hari Senin (28 oktober 2024)

Hari pertama melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada bagian *Transbulkhead Hull* 024.



Gambar 2. 62 miss welding pada braket

Hari Selasa (29 Oktober 2024)

Hari kedua melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada bagian *Bottom* untuk *Hull 024*, mengecek lubang air pada bagian *bottom*, ditemukan satu lubang air yang belum di *welding*.



Gambar 2. 63 pengecekan lubang air

Hari Rabu (30 Oktober 2024)


Dihari ketiga ditugaskan untuk melakukan pengecekan pemasangan *zink anode* pada kapal *Cargo Deck Brage hull 024*, *zink anode* adalah bahan untuk mencegah korosi yang di pasang pada lambung kapal.



Gambar 2. 64 pemasangan zink anode

Hari Kamis (31 Oktober 2024)

Dihari keempat kamis 31 Oktober 2024 saya di tugaskan Kembali melakukan pengecekan pemasangan *zink anode Hull 024*.



Gambar 2. 65 pengecekan zink anode

Hari Jumat (1 Oketober 2024)

Dihari kelima saya di tugaskan untuk memantau langsung peroses persiapan lonjing *Cargo Deck Barge Hull 024*, saya di tugaskan untuk memantau peroses *clining* area agar seteril.



Gambar 2. 66 Peroses clining area

2.21 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 14

Hari Senin (4 November 2024)

Dihari keenam saya di haruskan untuk masuk ke PT.BSI di karenakan saya harus membantu QC pak Surya untuk *Visual Inspect Air Parasure Test* Bersama class RINA *Cargo Deck Barge Hull 017* Tanki 1 (P,C,S).



Gambar 2. 67 visual inspect oleh class

Hari Selasa (5 November 2024)

Pada hari Senin 04 November 2024, merupakan hari yang ditunggu, karna pada tahap ini adalah tahap akhir dari proses bangunan kapal baru class RINA *Cargo deck barge* yaitu proses *Launching*, Kapal *Cargo Deck Barge* SLU 3306 BATAM merupakan kapal yang diproduksi langsung oleh PT.Lestari Osean Indonesia,kami di tugaskan untuk memantau langsung peroses *launching*,kapal *Cargo Deck Barge*.



Gambar 2. 68 *Launching SLU 3306 BATAM*



Gambar 2. 69 *Foto Bersama QC Dan PIC*

Hari Rabu (6 November 2024)

Dihari kedua melakukan kegiatan pengecekan lubang air di bagian *bottom Cargo Deck Brage Hull 017*, dan di temukan tiga lubang air yang belum di tutup, oleh karena itu saya memanggil *welder* untuk *repair* lubang air tersebut.



Gambar 2. 70 *lubang pengecekan air*

Hari Kamis (7 November 2024)

Hari ketiga melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada *side board Hull 024*, dan di temukan beberapa *miss welding* pada *Angel bar*.



Gambar 2. 71 *visual inspect side board*

Hari Jumat (8 November 2024)

Dihari keempat melakukan kegiatan pengecekan *bottom Cargo Deck Barge Hull 019*, dan di temukan *miss welding* pada area *chine*.



Gambar 2. 72 *pengecekan lubar air*

2.22 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 15

Hari Senin (11 November 2024)

Hari pertama melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada tanki 10 (cp) *Hull 044*, dan di temukan *miss welding* pada area lubang *Noces*.



Gambar 2. 73 visual inspect tanki

Hari Selasa (12 November 2024)

Hari kedua melakukan kegiatan pemasangan GPS (*Global positioning system*) *Hull 017*, yang natinya akan berlayar.



Gambar 2. 74 pemasangan GPS

Hari Rabu (13 November 2024)

Hari ketiga melakukan kegiatan pengecekan *side board* Bersama owner *Cargo Deck Barge Hull 024*.



Gambar 2. 75 pengecekan sideboard oleh owner

Hari Kamis (14 November 2024)

Hari keempat melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada *side shell*, untuk memastikan tidak adanya cacat *welding* pada area sambungan kontruksi.



Gambar 2. 76 visual Inspect side shell

Hari Jum'at (15 November 2024)

Hari kelima mengikuti kegiatan *keel laying* Bersama *sub contractor*, *Cargo Deck Barge Hull 056 MBS 330 7*.



Gambar 2. 77 peroses keel laying

2.23 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 16

Hari Senin (18 November 2024)

Hari pertama melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada tanki 9 (s) *Hull 044*, dan di temukan *miss welding* pada area sambungan *overhead stancion*.



Gambar 2. 78 *Visual Inspect*

Hari Selasa (19 November 2024)

Hari kedua melakukan kegiatan melihat proses *erction bottom Hull 045 Cargo Deck Barge*. proses ini menggunakan dua *crane* untuk mengangkat *plat bottom*.



Gambar 2. 79 *proses erction bottom*

Hari Rabu (20 November 2024)


Hari ketiga adalah hari yang di tunggu karena hari ini akan melakukan proses *launching Cargo Deck Barge ANDREW 330 7*.



Gambar 2. 80 proses Launching

Hari Kamis (21 November 2024)

Hari keempat melakukan kegiatan *Visual Inspect* pada *Trans B.H.D*, untuk memastikan tidak adanya cacat *welding* pada area sambungan kontruksi.



Gambar 2. 81 visual Inspect T.bhd

Hari Jum'at (22 November 2024)

Hari kelima mengikuti kegiatan memantau proses *repair Trans B.H.D, Cargo Deck Barge Hull 056 MBS 330 7.*



Gambar 2. 82 peroses repair T.bhd

2.24 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 17

Hari Senin (25 November 2024)


Hari pertama melakukan kegiatan pemasangan ban *dapra* pada kapal Tb MLSA 30, dapra berfungsi sebagai peredam dan penahan benturan pada kapal apabila saat kapal bersandar di dermaga.



Gambar 2. 83 pemasangan dapra

Hari Selasa (26 November 2024)

Hari kedua kembali melakukan kegiatan pemasangan *dapra* pada kapal Tb MLSA 30.



Gambar 2. 84 proses pemasangn dapra

Hari Rabu (27 November 2024)


Hari ketiga melakukan kegiatan proses *keel deflection* pada kapal Tb MLSA 30, proses ini bertujuan untuk menentukan keel (lunas) kelurusan pada kapal.



Gambar 2. 85 proses keel deflection

Hari Kamis (28 November 2024)


Hari keempat kami melakukan pemantauan proses pemasangan air bage pada kapal Tb MLSA 30, yang nantinya akan melakukan launching.



Gambar 2. 86 proses pemasangan air bage

Hari Jum'at (29 November 2024)

Hari kelima mengikuti kegiatan memantau proses *gauging* pada *plat bottom, Cargo Deck Barge Hull 056 MBS 330 7.*



Gambar 2. 87 peroses gauging

2.25 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 18

Hari Senin (2 Desember 2024)

Hari pertama melakukan kegiatan melihat peroses pemasangan *stanchion* pada *Cargo Deck Barge Hull 045*.



Gambar 2. 88 pemasangan *stencion*

Hari Selasa (3 Desember 2024)


Hari kedua kembali melakukan kegiatan mempelajari system paiping pada kapal Tb MLSA 30.



Gambar 2. 89 memahami system *paiping*

Hari Rabu (4 Desember 2024)

Hari ketiga kami melakukan kegiatan dalam ruangan melakukan perbaikan pada isi laporan magang kami.



Gambar 2. 90 perbaikan laporan magang

Hari Kamis (5 Desember 2024)

Hari keempat adalah hari terakhir kami di PT. lestari osean Indonesia dan hari ini kami melakukan salaman kepada semua orang yang bekerja di PT.lestari osean Indonesia dan pemberian kenang-kenangan dari kami untuk PT. lestari osean indonesia.



Gambar 2. 91 pemberian kenang-kenangan kepada PT.loi

BAB III

PEROSES INSPECTION KONTRUKSI CARGO DECK BARGE BBM 330 7

3.1 Latar Belakang

Inspeksi visual merupakan metode inspeksi yang sangat mendasar yang digunakan dalam pengendalian kualitas produksi dan pemeliharaan aset. Ini adalah metode untuk mencari cacat atau ketidak sempurnaan menggunakan mata telanjang dan peralatan inspeksi yang tidak terspesialisasi. Seringkali, tidak ada rumus *empiris* untuk menemukan produk yang cacat atau memeriksa peralatan. Oleh karena itu, pengalaman orang yang melakukan pemeriksaan *visual* memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses tersebut. Mencari anomali dengan mata telanjang adalah metode inspeksi visual yang paling umum. Namun, tidak terbatas pada itu saja. Menggunakan cara lain untuk inspeksi juga termasuk dalam lingkup *inspeksi visual*. Prinsip dasarnya adalah bahwa orang yang berpengalaman menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah pada objek yang mereka periksa. Proses pengelasan dalam system produksi sering dijumpai *Defect* pada material. *Defect* tersebut terjadi bukan karena kebetulan, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sumber daya manusia yang kurang ahli, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Untuk mengetahui kecacatan/keretakan yang terjadi pada material tersebut, maka diperlukannya proses *Visual Inspect*. *Visual Inspect* pada pemeriksaan yang melibatkan pengamatan langsung oleh seorang pemeriksaan terlatih untuk memeriksa kualitas pengelasan pada bagian kontruksi. Tujuan dari inspeksi visual ini adalah untuk memastikan bahwa telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, tidak ada cacat atau kekurangan yang dapat memengaruhi kekuatan keamanan, dan kualitas. Dalam inspeksi visual ini, pemeriksa akan memeriksa tampilan fisik pengelasan, posisi, ukuran, bentuk, dan kemungkinan adanya cacat pada hasil pengelasan, Ada berbagai

faktor dapat menyebabkan cacat atau masalah kualitas, Beberapa masalah kualitas yang paling umum ditemui selama inspeksi visual antara lain :

3.2 Metode-metode inspection

a. *Penetran test* (PT)

Penetran test adalah metode pengujian *non-destructive* (NDT) yang digunakan untuk mendekripsi cacat las pada permukaan material, seperti retakan,porositas, lekukan, tumpeng tindih, sambungan, dan cacat *welding* lainnya. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 3.2



Gambar 3. 1 *liquid penetrant test*

b. *Magnetic test* (MT)


Magnetic test adalah metode menggunakan medan *magnet* dan partikel *ferromagnetic* untuk mendekripsi cacat pada permukaan dan sedikit dibawah permukaan material. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 3.2



Gambar 3. 2 magnetic test

c. *Ultrasonic test (UT)*

Ultrasonic test merupakan bagian dari pengujian tanpa merusak, peroses ini menggunakan gelombang suara *frekuensi* tinggi untuk melakukan pengukuran.



Gambar 3. 3 ultrasonic test

3.2.1 Kesalahan pada proses fit up

- *Missing bracket*: Cacat ini disebabkan oleh kesalahan *fitter* dan kontrol yang belum optimal dari *group leader*. Dampaknya adalah stress berlebih pada sambungan, menurunnya kekuatan konstruksi, dan kegagalan konstruksi.
- *Missed weld*: Cacat ini disebabkan oleh kesalahan *welder* dan kontrol yang belum optimal dari *group leader*. Dampaknya adalah stress

berlebih pada sambungan, menurunnya kekuatan konstruksi, dan kegagalan konstruksi.

- Ketidak lurusan (*Miss alignment*): Potensi kegagalan tertinggi pada *Fitting On Sub Assembly/Assembly Shop* dan *Fitting On Erection Shop*.
- Retak (*Crack*): Potensi kegagalan tertinggi pada *Welding On Sub Assembly/Assembly Shop*.
- Las putar (*Round Weld*): Potensi kegagalan tertinggi pada *Welding On Erection Shop*.

3.2.2 Kesalahan saat proses pengelasan

- **Penetrasi Tidak Sempurna:** Hal ini terjadi ketika logam las gagal menembus sambungan secara penuh, sehingga menghasilkan titik-titik lemah dan kekuatan berkurang. Penetrasi yang tidak sempurna dapat membahayakan integritas struktural las.
- **Kurangnya Fusi:** Kurangnya fusi terjadi ketika ikatan antara logam las dan logam dasar atau antara lintasan las yang berdekatan tidak memadai. Cacat ini dapat menyebabkan keretakan dan kegagalan akibat beban.
- **Porositas:** Porositas mengacu pada keberadaan kantong gas atau rongga dalam logam las, yang disebabkan oleh gas yang terperangkap selama proses pengelasan. Porositas dapat melemahkan las dan membuatnya lebih rentan terhadap korosi dan retak.
- **Retakan:** Retakan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti masukan panas yang berlebihan, pendinginan yang cepat, atau teknik pengelasan yang tidak tepat. Retakan dapat menyebar seiring waktu, yang mengakibatkan kegagalan besar jika tidak dideteksi dan ditangani.
- **Undercutting :** Undercutting adalah alur atau cekungan di sepanjang ujung las atau logam dasar yang berdekatan dengan las. Hal ini melemahkan las dan meningkatkan risiko konsentrasi tegangan dan kegagalan akibat kelelahan.

- **Fusi Tidak Sempurna** : Fusi tidak sempurna terjadi ketika logam las gagal menyatu sepenuhnya dengan logam dasar atau hasil las sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan diskontinuitas dan berkurangnya kekuatan pada garis fusi.
- **Percikan Berlebihan** : Percikan mengacu pada partikel logam yang dikeluarkan dari busur las yang dapat mengendap di permukaan las dan area di sekitarnya. Percikan yang berlebihan dapat terlihat tidak menarik dan dapat mengindikasikan teknik pengelasan yang buruk.

3.3 Proses Visual Inpesction

3.3.1 Persiapan Visual Inspect

Alat-alat yang digunakan pada saat *Visual Inspect*

1. Safty Gloves

Safty gloves berfungsi untuk melindungi tangan dari suhu panas, radiasi, benda tajam/kasar dan arus listrik. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 3.1.



Gambar 3. 2 sarung tangan

2. Safty shoes

Safty shoes berfungsi untuk melindungi kaki pada saat melakukan kegiatan diluar maupun didalam ruangan baik dari benda tajam seperti besi, kaca dan serpihan lainnya yang dapat membahayakan area kaki. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar



Gambar 3. 3 Sefty Shoes

3.Wearpack

Wearpack berfungsi untuk melindungi atau meminimalisir cedera yang mungkin terjadi di area tubuh pada saat di tempat kerja. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar. 3 . 3



Gambar 3. 4 Wearpack

4.Paint stik

Paint stik adalah alat yang digunakan *quality control* untuk menandai bagian- bagian mana yang harus dilakukan *repair*. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 3 . 4



Gambar 3. 5 *Paint stik*

5. *Mirror*

Mirror adalah sejenis cermin yang dapat digunakan untuk memeriksa bagian bawah material yang di gunakan pada saat *visual inspect*. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 3 . 5



Gambar 3. 6 *Mirror*

6. *Meteran*

Meteran adalah alat ukur yang sangat penting digunakan dalam pembuatan bangunan. setiap pekerjaan akan sering berhubungan dagan alat ini karena semua pekerjaan pasti berhubungan dengan ukuran. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 3 . 6



Gambar 3. 7 Meteran

7. Welding gouge

Welding gouge di gunakan untuk mengukur sudut *bevel*, permukaan las, akar las ukuran *fillet* (*throat, leg length*), kedalam *undercat*, kedalaman *underfill*, ketinggian lassan dan yang lainnya.



Gambar 3. 8 Welding gouge

3.4 Visual inspect fit-up & Scantling

3.4.1 fit-up

fit-up adalah pemeriksaan proses penyusunan dan pemasangan berbagai komponen bagian dari fabrikasi yang sedang dibangun. Mulai dari ukuran *bracket*, *angle bar*, *plate web*, dan *colar* yang digunakan sesuai dengan gambar. Proses ini memastikan bahwa semua bagian dan komponen sesuai dengan *drawing* yang sudah di *approve* oleh *class*, ada beberapa temuan cacat pada saat *Visual inspect fit-up & scantling* antara lain:

1. Ketidak lurusan (*Miss alignment*)

Cacat *miss alignment* adalah ketidak lurusan antara dua sumbu yang saling terhubung pada kontruksi, *miss alignment* dapat terjadi karena proses penggeran yang buruk dan dapat mempengaruhi kekuatan dan struktur kapal, untuk mengatasinya di lakukan tindakan *fit-up* sebelum peroses welding dan *check accuracy* seperti keratan *block* di *level* menggunakan alat *theodolite* untuk memastikan kelurusinan dan keratan ketika hendak *join block*.



Gambar 3. 9 miss alignment

2. Missing bracket

Cacat ini disebabkan oleh kesalahan fitter dan kontrol yang belum optimal dari group *leader*. Dampaknya adalah stress berlebih pada sambungan, menurunnya kekuatan konstruksi, dan kegagalan konstruksi, untuk mengatasinya di lakukan pemasangan pada area konstruksi yang belum di pasang *bracket*.



Gambar 3. 10 missing bracket


3.4.2 Scantling

Scantling adalah proses pengecekan ukuran, dimensi, atau luas penampang pada kontruksi yang sudah ditentukan dan sudah di approval oleh *surveyor*. Fungsi melakukan pengecekan scantling untuk memperifikasi kesesuaian antara drawing dan fabrikasi yang di lakukan. Berikut proses pengecekan *scantling* pada kontruksi kapal.

1. Pengecekan *scantling* pada kontruksi *Side shell*

Side shell adalah bagian kulit kapal yang merupakan bagian kontruksi kapal yang paling terluar pada sisi kanan dan kiri kapal, adapun data yang di dapat saat proses scantling antara lain sebagai berikut :

- > *Vertical web* 19" x 5" flg x 8mm = 4 pcs
- > *Stiffener* 125 x 75 x 9mm AB with spacing 24" = 9 pcs
- > *Side shell shel plating* 12mm upper chine bar 2"
- *Bracket panjang* 1'2" x 3" flg plating 6 = 18 bracket



Gambar 3. 11 peroses pengecekan

2. Pengecekan *scantling* pada kontruksi *Trans Bulkhead*

Trans bulkhead adalah Sekat kedap air yang membagi kapal menjadi beberapa komponen dan berada di antara ruang muat muatan kapal disebut *Transverse Watertight Bulkhead (TWB)*. Sekat ini membagi kapal secara melintang tegak lurus dengan *centerline* kapal, adapun data yang dapat diperoleh saat proses scantling antara lain sebagai berikut :

- *Vertical web* 24" x 5" flg 8mm = 1pcs
- *Vertical stiffener* 125 x 75 x 9mm AB = 10 pcs
- *Stringer* 19" x 5" flg x 8mm= 1 pcs *BHD plating* 8mm
- *Bracket* 1'6" x flg 3" = 7 bracket



Gambar 3. 12 peroses pengecekan

3.5 Visual inspect welding

1. Melakukan pengecekan *welding* pada bagian kontruksi dengan teliti seperti sambungan *braket*, *angle bar*, *colar*, *plat web* dan *join plat*, untuk area yang sulit bisa menggunakan alat seperti *mirror*, untuk area yang sulit dijangkau, peroses ini bertujuan untuk memastikan *welding* sesuai dengan standart *welding schedule/ITP*(*inspection test plane*)/WPS (*welding procedure specification*).



Gambar 3. 13 *Visual inspect welding*

2. *Marking/menandai welding yang cacat / belum di welding, pada area yang mengalami cacat / belum di welding, dalam melakukan Visual ini ada beberapa temuan cacat las yang dijumpai dalam Visual inspect welding, pada kontruksi sambungan normal web frame antara lain*

1. *cacat las porosity*



Gambar 3. 14 *porosity*

2. *Undercats*



Gambar 3. 15 *undercats*

3. *Crack*



Gambar 3. 16 *crack*

3.Dari cacat fit-up dan welding yang di temukan tersebut, tidak bisa di terima dan juga tidak bisa di tolerasi, di karena cacat tersebut sudah melebihi standar toleransi yang di terima, yang di atur oleh ISO(*international organization for standardization*), AWS, ASME, IACS, oleh karena itu semua cacat yang di temukan harus segera di *repair* (di perbaiki) agar kontruksi kapal tetap kokoh dan kuat juga mengurangi terjadinya insiden saat kapal tersebut membawa muatan, standar dari AWS (*American welding society*) D1.1 toleransi yang di berikan untuk cacat porosity 0,5 mm, undercats 0,8 mm, *crack* tidak bisa di toleransi karena akan berakibat fatal oleh karena itu harus segera di repair.

4.Tabel cacat welding pada kontruksi kapal.

	FRAM E	JENIS CACAT	TOLERA NSI	
			Y A	TIDA K
1	0	-	✓	
2	1	-	✓	
3	2	-	✓	
4	3	-	✓	
5	4	-	✓	
6	5	-	✓	
7	6	-	✓	
8	7	Crack		✗
9	8	-	✓	
10	9	-	✓	
11	10	-	✓	
12	11	-	✓	
13	12	-	✓	
14	13	-	✓	
15	14	-	✓	
16	15	-	✓	
17	16	Porositiy >1,3mm		✗
18	17	-	✓	
19	18	Unduercats >1mm		✗
20	19	-	✓	
21	20	-	✓	

4. Mengisi *foam Request inspection form RFI (Request From Inspection)* dan menulis coment sesuai hasil *visual inspect* pada fabrikasi yang dilakukan *inspection*.

PT. LESTARI OSEAN INDONESIA			
Unit No./Project	Q4-01		
Owner	PT. SBI		
Date	28/10/2024		
Class			
Request No.	(PIS -)		
Scope	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanical <input type="checkbox"/> Electrical <input type="checkbox"/> Painting	<input type="checkbox"/> Other	
Inspection Item	<input checked="" type="checkbox"/> Dimension Check <input type="checkbox"/> Pressure Test <input type="checkbox"/> Alignment Check <input type="checkbox"/> Routing/Line Check	<input type="checkbox"/> Surface Preparation <input type="checkbox"/> NOT <input type="checkbox"/> Other	
No.	Description	Drawing No.	Inspection Date & Time
-	S6x S6VLL PB Ø = 31 8/5		
Result: Accepted <input type="checkbox"/> Accepted with Comment <input type="checkbox"/> Re-inspect <input checked="" type="checkbox"/>			
Inspection Result Comment / Recommendation - Miss Alignment. Stoyet web Yatalon. Side S6VLL. Ft 3,9 + 11 (2). - 2x Ft. Ab S6VLL. - Ft/ft. Corrosi wafo S6VLL 5 pc. Ft 8(2 pcc) . 19(9 pcc). - Miss Blanket. Ft 17. 17c Ft 19. 19c			
Sub Contractor	PT. Tbk	Main Contractor	PT. Lestari Osean Indonesia
QC Foremen (W/F)		QA/QC Department	


Gambar 3. 17 RFI INSPECTION

5. Melihat dan Memastikan coment yang sudah di *marking* pada area cacat *welding* tersebut untuk memastikan tidak adanya lagi temuan cacat pada kontruksi dan juga memastikan *welding* sesuai dengan standart *welding schedule/ WPS (welding procedure specification)*.



Gambar 3. 18 pengecekan area marking

6. Mengundang *classification(surveyor)* untuk melakukan *visual Inspect* pada *fabrikasi* yang sudah dilakukan *Visual Inspection* oleh QC (*Quality control*) dan mengisi foam Request inspection form RFI (*Request From Inspection*) apa bila di setujui oleh *surveyor class*.



 A photograph of a 'PT LESTARI OCEAN INDONESIA' inspection request form. The form is titled 'INSPECTION REQUEST' and includes fields for 'Job No./Project', 'Surveyor', 'Class', 'Request No.', 'Date Requested', 'Date Inspected', 'Trade', 'Sub-inspection', 'Plating', 'Clad Huting', 'Inspection Item', 'Hull Structure', 'Deck Gilding', 'Welding Check', and 'Dimensional Check'. It also has sections for 'Accepted', 'Accepted with Comment', and 'Rejected'. At the bottom, there is a signature section for 'PT. Lestari Ocean Indonesia' and 'Classification' with the number '-/Ls-' and 'Antong Gold'.

Gambar 3. 19 Visual inspect oleh class

7. Ukuran utama kapal Cargo Deck Brage BBM 330 7

LPP	: 330` - 00`
BREADTH	: 90` - 00`
DEPTH	: 20` - 00`
DRAFT	: 7` - 00`
FRAME SPACE	: 6` - 00`

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari laporan kerja praktek ini adalah :

- a. Mahasiswa dapat memahami peroses melakukan *inspectio* pada kontuksi kapal.
- b. Inspection merupakan metode pengijian yang menggunakan mata telanjang yang menggunakan indra manusia untuk mendeteksi cacat dan,dalam konteksi *inspection*.
- c. Dengan melakukan praktek industri mahasiswa telah mendapatkan pengalaman kerja dan mampu menguasai peroses *inspection* yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja yang sesungguhnya.

4.2 Saran

Setelah kurang lebih 4 (empat) bulan kerja praktek melakukan observasi, pengamatan dan pelaksanaan langsung selama kerja praktek pada PT. Lestari Osean Indonesia, praktikan memberikan saran untuk perusahaan dan saran untuk pratikan sendiri selaku mahasiswa. Agar dapat berguna untuk membangun kemajuan pada perusahaan maupun terhadap mahasiswa itu sendiri.

4.2.1. Bagi Instansi

- a. PT. Lestari Osean Indonesia dalam usaha memberikan pelayanannya dibidang jasa perbaikan, perawatan dan pembuatan kapal hendaknya meningkatkan mutu pelayanan, kualitas dan terus mengadakan inovasi dan stategi yang jauh lebih baik.
- b. Selalu berusaha untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pekerjaan demi mencapai kepuasan pelanggan.
- c. Bagi petugas bagian dilapangan hendaknya lebih meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

4.2.2 Bagi Mahasiswa

- a. Dalam melaksanakan kerja praktek sebelum terjun langsung ke lapangan kita harus sudah memiliki bekal materi tentang apa yang akan dipraktekan, baik itu didapat dari referensi-referensi maupun bertanya secara langsung pada pembimbing.
- b. Kita harus memperhatikan keaktifan untuk memperoleh keterangan apa saja yang masih belum kita ketahui dengan bertanya kepada pembimbing
- c. Memanfaatkan waktu senggang untuk membaca buku-buku atau referensi yang ada di PT. Lestari Osean Indonesia.
- d. Menjaga suasana seakrab mungkin dengan pembimbing karena itu akan mempengaruhi dalam proses tanya jawab.
- e. Membekali diri dengan keterampilan yang cukup seperti yang telah diajarkan.
- f. Selama kerja praktek hendaknya melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, disiplin dan giat untuk mencapai hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, (1999), Pengaruh besar panas Pengelasan SMAW.
- Dewi Hanggreni (2017). Hasil Pengelasan SMAW, *JTT (Jurnal- Teknologi Terapan)*.
- Djuahana, (2000), Pengujian Cacat Las dengan Menggunakan Metode Visual Inspect.
- Fuadi, S (2015), Metode – metode Pengelasa,
<http://Safwadime.blogspot.co.id>.`
- Manik, P., & Chrismianto, D. (2015). PENGARUH HASIL PENGELASAN FCAW DAN SMAW PADA PLATE BAJA DENGAN KAMPUH V TUNGGUL, Univesitas Muhammadiyah Jakarta.
- Reny Indrawati, (2010). Pengaruh Hasil Pengelasan SWAW dan FCAW.
- Situmorang Rieneka Cipta, (2000), Perawatan Kapal, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Absensi Kegiatan Kerja Prakti



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
NIM : 1304211061
PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN
TEMPAT MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	M/SUK	KELUAR	
1.	SENIN	05-Agus-2024	07:33	17:05	✓✓✓	✓✓✓	
2.	SELASA	06-Agus-2024	07:30	17:05	✓✓✓	✓✓✓	
3.	RABU	07-Agus-2024	07:40	17:01	✓✓✓	✓✓✓	
4.	KAMIS	08-Agus-2024	07:40	17:05	✓✓✓	✓✓✓	
5.	JUM'AT	09-Agus-2024	07:39	17:00	✓✓✓	✓✓✓	
6.	SENIN	12-Agus-2024	07:33	17:05	✓✓✓	✓✓✓	
7.	SELASA	13-Agus-2024	07:40	17:05	✓✓✓	✓✓✓	
8.	RABU	14-Agus-2024	07:55	17:02	✓✓✓	✓✓✓	
9.	KAMIS	15-Agus-2024	07:50	17:00	✓✓✓	✓✓✓	
10.	JUM'AT	16-Agus-2024	07:40	17:05	✓✓	✓✓	
11.	SENIN	19-Agus-2024	07:40	17:00	✓✓✓	✓✓✓	
12.	SELASA	20-Agus-2024	07:50	17:00	✓✓✓	✓✓✓	
13.	RABU	21-Agus-2024	07:40	17:00	✓✓✓	✓✓✓	
14.	KAMIS	22-Agus-2024	07:50	17:00	✓✓✓	✓✓✓	
15.	JUM'AT	23-Agus-2024	07:30	17:10	✓✓✓	✓✓✓	
16.	SENIN	26-Agus-2024	07:40	17:00	✓✓✓	✓✓✓	
17.	SELASA	27-Agus-2024	07:30	17:05	✓✓✓	✓✓✓	



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
NIM : 1304211061
PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN
TEMPAT MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
18.	SENIN	28-Agus-2024	7:40	17:00	✓	✓	
19.	SELASA	29-Agus-2024	7:00	17:00	✓	✓	
20.	RABU	30-Agus-2024	7:00	17:00	✓	✓	



**PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
 NIM : 1304211061
 PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN
 TEMPAT MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
1.	SENIN	02-Sep-2024	07:30	17:00	Yay	Yay	
2.	SELASA	03- Sep-2024	07:30	17:00	Yay	Yay	
3.	RABU	04- Sep-2024	10:05	19:20	Yay	Yay	
4.	KAMIS	05- Sep-2024	07:55	17:15	Yay	Yay	
5.	JUM'AT	06- Sep-2024	07:50	17:15	Yay	Yay	
6.	SENIN	09-Sep-2024	07:40	17:00	Yay	Yay	
7.	SELASA	10- Sep-2024	07:40	17:05	Yay	Yay	
8.	RABU	11- Sep-2024	07:30	17:00	Yay	Yay	
9.	KAMIS	12- Sep-2024	07:50	17:00	Yay	Yay	
10.	JUM'AT	13- Sep-2024	07:45	17:06	Yay	Yay	
11.	SENIN	16-Sep-2024					Tangan merah.
12.	SELASA	17- Sep-2024	07:40	17:00	Yay	Yay	
13.	RABU	18- Sep-2024	07:00	17:00	Yay	Yay	
14.	KAMIS	19- Sep-2024	07:30	17:05	Yay	Yay	
15.	JUM'AT	20- Sep-2024	07:30	17:00	Yay	Yay	
16.	SENIN	23-Sep-2024	07:40	17:20	Yay	Yay	
17.	SELASA	24- Sep-2024	07:30	17:10	Yay	Yay	



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
NIM : 1304211061
PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN TEMPAT
MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
18.	RABU	25-Sep-2024	07:00	17:05	✓	✓	
19.	KAMIS	26- Sep-2024	07:50	17:10	✓	✓	
20.	JUM'AT	27- Sep-2024	07:50	17:20	✓	✓	
21.	SENIN	30-Sep-2024	07:40	17: 10	✓	✓	



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
NIM : 1304211061
PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN
TEMPAT MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
1.	SELASA	01-Okt-2024	7 : 50	17 : 10	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
2.	RABU	02-Okt-2024	7 : 55	17 : 00	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
3.	KAMIS	03-Okt-2024	7 : 40	17 : 05	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
4.	JUM'AT	04-Okt-2024	7 : 40	17 : 15	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
5.	SENIN	07-Okt-2024	7 : 42	17 : 00	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
6.	SELASA	08-Okt-2024	7 : 40	17 : 05	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
7.	RABU	09-Okt-2024	7 : 50	17 : 05	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
8.	KAMIS	10-Okt-2024	7 : 55	17 : 10	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
9.	JUM'AT	11-Okt-2024	7 : 40	17 : 20	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
10.	SENIN	14-Okt-2024	7 : 40	17 : 10	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
11.	SELASA	15-Okt-2024	7 : 45	17 : 05	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
12.	RABU	16-Okt-2024	7 : 50	17 : 00	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
13.	KAMIS	17-Okt-2024	7 : 55	17 : 10	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
14.	JUM'AT	18-Okt-2024	7 : 30	17 : 24	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
15.	SENIN	21-Okt-2024	7 : 40	7 : 10	Yud	Yud	<i>Sandy</i>
16.	SELASA	22-Okt-2024	7 : 55	7 : 10	Yud	Yud	<i>Sandy</i>



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
NIM : 1304211061
PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN TEMPAT
MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
17.	RABU	23-Okt-2024	7:45	17:20	Yud	Yud	
18.	KAMIS	24-Okt-2024	7:40	17:15	Yud	Yud	
19.	JUM'AT	25-Okt-2024	7:58	17:10	Yud	Yud	
Sabtu 26-Okt-2024			7:50	17:30	Yud	Yud	Gyell
20.	SENIN	28-Okt-2024	7:45	17:10	Yud	Yud	
21.	SELASA	29-Okt-2024	7:50	17:50	Yud	Yud	
22.	RABU	30-Okt-2024	7:58	17:10	Yud	Yud	
23.	KAMIS	31-Okt-2024	7:50	17:05	Yud	Yud	Saleh



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN -
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
 NIM : 1304211061
 PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN
 TEMPAT MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
1.	JUM'AT	01- Nov-2024	07:45	17:10	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	SENIN	04- Nov-2024	07:40	17:20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	SELASA	05- Nov-2024	07:45	17:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	RABU	06- Nov-2024	07:50	17:10	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	KAMIS	07- Nov-2024	07:51	17:50	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	JUM'AT	08- Nov-2024	07:40	17:20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
* SABTU		09-Nov-2024	07:38	17:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	SENIN	11- Nov-2024	07:50	17:11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.	SELASA	12- Nov-2024	07:42	17:15	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9.	RABU	13- Nov-2024	07:35	17:49	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10.	KAMIS	14- Nov-2024	07:40	18:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11.	JUM'AT	15- Nov-2024	07:42	18:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
* Minggu		17-Nov-2024	07:45	18:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12.	SENIN	18- Nov-2024	07:44	18:05	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13.	SELASA	19- Nov-2024	07:33	17:45	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14.	RABU	20- Nov-2024	07:43	17:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15.	KAMIS	21- Nov-2024	07:41	17:05	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16.	JUM'AT	22- Nov-2024	07:44	17:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
TEKNIK PERKAPALAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DAFTAR HADIR

NAMA : ARYADI
NIM : 1304211061
PROGRAM STUDI : D4 TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN TEMPAT
MAGANG : PT. LESTARI OSEAN INDONESIA

NO	HARI	TANGGAL	JAM		SIGN		SIGN PEMBIMBING
			MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
17.	SENIN	25- Nov-2024	07:40	17:00	✓ ✓	✓ ✓	✓
18.	SELASA	26- Nov-2024	07:50	17:08	✓ ✓	✓ ✓	✓
19.	RABU	27- Nov-2024	Libur	Libur	✓ ✓	✓ ✓	
20.	KAMIS	28- Nov-2024	07:40	07:00	✓ ✓	✓ ✓	✓
21.	JUM'AT	29- Nov-2024	07:50	17:00	✓ ✓	✓ ✓	✓
22.	SENIN	02- Des-2024	07:30	17:10	✓ ✓	✓ ✓	✓
23.	SELASA	03- Des-2024	07:40	17:10	✓ ✓	✓ ✓	✓
24.	RABU	04- Des-2024	07:50	17:11	✓ ✓	✓ ✓	✓
25.	KAMIS	05- Des-2024	07:20		✓ ✓	✓ ✓	✓



PT. LESTARI OSEAN INDONESIA
Dapur 12, Kec. Saguling, Kota Batam

CERTIFICATE PRACTICAL WORK

THE FOLLOWING AWARD IS GIVEN TO

ARYADI

This certificate is given to ARYADI

for his achievement in the field of education and proves that he is competent in his field.

Batam, December 05, 2024

PT. Lestari Oscar Indonesia



Osean Indonesia

Quality Control

Reza Septian H, Amd. T
Quality Control

Dewi
HRD



Hereby Implement That :

Name	:	ARYADI
Place and Date of birth	:	Semukut / December 18, 2003
Student ID Number	:	1304211061
Major	:	D4 - Naval Architecture Technology
From University	:	Bengkalis State Polytechnic
Pratice Position	:	Quality Control Dept.
Pratice Period	:	August 05, 2024 - December 05, 2024

LIST OF NON-TECHNICAL ASPECT VALUES:

No.	Assessment Criteria	Value Acquisition		Information	Evaluation
		Letter	Number		
1	Discipline	B	85	Good	QA/QC Dept.
2	Cooperation	B	85	Good	QA/QC Dept.
3	Initiative	B	80	Good	QA/QC Dept.
4	Responsibility	B	80	Good	QA/QC Dept.
5	Honesty	B	80	Good	QA/QC Dept.
6	Diligence	B	80	Good	QA/QC Dept.
7	Competence	B	80	Good	QA/QC Dept.

Lampiran 2. Inspection Request subcont


PT. LESTARI OSEAN INDONESIA			
INSPECTION REQUEST			
Hull No./Project	0441		
Owner	PT. SLM		
Class	GKI		
Request No.	012		
Date Request:	28/10/2024		
Trade			
Hull/Structure	<input checked="" type="checkbox"/>	mechanical	<input type="checkbox"/>
Piping	<input type="checkbox"/>	Electrical	<input type="checkbox"/>
Out Fitting	<input type="checkbox"/>	Painting	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>		
Inspection Item			
Fit-up & Scantling	<input checked="" type="checkbox"/>	Deformation check	<input type="checkbox"/>
Back Gouging	<input type="checkbox"/>	pressure test	<input type="checkbox"/>
Welding Check	<input type="checkbox"/>	Alignment Check	<input type="checkbox"/>
Dimensional Check	<input type="checkbox"/>	Routing/Line Check	<input type="checkbox"/>
Surface Preparation	<input type="checkbox"/>		
NDT	<input type="checkbox"/>		
Other	<input type="checkbox"/>		
No.	Description	Drawing No.	Inspection Date & Time
-	Side Shallow PR 0-21 P/s.		
Result: <input type="checkbox"/> Accepted <input type="checkbox"/> Accepted with Comment <input type="checkbox"/> Re-inspect			
Inspection Result Comment / Recomendation <ul style="list-style-type: none"> - Miss Alignment. Braket wob Vertical Side Shallow PR 3,7,11 CP. - Re-fit. Ab. Side Shallow. - Re-fit. Color wob Side Shallow 5 pcc PR 8(2pcc), 9(1pcc). - Miss Braket. PR 17. 12cs PR 19 (1Pcs). 			
Sub Contractor PT. INTAN JAYA  Gembul. QC/Foremen (W/F)			Main Contractor PT. Lestari Osean Indonesia  Surya W.
		QA/QC Departement	

Lampiran 3. Inspection Request surveyor

 PT LESTARI OSEAN INDONESIA Depur 12,sungai pelunggut ,kec.saguling,kota batam,kepulauan riau 29433 E-mail. Lestarioseanindonesia@gmail.com Telp. 021-22682839			
INSPECTION REQUEST			
Hull No./Project	LOI-(060) / BBM 330 11	Date Request : Thursday, November 21, 2024	
Owner	PT BINTANG BAHARI MARITIM		
Class	BKI		
Request No.	LOI/BKI/01		
Trade:			
Hull/Structure	<input checked="" type="checkbox"/> mechanical	<input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/>
Piping	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Out Fitting	<input type="checkbox"/> Painting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspection Item			
Fit up & Scantling	<input checked="" type="checkbox"/> Deformation check	<input type="checkbox"/> Surface Preparation	<input type="checkbox"/>
Back Gouging	<input type="checkbox"/> pressure test	<input type="checkbox"/> NDT	<input type="checkbox"/>
Welding Check	<input checked="" type="checkbox"/> Alignment Check	<input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/>
Dimensional Check	<input type="checkbox"/> Routing/Line Check	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No.	Description	Drawing No.	Inspection Date & Time
1	Visual Fabrication & Welding Check - T. BHD Fr. 11, 16, 26, 31, 36, 41, 46 (CP, CS)		Friday, November 22, 2024
Result: <input type="checkbox"/> Accepted <input type="checkbox"/> Accepted with Comment <input type="checkbox"/> Re-inspect			
Inspection Result Comment / Recomandation			
Main Contractor			Classification
PT. Lestari Osean Indonesia			BKI
Ahmad Efendi			Antong Goli
QA/QC Departement			Surveyor

	PT LESTARI OSEAN INDONESIA		
Dapur 12, sungai pelunggut, kec. sagulung, kota batam, kepulauan riau 29433 E-mail. Lestarioseanindonesia@gmail.com Telp. 021-22682839			
INSPECTION REQUEST			
Hull No./Project	:	LOI (044) / ISHAK	
Owner	:	PT. SENTOSA LAU MARITIME	
Class	:	BKI	
Request No.	:	LOI/BKI/21	
Date Request : Thursday, October 10, 2024			
Trade			
Hull/Structure	<input checked="" type="checkbox"/>	mechanical	<input type="checkbox"/>
Piping	<input type="checkbox"/>	Electrical	<input type="checkbox"/>
Out Fitting	<input type="checkbox"/>	Painting	<input type="checkbox"/>
Other			
Inspection Item			
Fit-up & Scantling	<input checked="" type="checkbox"/>	Deformation check	<input type="checkbox"/>
Back Gouging	<input type="checkbox"/>	pressure test	<input type="checkbox"/>
Welding Check	<input checked="" type="checkbox"/>	Allignment Check	<input type="checkbox"/>
Dimensional Check	<input type="checkbox"/>	Routing/Line Check	<input type="checkbox"/>
Surface Preparation			
NDT			
Otther			
No.	Description		Drawing No.
1	Fabrication Inspection - Side Shell Fr. 0 - 21 (P)		
Friday, October 11, 2024			
Result: <input checked="" type="checkbox"/> Accepted <input type="checkbox"/> Accepted with Comment <input type="checkbox"/> Re-inspect			
Inspection Result Comment / Recomandation			
Main Contractor PT. Lestari Osean Indonesia  PT Lestari Osean Indonesia Surya Wihabdhatol QA/QC Department		Classification BKI <i>[Signature]</i> Antong Goli Surveyor	

Lampiran 4. Lembaran pengesahan KP



Lampiran 5. ITP Cargo Deck Brage

PT LESTARI OSEAN INDONESIA					
Dapur 12, Kel Sei Pelanggut, Kec Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau					
Telp. 021 - 22682839 Email : lestarioseanindonesia@gmail.com					
INSPECTION AND TEST PLAN FOR CARGO DECK BARGE					
ITP NO	LOI CARGO DECK BARGE/2023		ISSUE DATE	26 Januari 2023	
SHULL NO	31-02		CLIENT	PT BINTANG BAHARI MARITIM	
VESSEL TYPE	CARGO DECK BARGE		CLASS	BKI	
SEQ	PROJECT PERIOD & ACTIVITY	REFERENCE DOCUMENT	CONTROL DOCUMENT	INSPECTION POINT LOI CLASS	REMARK CLIENT
A. PRE FABRICATION AND PROCEDURES					
1	Construction drawings	Approved drawing	Latest rev drawing	R NA	R
2	WPS and Welder Procedure Qualification Record	AWS & ASME	WPS & WPQR	R R	R
3	Welder & Welder operator certificate	Welder certificate	Welder cert. List	R R	R
4	NDT destructive test procedure	AWS, ASME&IACS	NDT	R R	R
5	Recognizing materials & machinery	Vendor document	Materials cert.	R NA	R
B. SHULL FABRICATION AND INSPECTION					
1	Plate traceability and verifications	Plate tracing	Materials Certificate	R R	V
2	Block scanning check	Latest rev drawing	Inspection Report	W W	W
3	Block visual welding check	AWS, BKI rules	Inspection Report	W W	W
4	Block gauging on erection joints	AWS, BKI rules	Inspection Report	W W	W
5	Final inspection on all tank & compartment	AWS, BKI rules	Inspection Report	W W	W
6	Final fitting check	AWS, BKI rules	Inspection Report	W W	W
7	Draft mark and plumcell mark check	Latest rev drawing	Inspection Report	V V/R	W
C. SHULL TESTING					
1	Airt test for all tank	IACS & BKI Rules	Inspection report	W W	W
2	Radiography Testing	IACS & BKI Rules	RT Report	R V	R
D. PAINTING					
1	Pre surface preparation	Paint spec	Painting report	R NA	W
2	Surface preparation	Paint spec	Painting report	R NA	W
3	Final inspection of painting	Paint spec	Painting report	R NA	W
4	Zinc Anode/Cathodic protection check	Latest drawing	Inspection report	W NA	W
E. LIGHTSHIP					
1	Lightship survey	Draft survey agenda	Stability booklet	W W	V
F. DOCUMENTATION					
1	As build drawing	Consultant designer	Drawing dept	R R	R
2	Material certificate	Vendor document	Material certificate	R R	R
3	Inspection report	ITP	Inspection report	R R	R
4	Draft survey	Draft survey report	Draft survey report	R W	R
5	Classification certificate	AWS, BKI rules	BKI Certificate	R R	R
6	Statutory certificate	Port registry	Registration doc	R R	R

Legend:

ASME ~ American Society and Mechanical Engineering
 AWS ~ American Welding Society
 IACS ~ International Association of Classification Societies

R ~ Review
 V ~ Verify
 W ~ Witness
 NA ~ Not Applicable

Prepared by :



Reviewed by :

Reviewed by :

BKI Class

Owner

Lampiran 6. Welding Schedule

No.	DESCRIPTION	WELDED TO	TYPE OF WELD	LESSER THICKNESS OF MEMBER JOINED		STAGGERED INTERMITTENT WELD SPACING		CHAN INTERMITTENT WELD SPACING		SIZE OF FILLET (Thickness)		DOUBLE CONTINUOUS FILLET OUTS BUTT WELD SIZE		CONTINUOUS BUTT WELD SIZE		REMARK
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
I	BOTTOM															
I.1	BOTTOM PLATE	BOTTOM PLATE	BUTT	14.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	DETAILED "A"	-	-	
I.2	TRANSV. WEB & LONG GRIDER BOTTOM	BOTTOM PLATE	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
I.3	TRANSV. WEB & LONG GRIDER BOTTOM	LONG/TRANSV. BHD	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
I.4	LONG STIFFENER BOTTOM	BOTTOM PLATE	FILLET	9.0	300	150	-	-	-	-	6.3	-	DETAIL "B"	-	-	
I.4	CHINE BAR BOTTOM	BOTTOM PLATE	BUTT	14.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
II	SIDE SHELL															
II.1	SIDE SHELL	SIDE SHELL	BUTT	12.0	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	DETAIL "A"	-	
II.2	LONG STIFFENER SIDE SHELL	SIDE SHELL	FILLET	9.0	300	150	-	-	-	-	-	5.6	-	DETAIL "B"	-	
II.3	VERTICAL WEB SIDE SHELL	SIDE SHELL	FILLET	6.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
II.4	SIDE ORDINARY FRAME	SIDE SHELL	FILLET	9.0	300	150	-	-	-	-	6.3	-	DETAIL "B"	-	-	
II.5	CHINE BAR	SIDE SHELL	BUTT	12.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	DETAIL "B"	-	
III	MANN DECK															
III.1	DECK PLATE	DECK PLATE	BUTT	14.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	DETAIL "B"	-	
III.2	LONG STIFFENER DECK	DECK PLATE	FILLET	9.0	300	150	-	-	-	-	6.3	-	DETAIL "B"	-	-	
III.3	TRANSV. WEB & LONG GRIDER DECK	DECK PLATE	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
III.4	TRANSV. WEB & LONG GRIDER DECK	LONG/TRANSV. BHD	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
III.5	MAIN DECK PLATE	SIDE SHELL PLATE	FILLET	12.0	-	-	-	-	-	-	-	9.6	0.0	-	-	
IV	TRANSVERSE BULKHEAD															
IV.1	TRANSY. BULKHEAD PLATE	TRANSY. BHD PLATE	BUTT	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	DETAIL "A"	-	
IV.2	VERTICAL STIFFENER	TRANSY. BHD PLATE	FILLET	8.0	300	150	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
IV.3	VERTICAL WEB & STRONG	TRANSY. BHD PLATE	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
V	LONG BULKHEAD															
V.1	LONG BHD PLATE	LONG BHD PLATE	BUTT	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	DETAIL "A"	-	
V.2	LONG STIFFENER	LONG BHD PLATE	FILLET	8.0	300	150	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
V.3	BRACKET	LONG STIFFENER	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
V.4	LONG / TRANSV. BHD	BOTTOM/DECK SIDE SHELL	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
VI	STANCHION	BOTTOM/DECK TRANSV. WEB	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
VII	DIAGONAL	BOTTOM/DECK/SIDE SHELL T.	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
VIII	BRACKETS	BOTTOM/BHD STIFFENER	FILLET	8.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	
IX	TRANSV. STIFF BOTTOM (PR. 46 - PR. 50)	BOTTOM PLATE (PR. 46 - PR. 50)	FILLET	9.0	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	

Length → Spacing → Spacing → Length →

Typical Staggered Fillet Weld

Detail A*


Detail B*


Detail "A" 6.5 < t < 18

Detail "B" 1.0 < t < 1.5

Welding Schedule

No.	Date	Welding Process	Welding Method	Welding Parameters	Notes
1	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
2	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
3	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
4	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
5	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
6	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
7	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
8	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
9	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
10	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
11	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
12	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
13	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
14	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
15	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
16	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
17	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
18	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
19	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
20	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
21	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
22	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
23	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
24	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
25	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
26	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
27	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
28	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
29	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
30	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
31	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
32	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
33	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
34	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
35	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
36	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
37	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
38	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
39	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
40	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
41	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
42	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
43	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
44	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
45	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
46	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
47	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
48	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
49	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
50	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
51	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
52	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
53	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
54	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
55	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
56	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
57	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
58	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
59	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
60	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
61	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
62	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
63	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
64	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
65	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
66	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
67	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
68	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
69	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
70	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
71	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
72	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
73	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
74	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
75	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
76	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
77	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
78	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
79	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
80	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
81	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
82	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
83	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
84	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
85	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
86	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
87	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
88	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
89	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
90	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
91	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
92	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
93	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
94	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
95	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
96	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
97	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
98	2023-01-10	GTAW	Hand	18V, 150A, 1.2mm	GTAW
99	2023-				






Lampiran 8. Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
INSTRUKSI PEMASANGAN MARKA GARIS MUAT SESUAI DENGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM 39 TAHUN 2016

Instruction for marking Load Line Mark in accordance with the Minister for Transportation Decree PM 39 Year 2016

Nomor : 658/VII/PSBM/KI-2023

Nama Kapal / No. Pembangunan <i>Ship's Name/Yard No.</i>	: BBM 330 5 / -	
No. Kontrak / No. Register <i>Contract No. / Register No.</i>	: 2201021180 / -	
Nomor atau Huruf Panggilan <i>Distinctive Number or Letter</i>	: n/a	
Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	: n/a	
Panjang kapal sesuai Pasal 1 (22) <i>Ship's Length According to Chapter 1 (22)</i>	: 96.561 Meter	
Tipe Kapal <i>Ship's Type</i>	: "B" dengan pengurangan lambung timbul	
Galangan Pembangun <i>Shipyard</i>	:	
Sisi Kapal <i>Ship's Side</i>	: Kanan <i>Starboard</i>	



Tepi atas garis geladak, dari mana lambung timbul ini diukur berada 0 mm dibawah sisi atas pelat baja atau sisi atas lapis kayu geladak utama pada sisi kapal.
The upper edge of deck line from which these freeboards are measured is 0 mm below the top of steel plate or upper edge of wood sheathing on main

Catatan :
Note :

1. Hanya garis muat yang dihitamkan yang dipasang dikapal.
only bold printed load line marked on the ship
2. Titik pusat lingkaran harus ditempatkan di pertengahan panjang kapal (1097 mm didepan gading 28) dengan jarak vertikal dari tepi atas garis geladak sebesar lambung timbul Air Laut (L).
center of ring shall be placed at the middle of the ship's length (1097 mm forward of frame 28) with a vertical distance from the top of the deck line at Sea Water freeboard
3. Lingkaran, garis-garis dan huruf-huruf harus dicat putih atau kuning dengan warna dasar gelap atau dicat hitam dengan warna dasar terang.
Ring, line, and letters should be painted in white or yellow on dark background or in painted black on a light background
4. Lihat Telefax SENIOR MANAGER PERSETUJUAN RANCANG BANGUN BATAM No.: 658/PSBM/VII/KI-2023 Tanggal 20 Juli 2023
See Telefax SENIOR MANAGER OF PLAN APPROVAL BATAM MAIN BRANCH No.: 658/PSBM/VII/KI-2023 on 20 July 2023

Batam, 20 Juli 2023
 SENIOR MANAGER PERSETUJUAN
 RANCANG BANGUN BATAM

bki
 JAKARTA - 02
 FATHONI KUSUMAHADI, S.T.
 NUP : 64106-KI

F23.2.08.2-2017/Rev. 2

TELEFAX TRANSMISSION

TO : Yth. Kepala Cabang Utama Klas Batam
COPY : - Kepala Divisi Survey
- Surveyor Ybs.
FROM : Kepala Divisi Persetujuan Rancang bangun
Date : 20 Juli 2023

OUR REF : 658/PSBM/VII/KI-2023

SUBJECT : Penerbitan IPGM BBM 330 5

1. Bersama ini dikirimkan IPGM BBM 330 5 (658/PSBM/VII/KI-2023) untuk dipasang di Kapal dan pada saat pemasangan agar dibuatkan Berita Acara pada Form F.23.2.15-2016/Rev.1 sesuai Circular No. 17-PR-078 tanggal 17 Februari 2017
2. Form F.23.2.02-2016/Rev.1 asli rangkap 3 (tiga) sesuai Circular No. 13-ST-097 tanggal 22 Februari 2013 agar dilengkapi dan dikirim ke BKI Pusat untuk diperiksa
3. Sertifikat Garis Muat sesuai PM 39 Tahun 2016 dapat diterbitkan apabila semua persyaratan berikut telah dipenuhi :
 - a. Semua persyaratan Lambung Timbul telah dipenuhi.
 - b. Stability Calculation telah dilengkapi dan memenuhi Intact Stability Code
 - c. F.23.2.02-2016/Rev.1 telah dilengkapi dan Memenuhi Ketentuan PM 39 Tahun 2016
4. Apabila draft maksimum pada perhitungan stabilitas tidak mencapai Sarat Air Laut (L) maka IPGM ini dinyatakan tidak berlaku dan IPGM pengganti akan diterbitkan kembali.
5. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Batam, 20 Juli 2023

An. Kepala Divisi
Persetujuan Rancang Bangun
SENIOR MANAGER
PERSETUJUAN RANCANG
BANGUN BATAM


FATHONI KUSUMAHADI, S.T.
JAKARTA NUP: 64106-KI


Contact

Graha BKI Jl. Yos Sudarso Kav. 5
Batam - 29451
INDONESIA

Phone: (62-778) 433388, 429023, 429024, 451228
Fax: (62-778) 429020
E-Mail: bm@bki.co.id



Lampiran 9. Tracing Plate dan Certificate Plate



Lampiran 10. Standar ASME volume 2

TABLE 9.9 – Typical Fillet and Butt Weld Profile Remedial (Manual Welding and Semi-Automatic Welding)








Detail	Remedial standard	Remarks
Fillet weld leg length 	Increase leg or throat by welding over	
Fillet weld toe angle 	$\theta > 90^\circ$ grinding, and welding, where necessary, to make $\theta \leq 90^\circ$	Minimum short bead to be referred Table 9.14
Butt weld toe angle 	$\theta > 90^\circ$ grinding, and welding, where necessary, to make $\theta \leq 90^\circ$	
Butt weld undercut 	For strength member, where $0.5 < D \leq 1$ mm, and for other, where $0.8 < D \leq 1$ mm, undercut to be ground smooth (localized only) or to be filled by welding Where $D > 1$ mm undercut to be filled by welding	
Fillet weld undercut 	Where $0.8 < D \leq 1$ mm undercut to be ground smooth (localized only) or to be filled by welding Where $D > 1$ mm undercut to be filled by welding	

Table 7.2 – Alignment

Detail	Standar	Batas	Keterangan
Alignment pada flens T-memanjang	Nilai Kekuatan $a \leq 0.04b$ (mm)	$a = 8.0$ mm	
Alignment pada tinggi T-bar, L-angle bar atau bulb	Nilai Kekuatan $a \leq 0.15t$ Lainnya : $a \leq 0.20t$	$a = 8.0$ mm	
Alignment pada panel Stiffener	$a \leq L/50$		
Pemisah antara bracket/tulang-tulang dan Stiffener	$a \leq 2.0$ mm	$a = 3.0$ mm	

Table 7.1 – Alignment

Detail	Standar	Batas	keterangan
Alignment pad butt Weld 		$a \leq 0.15t$ nilai kekuatan $a \leq 0.2t$ lainnya maksimum 4.0 mm	t adalah lebih kurang tebal pelat
Alignment pad Fillet Weld 		Nilai kekuatan dan besar Nilai tegangan $a \leq t_1/3$ Lainnya : $a \leq t_1/2$	Kemungkinan, heel line dapat digunakan untuk mengecek Alignment dimana t_3 adalah kurang dari t_1 , lalu t_3 boleh disubtitusi untuk t_1 dalam Standar.
Alignment pad Fillet Weld 		Nilai kekuatan dan besar Nilai tegangan $a \leq t_1/3$ Lainnya : $a \leq t_1/2$	Kemungkinan, heel line dapat digunakan untuk mengecek Alignment dimana t_3 adalah kurang dari t_1 , lalu t_3 boleh disubtitusi untuk t_1 dalam Standar.

Alignment pada bagian lasan		$a \leq 2.0 \text{ mm}$	$a = 3.0 \text{ mm}$	
-----------------------------	--	-------------------------	----------------------	--

Table 7.3 – Alignment

Detail	Standar	Batas	Keterangan
Pemisah antara Balok dan Gading		$a \leq 2.0 \text{ mm}$	$a = 5.0 \text{ mm}$
Pemisah sekitar potongan stiffener		$s \leq 2.0 \text{ mm}$	$s = 3.0 \text{ mm}$