

**LAPORAN KERJA PRAKTEK PT. BAHTERA  
BAHARI SHIPYARD (BBS) BATAM, INDONESIA**

Jl. Patimura No.13, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau

**Firdaus  
(1304211074)**



**JURUSAN TEKNIK PERKAPALAN  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN  
TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN  
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
TAHUN 2024 LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN KERJA PRAKTEK**  
**PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD**

Jl. Pattimura - Sei Kasam Rt 003 Rw 002 Kelurahan Kabil  
Kec. Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

**Firdaus**


(1304211074)

Batam, 07 Desember 2024

Menyetujui:

Diketahui  
PT. Bahtera Bahari Shipyard  
  
Afandy  
Project Engineer

Dosen Pembimbing  
Program Studi D-IV TRAP  
  
Siswandi.B, ST.,MT  
(NIP : 1986061820190310008)



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan *laporan on the job Training* tepat pada waktunya.

Kerja praktek ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di tempuh pada program studi D-IV Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. Laporan kerja praktek ini di susun sebagai pelengkap proses kegiatan on the job training. Laporan ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh penulis dalam melaksanakan kegiatan on the job Training selama 5 bulan dari tanggal 08 Juli 2024 sampai 07 Desember 2024 di PT. Bahtera Bahari Shipyard. Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data secara cermat dan menyajikan dalam bentuk akumulatif, namun masih dalam tahap belajar.

Dibutuhkan kerjasama untuk menyusun laporan ini, kerjasama juga dibutuhkan untuk kelancaran suatu kegiatan. Oleh karena itu kami berusaha menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk kelancaran dan keberhasilan dalam pembuatan laporan ini. Dengan selesainya laporan on the job training ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada orang kedua orang tua saya Idham Khalid dan Mursila yang tercinta atas doa dan restunya selama saya melaksanakan kerja praktek.
2. Kepada Ketua Jurusan Teknik Perkapalan, Bapak Budhi Santoso, ST.,MT yang telah memberikan arahan dan harapan kepada setiap Mahasiswa/I yang melaksanakan kerja praktek didalam sebuah Perusahaan.
3. Kepada ketua Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan, Bapak Siswandi.B. ST.,MT.
4. Kepada Bapak Sidik Purwoko, ST.,MT selaku Kordinator mata kuliah kerja praktek.

5. Kepada Bapak Siswandi, ST.,MT selaku dosen pembimbing laporan Kerja praktek.
6. Bapak Yahya Bin Usman selaku HRD PT. Bahtera Bahari Shipyard
7. Bapak Jamal Asib selaku pembimbing PT. Bahtera Bahari shipyard bagian *Head Quality Control.*
8. Bapak/ibu Karyawan di PT. Bahtera Bahari Shipyard

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas maupun dari ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Oleh karena itu, saya selaku penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan pembuatan laporan atau karya tulis dimasa mendatang.

Atas perhatian dan waktunya saya ucapan terima kasih.

Batam,07 Desember 2024  
Penulis

Firdaus  
1304211074

## Daftar isi

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Profil Perusahaan .....	1
1.2    Visi dan Misi .....	2
1.3    Struktur Organisasi Perusahaan.....	3
1.4    Job Deskripsi dan Skema Kerja .....	3
1.5    Ruang Lingkup Perusahaan .....	4
1.6    Jam Kerja Perusahaan .....	5
1.7    Fasilitas Galangan.....	6
1.7.1    Fasilitas Utama Galangan .....	6
1.7.2    Fasilitas Penunjang Galangan .....	8
<b>BAB II DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD .....</b>	<b>15</b>
2.1    Nama kegiatan .....	15
2.2    Bentuk kegiatan .....	15
2.3    Tempat pelaksanaan .....	15
2.4    Waktu Pelaksanaan .....	15
2.5    Jadwal Kegiatan.....	15
2.6    Target yang di harapkan .....	16
2.7    Kegiatan Harian Kerja Praktek ( KP ) .....	16
2.8    Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 1 .....	17
2.8.1    Hari Senin ( 8 Juli 2024 ).....	17
2.8.2    Hari Selasa ( 9 Juli 2024 ).....	18
2.8.3    Hari Rabu ( 10 Juli 2024 ).....	18
2.8.4    Hari Kamis ( 11 Juli 2024 ).....	18
2.8.5    Hari Jumat ( 12 Juli 2024 ) .....	19

2.8.6	Hari Sabtu ( 13 Juli 2024 ).....	19
2.9	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 2 .....	20
2.9.1	Hari Senin ( 15 Juli 2024 ).....	20
2.9.2	Hari Selasa ( 16 Juli 2024 ).....	20
2.9.3	Hari Rabu ( 17 Juli 2024 ).....	20
2.9.4	Hari Kamis ( 18 Juli 2024 ).....	21
2.9.5	Hari Jumat ( 19 Juli 2024 ) .....	21
2.9.6	Hari Sabtu ( 20 Juli 2024 ).....	22
2.10	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 3 .....	22
2.10.1	Hari Senin ( 22 Juli 2024 ).....	22
2.10.2	Hari Selasa ( 23 Agustus 2024 ).....	23
2.10.3	Hari Rabu ( 24 Juli 2024 ).....	23
2.10.4	Hari Kamis ( 25 Juli 2024 ).....	23
2.10.5	Hari Jumat ( 26 Juli 2024 ) .....	24
2.10.6	Hari Sabtu ( 27 Juli 2024 ).....	24
2.11	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 4 .....	24
2.11.1	Hari Senin ( 29 Juli 2024 ).....	24
2.11.2	Hari Selasa ( 30 Juli 2024 ).....	25
2.11.3	Hari Rabu ( 31 Juli 2024 ).....	25
2.11.4	Hari Kamis ( 01 Agustus 2024) .....	26
2.11.5	Hari Jumat ( 02 Agustus 2024) .....	26
2.11.6	Hari Sabtu ( 03 Agustus 2024).....	27
2.12	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 5 .....	27
2.12.1	Hari Senin ( 05 Agustus 2024 ).....	27
2.12.2	Hari Selasa ( 06 Agustus 2024 ).....	27
2.12.3	Hari Rabu ( 07 Agustus 2024 ) .....	28
2.12.4	Hari Kamis ( 08 Agustus 2024 ) .....	28
2.12.5	Hari Jumat ( 09 Agustus 2024 ) .....	29
2.12.6	Hari Sabtu ( 10 Agustus 2024 ).....	29
2.13	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 6 .....	30
2.13.1	Hari Senin ( 12 Agustus 2024 ).....	30
2.13.2	Hari Selasa ( 13 Agustus 2024 ).....	30

2.13.3	Hari Rabu ( 14 Agustus 2024 ) .....	30
2.13.4	Hari Kamis ( 15 Agustus 2024 ) .....	31
2.13.5	Hari Jumat ( 16 Agustus 2024 ) .....	31
2.14	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 7 .....	32
2.14.1	Hari Senin ( 19 Agustus 2024 ).....	32
2.14.2	Hari Selasa ( 20 Agustus 2024 ).....	32
2.14.3	Hari Rabu ( 21 Agustus 2024 ) .....	33
2.14.4	Hari Kamis ( 22 Agustus 2024 ) .....	33
2.14.5	Hari Jumat ( 23 Agustus 2024 ) .....	34
2.14.6	Hari Sabtu ( 24 Agustus 2024 ).....	34
2.15	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 8 .....	35
2.15.1	Hari Senin ( 26 Agustus 2024 ).....	35
2.15.2	Hari Selasa ( 27 Agustus 2024 ).....	35
2.15.3	Hari Rabu ( 28 Agustus 2024 ) .....	36
2.15.4	Hari Kamis ( 29 Agustus 2024 ) .....	36
2.15.5	Hari Jumat ( 30 Agustus 2024 ) .....	36
2.15.6	Hari Sabtu ( 31 Agustus 2024 ).....	37
2.16	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 9 .....	37
2.16.1	Hari Senin ( 2 September 2024 ).....	37
2.16.2	Hari Selasa ( 3 September 2024 ) .....	38
2.16.3	Hari Rabu ( 04 September 2024 ) .....	38
2.16.4	Hari Kamis ( 05 September 2024 ) .....	39
2.16.5	Hari Jumat ( 06 September 2024 ) .....	39
2.16.6	Hari Sabtu ( 07 September 2024 ).....	40
2.17	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 10 .....	40
2.17.1	Hari Senin ( 09 September 2024 ).....	40
2.17.2	Hari Selasa ( 10 September 2024 ) .....	41
2.17.3	Hari Rabu ( 11 September 2024 ) .....	41
2.17.4	Hari Kamis ( 12 September 2024 ) .....	42
2.17.5	Hari Jumat ( 13 September 2024 ) .....	42
2.17.6	Hari Sabtu ( 14 September 2024 ).....	43
2.18	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 11 .....	43

2.18.1	Hari Selasa ( 17 September 2024 ) .....	43
2.18.2	Hari Rabu ( 18 September 2024 ) .....	44
2.18.3	Hari Kamis ( 19 September 2024 ) .....	44
2.18.4	Hari Jumat ( 20 September 2024 ) .....	45
2.18.5	Hari Sabtu ( 21 September 2024 ).....	45
2.19	Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 12 .....	46
2.19.1	Hari Senin ( 23 September 2024 ).....	46
2.19.2	Hari Selasa ( 24 September 2024 ) .....	46
2.19.3	Hari Rabu ( 25 September 2024 ) .....	47
2.19.4	Hari Kamis ( 26 September 2024 ) .....	47
2.19.5	Hari Jumat ( 27 September 2024 ) .....	48
2.19.6	Hari Sabtu ( 28 September 2024 ).....	48
2.20	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 13 .....	48
2.20.1	Hari Senin ( 30 September 2024 ).....	48
2.20.2	Hari Selasa ( 01 Oktober 2024 ) .....	49
2.20.3	Hari Rabu ( 02 Oktober 2024 ) .....	49
2.20.4	Hari Kamis ( 03 Oktober 2024 ) .....	50
2.20.5	Hari Jumat ( 04 Oktober 2024 ) .....	50
2.20.6	Hari Sabtu ( 05 Oktober 2024 ).....	51
2.21	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 14 .....	51
2.21.1	Hari Senin (07 Oktober 2024 ).....	51
2.21.2	Hari Selasa ( 08 Oktober 2024.....	52
2.21.3	Hari Rabu ( 09 Oktober 2024 ) .....	52
2.21.4	Hari Kamis ( 10 Oktober 2024 ) .....	53
2.21.5	Hari Jumat ( 11 Oktober 2024 ) .....	53
2.21.6	Hari Sabtu ( 12 Oktober 2024 ).....	53
2.22	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 15 .....	54
2.22.1	Hari Senin ( 14 Oktober 2024 ).....	54
2.22.2	Hari Selasa ( 15 Oktober 2024 ) .....	54
2.22.3	Hari Rabu ( 16 Oktober 2024 ) .....	55
2.22.4	Hari Kamis ( 17 Oktober 2024 ) .....	55
2.22.5	Hari Jumat ( 18 Oktober 2024 ) .....	56

2.22.6	Hari Sabtu ( 19 Oktober 2024 ).....	56
2.23	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 16 .....	57
2.23.1	Hari Senin ( 28 Oktober 2024 ).....	57
2.23.2	Hari Selasa ( 29 Oktober 2024 ) .....	57
2.23.3	Hari Rabu ( 30 Oktober 2024 ) .....	58
2.23.4	Hari Kamis ( 31 Oktober 2024 ) .....	58
2.23.5	Hari Jumat ( 01 November 2024 ) .....	59
2.23.6	Hari Sabtu ( 02 November 2024 ).....	59
2.24	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 17 .....	60
2.24.1	Hari Senin ( 04 November 2024 ).....	60
2.24.2	Hari Selasa ( 05 November 2024 ).....	60
2.24.3	Hari Rabu ( 06 November 2024 ) .....	61
2.24.4	Hari Kamis ( 07 November 2024 ) .....	61
2.24.5	Hari Jumat ( 08 November 2024 ) .....	62
2.24.6	Hari Sabtu ( 09November 2024 ).....	62
2.25	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 18 .....	63
2.25.1	Hari Senin ( 11 November 2024 ).....	63
2.25.2	Hari Selasa (12 November 2024 ).....	63
2.25.3	Hari Rabu ( 13 November 2024 ) .....	64
2.25.4	Hari Kamis ( 14 November 2024 ) .....	64
2.25.5	Hari Jumat ( 15 November 2024 ) .....	65
2.25.6	Hari Sabtu ( 16 November 2024 ).....	65
2.26	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 19 .....	66
2.26.1	Hari Senin ( 18 November 2024 ).....	66
2.26.2	Hari Selasa (19 November 2024 ).....	66
2.26.3	Hari Rabu ( 20 November 2024 ) .....	67
2.26.4	Hari Kamis ( 21 November 2024 ) .....	67
2.26.5	Hari Jumat ( 22 November 2024 ) .....	68
2.26.6	Hari Sabtu ( 23 November 2024 ).....	68
2.27	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 20 .....	69
2.27.1	Hari Senin ( 25 November 2024 ).....	69
2.27.2	Hari Selasa (26 November 2024 ).....	69

2.27.3	Hari Rabu ( 27 November 2024 ) .....	70
2.27.4	Hari Kamis ( 28 November 2024 ) .....	70
2.27.5	Hari Jumat ( 29 November 2024 ) .....	70
2.27.6	Hari Sabtu ( 30 November 2024 ).....	71
2.28	Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 21 .....	71
2.28.1	Hari Senin ( 02 Desember 2024 ) .....	71
2.28.2	Hari Selasa (03 Desember 2024 ) .....	72
2.28.3	Hari Rabu ( 04 Desember 2024 ) .....	72
2.28.4	Hari Kamis ( 05 Desember 2024 ) .....	72
2.28.5	Hari Jumat ( 06 Desember 2024 ).....	73
2.28.6	Hari Sabtu ( 07 Desember 2024 ) .....	73
<b>BAB III PENGUJIAN NON DESTRUCTIVE TEST (NDT)</b>		
<b>MENGGUNAKAN METODE LIQUID PENETRANT TEST PADA</b>		
<b>KUPINGAN DI AREA BOTTOM HALUAN KAPAL.....</b>		<b>74</b>
3.1	Latar Belakang .....	74
3.2	Alat dan Bahan.....	75
3.3	Prosedur Pengujian <i>Penetran Test</i> .....	77
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>83</b>
4.1	Kesimpulan .....	83
4.2	Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>
<b>Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktek .....</b>		<b>86</b>
<b>Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposal Kerja Praktek .....</b>		<b>87</b>
<b>Lampiran 3. Surat Konfirmasi Kerja Praktek .....</b>		<b>88</b>
<b>Lampiran 4. Surat Keterangan Kerja Praktek .....</b>		<b>89</b>
<b>Lampiran 5. Lembar Penilaian Kerja Praktek.....</b>		<b>90</b>
<b>Lampiran 6. Sertifikat .....</b>		<b>91</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Galangan PT. Bahtera Bahari Shipyard.....	5
Gambar 1. 2 <i>Office</i> .....	6
Gambar 1. 3 <i>Store</i> .....	7
Gambar 1. 4 <i>Jetty</i> .....	7
Gambar 1. 5 <i>Workshop Blasting</i> .....	7
Gambar 1. 6 <i>Workshop Production</i> .....	8
Gambar 1. 7 <i>Workshop Fabrikasi</i> .....	8
Gambar 1. 8 <i>Mobile Crane</i> .....	9
Gambar 1. 9 <i>Forklift</i> .....	9
Gambar 1. 10 <i>Airbags</i> .....	9
Gambar 1. 11 <i>Loader</i> .....	10
Gambar 1. 12 <i>Compressor</i> .....	10
Gambar 1. 13 <i>Manlift</i> .....	10
Gambar 1. 14 <i>CNC</i> .....	11
Gambar 1. 15 <i>Bending Machine</i> .....	11
Gambar 1. 16 <i>Bending Machine</i> .....	12
Gambar 1. 17 <i>Rolling machine</i> .....	12
Gambar 1. 18 <i>Oxygen dan LPG (Liquefied Petroleum Gas)</i> .....	13
Gambar 1. 19 <i>Welding machine</i> .....	13
Gambar 1. 20 <i>Fabrication area</i> .....	13
Gambar 1. 21 <i>Smoking area</i> .....	14
Gambar 2. 1 Pengarahan K3 di Lapangan .....	17
Gambar 2. 2 Fit up .....	18
Gambar 2. 3 <i>Visual Welding Inspection</i> .....	18
Gambar 2. 4 panel panel kapal tongkang .....	19
Gambar 2. 5 panel kapal.....	19
Gambar 2. 6 <i>visual welding inspection (SMAW)</i> .....	19
Gambar 2. 7 <i>Pnetran Test</i> .....	20
Gambar 2. 8 <i>visual welding inspection (SMAW)</i> .....	20
Gambar 2. 9 <i>Pengecekan Strenn Tube</i> .....	21
Gambar 2. 10 <i>Penetran Test</i> .....	21
Gambar 2. 11 <i>Penetran Test</i> .....	22
Gambar 2. 12 <i>Visual welding Inspect</i> .....	22
Gambar 2. 13 Peninjauan kelapangan.....	22
Gambar 2. 14 <i>Proses launching</i> .....	23
Gambar 2. 15 <i>Visual welding inspection</i> .....	23
Gambar 2. 16 <i>Air test Internal</i> .....	23
Gambar 2. 17 Proses visual inpeksi .....	24
Gambar 2. 18 Proses <i>Leveling Deck</i> .....	24
Gambar 2. 19 <i>Visual Inspection Welding</i> .....	25
Gambar 2. 20 Peninjauan progress.....	25

Gambar 2. 21 <i>Proses levelling Bottom</i> .....	26
Gambar 2. 22 <i>Visual welding tank</i> .....	26
Gambar 2. 23 <i>Proses Leveling Draft</i> .....	26
Gambar 2. 24 <i>Visual inpection tank</i> .....	27
Gambar 2. 25 <i>Visual welding tank</i> .....	27
Gambar 2. 26 Kebocoran pada tanki 04,06,dan 8 <i>Portside</i> .....	28
Gambar 2. 27 Proses uji <i>NDT</i> .....	28
Gambar 2. 28 <i>Visual welding inspection</i> .....	29
Gambar 2. 29 <i>Leveling Bottom</i> .....	29
Gambar 2. 30 Proses <i>Calculation Painting</i> .....	29
Gambar 2. 31 Proses <i>Safety Sign</i> .....	30
Gambar 2. 32 <i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	30
Gambar 2. 33 <i>Visual Welding Inspection</i> .....	31
Gambar 2. 34 <i>Visual Welding inspection</i> .....	31
Gambar 2. 35 <i>Visual Welding inspection</i> .....	32
Gambar 2. 36 <i>Visual Welding Inspection</i> .....	32
Gambar 2. 37 <i>Penetran Test</i> .....	33
Gambar 2. 38 <i>Visual welding Inspection</i> .....	33
Gambar 2. 39 <i>Leveling Bottom</i> .....	34
Gambar 2. 40 <i>Plimsol Mark</i> .....	34
Gambar 2. 41 <i>Leveling Bottom</i> .....	35
Gambar 2. 42 Pengecekan <i>Engine</i> kapal .....	35
Gambar 2. 43 Pengecekan <i>Vibration</i> pada kapal .....	35
Gambar 2. 44 Pengecekan <i>Plimsol Mark</i> .....	36
Gambar 2. 45 <i>Visual Inspection Welding</i> .....	36
Gambar 2. 46 <i>Visual Inspect welding</i> .....	37
Gambar 2. 47 pengecekan <i>Thickness Coating</i> .....	37
Gambar 2. 48 <i>Visual Inspect welding</i> .....	38
Gambar 2. 49 <i>Visual Inspect welding</i> .....	38
Gambar 2. 50 <i>Visual Inspect welding</i> .....	39
Gambar 2. 51 <i>Scantling Check dan Fit Up</i> .....	39
Gambar 2. 52 <i>Scantling Check dan Fit Up</i> .....	40
Gambar 2. 53 <i>Penetran test inspection</i> .....	40
Gambar 2. 54 <i>Visual welding tank</i> .....	41
Gambar 2. 55 <i>Leveling Bottom</i> .....	41
Gambar 2. 56 Visual welding tank .....	42
Gambar 2. 57 <i>Scantling Check dan Fit Up</i> .....	42
Gambar 2. 58 <i>Visual welding tank</i> .....	43
Gambar 2. 59 Kebocoran pada joinan <i>Long bulkhead</i> dan <i>Trans bulkhead</i> .....	43
Gambar 2. 60 <i>Visual welding inspection</i> .....	44
Gambar 2. 61 <i>Visual welding inspection</i> .....	44
Gambar 2. 62 <i>Visual welding tank</i> .....	45
Gambar 2. 63 <i>Visual welding inspection</i> .....	45

Gambar 2. 64	<i>Visual welding tank Inspection</i> .....	46
Gambar 2. 65	<i>Visual welding Inspection</i> .....	46
Gambar 2. 66	<i>Visual welding Inspection</i> .....	47
Gambar 2. 67	<i>Air pressure test Eksternal</i> .....	47
Gambar 2. 68	pengecekan <i>Coating</i> .....	47
Gambar 2. 69	<i>Air Pressure test Internal</i> dan <i>Eksternal</i> .....	48
Gambar 2. 70	<i>Visual Gouging</i> .....	48
Gambar 2. 71	<i>Air Pressure Test Internal</i> .....	49
Gambar 2. 72	<i>Air Pressure Test Internal</i> .....	49
Gambar 2. 73	<i>Visual welding tank Inspection</i> .....	50
Gambar 2. 74	<i>Visual Final Inspection</i> pada sideboard .....	50
Gambar 2. 75	<i>Leveling Bottom</i> .....	51
Gambar 2. 76	<i>Visual welding tank Inspection</i> .....	51
Gambar 2. 77	<i>Visual Final Inspection</i> pada sideboard .....	52
Gambar 2. 78	<i>Visual Final Inspection</i> pada sideboard .....	52
Gambar 2. 79	<i>Visual welding Inspection</i> .....	52
Gambar 2. 80	<i>Leveling Bottom</i> .....	53
Gambar 2. 81	<i>Visual welding tank Inspection</i> .....	53
Gambar 2. 82	<i>Scantling Check</i> dan <i>Fit Up</i> .....	54
Gambar 2. 83	<i>Visual welding tank Inspection</i> .....	54
Gambar 2. 84	<i>Visual welding tank Inspection</i> .....	55
Gambar 2. 85	<i>Visual welding Inspection</i> .....	55
Gambar 2. 86	<i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	56
Gambar 2. 87	<i>Visual welding Inspection</i> .....	56
Gambar 2. 88	<i>Visual welding Inspection</i> .....	57
Gambar 2. 89	<i>Final inspectin</i> pada tanki .....	57
Gambar 2. 90	<i>Scantling Check</i> dan <i>Fit Up</i> .....	58
Gambar 2. 91	<i>Visual welding Inspection</i> .....	58
Gambar 2. 92	<i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	59
Gambar 2. 93	<i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	59
Gambar 2. 94	<i>Penetran test</i> .....	60
Gambar 2. 95	<i>visual welding tank inspection</i> .....	60
Gambar 2. 96	<i>visual welding tank inspection</i> .....	61
Gambar 2. 85	<i>Visual welding Inspection</i> .....	61
Gambar 2. 98	<i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	62
Gambar 2. 99	<i>Visual welding Inspection</i> .....	62
Gambar 2. 100	<i>Visual welding Inspection</i> .....	63
Gambar 2. 101	<i>Final inspectin</i> pada Side Board .....	63
Gambar 2. 102	<i>Airtest pressure Eksternal</i> .....	64
Gambar 2. 103	<i>Airtest pressure Eksternal</i> .....	64
Gambar 2. 104	<i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	65
Gambar 2. 105	<i>Leveling Bottom</i> .....	65
Gambar 2. 106	<i>Visual final inspection</i> .....	66

Gambar 2. 107 <i>Leveling pedestal</i> .....	66
Gambar 2. 108 <i>Visual Welding Inspection</i> .....	67
Gambar 2. 109 <i>Leveling pedestal</i> .....	67
Gambar 2. 110 <i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	68
Gambar 2. 111 <i>Visual Welding tank Inspection</i> .....	68
Gambar 2. 112 <i>Penetran test</i> .....	69
Gambar 2. 113 <i>visual welding inspection</i> .....	69
Gambar 2. 114 <i>Leveling Skeg</i> .....	69
Gambar 2. 115 <i>Visual welding Inspection</i> .....	70
Gambar 2. 116 pengecekan suhu pada shaft .....	70
Gambar 2. 117 <i>Visual welding Inspection</i> .....	71
Gambar 2. 118 <i>Air pressure test eksternal</i> .....	71
Gambar 2. 119 <i>Air pressure test eksternal</i> .....	71
Gambar 2. 120 <i>Visual Welding tank inspection</i> .....	72
Gambar 2. 121 <i>Visual Gouging Inspection</i> .....	72
Gambar 2. 122 <i>Visual welding Inspection</i> .....	73
Gambar 2. 123 <i>Air Pressure Test Eksternal</i> .....	73
Gambar 2. 124 pengecekan markingan.....	73
 Gambar 3. 1 Clenear .....	75
Gambar 3. 2 Penetran.....	75
Gambar 3. 3 Developer .....	76
Gambar 3. 4 Kain Majun .....	76
Gambar 3. 5 Sikat Kawat .....	77
Gambar 3. 6 Paintstik.....	77
Gambar 3. 7 Kupingan .....	78
Gambar 3. 8 Proses pembersihan menggunakan sikat kawat .....	78
Gambar 3. 9 Proses pembersihan mrnggunakan clenear .....	79
Gambar 3. 10 Penyemprotan Penetran.....	79
Gambar 3. 11 Proses pembersihan setelah disemprotkan penetran.....	80
Gambar 3. 12 Proses setelah dilakukan penyemprotan developer .....	80
Gambar 3. 13 Proses inspeksi .....	80
Gambar 3. 14 Cacat las undercut .....	81
Gambar 3. 15 Cacat las undercut .....	81
Gambar 3. 16 cacat las overlap .....	82
Gambar 3. 17 setelah repair .....	82

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **1.1 Profil Perusahaan**

Didirikan pada tahun 2005 di Batam, Indonesia, PT. Bahtera Bahari Shipyard (BBS) melacak sejarah kapal-kapal yang berkualitas bangunan bersejarah. Dari kapal tanker hingga kapal mewah, dari 8 hektar yang diperluas menjadi 52 hektar galangan kapal yang dipadatkan dengan sekitar 320 meter permukaan laut, dengan hingga 20 meter draught dan lantai beton, PT.BBS dapat mengakomodasi berbagai proyek dari semua ukuran di setiap titik. BBS menyediakan solusi pembuatan kapal untuk Tongkang, Kapal Tunda, Kapal Keruk, dan Kapal lainnya. Portofolio perusahaan ini terus meningkat, karena lebih dari 300 kapal dari berbagai jenis telah selesai dan dikirim ke banyak klien yang puas.

Tim desain dan teknik in-house yang berkualitas dan berpengalaman, serta fasilitas produksi modern, memungkinkan untuk memberikan solusi khusus untuk berbagai klien dengan berbagai kebutuhan, termasuk layanan dalam perbaikan dan pemeliharaan kapal. Saat ini, kami telah memperbaiki lebih dari 200 kapal besar dan masih terus bertambah.

PT. Bahtera Bahari Shipyard (BBS) adalah galangan yang melaksanakan pembuatan kapal yang ditunjang dengan sarana pokok berupa lokasi daratan yang cukup luas. Adapun tempat dilaksanakannya pembangunan kapal dijalan Pattimura Sei Kasam, Telaga Punggur. Secara astronomis terletak pada Lintang Bujur N 010 02.758' E 1040 08.277' dan memiliki Luas area sekitar kurang lebih 7000 m<sup>2</sup> digunakan untuk pembangunan kapal baru dengan end launching system. Dalam pembangunan sebuah kapal, pada umumnya dilakukan tahapan proses produksi.

Tahapan tersebut antara lain :

1. Proses perencanaan kapal.
2. Proses sand blasting dan primer coating.
3. Proses fabrikasi (marking, cutting, dan farming).

4. Proses sub assembly atau assembly.
5. Proses keel laying (peletakan lunas).
6. Proses erection.
7. Proses outfitting (machine dan piping installation).
8. Proses pemasangan perlengkapan kapal terdiri dari peralatan geladak, peralatan keselamatan, peralatan pemadam kebakaran, peralatan navigasi dan, peralatan komunikasi.
9. Kelistrikan.
10. Interior kapal.
11. Proses painting atau pengecatan.
12. Proses test kebocoran pada tangki.
13. Uji coba kapal terdiri dari launching, dock trial, incleaning test, dan sea trial.

## **1.2 Visi dan Misi**

Visi dan misi untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama dalam bidang perkapalan.

### **1.2.1. Visi**

Sebagai perusahaan galangan kapal nasional swasta di Indonesia merupakan salah satu tulang punggung pembangunan maritime Indonesia yang berperan dalam industri perkapalan.

### **1.2.2. Misi**

1. Membantu pemerintah dan perusahaan pelayaran Indonesia untuk meningkatkan kapasitas angkut nasional.
2. Mencegah pemerintah agar tidak membangun atau melakukan perbaikan kapal di luar negeri, terutama untuk ukuran dan jenis kapal yang sudah mampu dibangun dan diperbaiki di dalam negeri.
3. Meningkatkan kemampuan galangan agar kapasitas bangunan baru maupun reparasi dapat selalu bertambah sehingga dapat mencegah mengalirnya devisa keluar negeri melalui upaya atau solusi untuk menghindari

pembangunan kapal-kapal baru maupun perbaikan kapal Indonesia ke luar negeri.

### **1.3 Struktur Organisasi Perusahaan**

PT. Bahtera Bahari Shipyard mempunyai bagan struktur terpimpin. Pemimpin tertinggi dalam lingkup galangan dipegang oleh Direktur utama dan dijalankan oleh direktur, lalu dibagi dalam beberapa divisi, yaitu:

### **1.4 Job Deskripsi dan Skema Kerja**

#### **1.4.1. *Procurement***

- a. Menyediakan kebutuhan *project* (material dan sparepart).
- b. Mengarsip nota (administrasi).
- c. Verifikasi *vendor* dengan bagian keuangan

#### **1.4.2. *Yard***

Divisi ini adalah divisi yang mengatur jalannya keberlangsungan pekerjaan galangan. Dalam menjalankan tugasnya divisi ini terbagi menjadi beberapa departemen yaitu :

- a. *Facility*
- b. *Welder Pipa*
- c. *Welder Pelat Baja*
- d. *Welder Aluminium*
- e. *Painter*
- f. *Operator*
- g. *Maintenance*
- h. *Electrical*
- i. *Mechanical*
- j. *Security*

#### **1.4.3. *Project***

Terkelolanya Kegiatan pengawasan proses pembangunan Kapal,mulai dari proses *outfitting, assembly, erection, painting , blasting , welding* ,dan lain sebagainya sampai pelacuran kapal (*launching*).

#### **1.4.4. Safety Department**

Divisi *safety department* bertugas memastikan jalannya pekerjaan teknik di lapangan berjalan sesuai prosedur keselamatan kerja yang sudah diatur dalam UU ketenagakerjaan maupun sesuai standar keselamatan perusahaan.

#### **1.4.5. Engineering Department**

Divisi ini bertugas untuk membuat *preliminary design* dan *detail design* dari sebuah kapal yang akan dibangun dan memastikan terkelolanya kegiatan fungsi *Engineering* (gambar kerja, konsep *design*, *outline* spesifikasi teknis, *Material Requirement Planning*, *Purchase Order Specification*) sesuai dengan kebijakan dan sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa tugas dari divisi *design* dan *engineering* ini, antara lain :

- a. Membuat *lines plan*
- b. Membuat *general arrangement*
- c. Merencanakan dan menentukan dimensi dari tiap – tiap konstruksi pada kapal yang didesain
- d. Membuat gambar-gambar *detail* konstruksi dari suatu proyek
- e. Melakukan analisa *stability*, tahanan, dan *longitudinal strength* kapal yang didesain
- f. Menjelaskan gambar kepada kontraktor apabila ada gambar yang kurang jelas

#### **1.4.6. Warehouse**

*Warehouse* adalah bagian yang bertugas dalam mengadakan serta menyimpan barang dan material yang akan digunakan dalam proyek pembangunan kapal baru maupun reparasi kapal.

### **1.5 Ruang Lingkup Perusahaan**

PT. Bahtera Bahari Shipyard adalah perusahaan yang berpengalaman dalam pembangunan kapal dan perbaikan kapal. PT. Bahtera Bahari Shipyard dicirikan oleh keinginan untuk belajar, untuk berinovasi dan menerapkan ide-ide baru, teknologi, sistem dan proses. Perusahaan ini bekerja secara berkesinambungan

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Perusahaan ini mengkhususkan operasinya dalam pembuatan dan perbaikan kapal *Tug Boat, Deck Cargo Barge, Oil Barge, Accommodation Work Barge, Passenger Ship*, dan lain-lain.

Slogan perusahaan “Keselamatan adalah prioritas utama kami” yang dipajang di beberapa sudut inventaris PT. Bahtera Bahari Shipyard menandakan galangan ini mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap item pekerjaan. Dalam proses pekerjaan di PT. Bahtera Bahari Shipyard, pihak perusahaan membagi lokasi kerja dalam 2 (dua) bagian, yaitu zona merah dan zona hijau. Zona merah adalah area yang wajibkan bagi siapapun yang memasukinya menggunakan APD standar (helm, wearpack, safety shoes) dan zona hijau adalah area yang tidak diwajibkan untuk menggunakan APD melainkan hanya menganjurkan. Hal ini ditinjau dari aktivitas pekerjaan yang ada di kedua daerah tersebut

PT. Bahtera Bahari Shipyard memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya yakni kemampuan dalam manajemen waktu, perhitungan budgeting dan pengawasan mutu sehingga dapat memberikan jasa pembuatan dan perbaikan kapal dengan mutu yang terbaik, tepat waktu dengan harga yang kompetitif.



**Gambar 1. 1** Galangan PT. Bahtera Bahari Shipyard

## 1.6 Jam Kerja Perusahaan

Berikut adalah jam kerja yang berlaku di PT Bahtera Bahari Shipyard:

1. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at jam kerja normal dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB, dengan ketentuan untuk waktu istirahat antara pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00. WIB
2. Untuk hari Sabtu jam kerja dimulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB. dengan ketentuan untuk waktu istirahat antara pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
3. Khusus untuk waktu lembur diberikan bagi pekerja yang pekerjaannya perlu diselesaikan pada hari itu juga, dan oleh untuk pencapaian progress pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

## 1.7 Fasilitas Galangan

### 1.7.1 Fasilitas Utama Galangan

#### 1. *Office*

Main *office* merupakan kantor utama general manager, tempat kantor yang mengurus karyawan dan sumber daya manusia, dikantor tersebut juga terdapat ruang rapat dan kantor staf karyawan divisi produksi bangunan baru.



Gambar 1. 2 *Office*

#### 2. *Store*

*Store* yang berada dibelakang kantor dan ditengah-tengah lapangan yang difungsikan dapat men-supply kebutuhan galangan.



**Gambar 1. 3 Store**

### *3. Fasilitas Jetty*

*Jetty* yang difungsikan sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal yang berada di area galangan.



**Gambar 1. 4 Jetty**

### *4. Workshop Blasting*

*Workshop Blasting* yang berfungsi untuk blasting pelat – pelat yang akan dipakai pada proses produksi.



**Gambar 1. 5 Workshop Blasting**

### *5. Workshop Production*

*Workshop* yang digunakan untuk memproduksi kapal-kapal seperti *alumunium* dan *speedboat* dll.



**Gambar 1. 6 Workshop Production**

### *6. Workshop Fabrikasi*

*Workshop* ini digunakan untuk memfabrikasi material pelat yang dibutuhkan pada proses produksi kapal



**Gambar 1. 7 Workshop Fabrikasi**

### **1.7.2 Fasilitas Penunjang Galangan**

#### a. *Mobile Crane*

*Crane* adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mengangkat benda secara horizontal dan vertikal. Mesin ini dilengkapi dengan kawat atau



rantai yang digerakkan dengan katrol sehingga memberikan keuntungan mekanisme melebihi yang bisa dilakukan oleh manusia. *Crane* yang digunakan berkapasitas 70` ton,50 ton dan 45 ton.

**Gambar 1. 8 Mobile Crane**

b. *Forklift*

*Forklift* adalah truk industri yang banyak digunakan di galangan untuk mengangkat dan memindahkan material namun terbatas dalam kapasitas beban dan jarak tertentu.



**Gambar 1. 9 Forklift**

c. *Airbags*

*Airbag* kapal atau rubber airbag adalah kantong udara yang digunakan untuk meluncurkan, menaikkan, dan menurunkan kapal. Airbag kapal terbuat dari lapisan penguat tali ban sintetis dan lapisan karet



**Gambar 1. 10 Airbags**

d. *Loader*

*loader* adalah truk industri yang banyak digunakan di galangan untuk mengangkat dan memindahkan material yang memiliki fungsi yang

hampir sama dengan *forklift* namun kapasitas bebananya jauh lebih besar dan dapat digunakan dalam jarak jauh.



**Gambar 1. 11 Loader**

e. *Compressor*

*Compressor* adalah mesin bantu yang menghasilkan udara bertekanan untuk berbagai keperluan.



**Gambar 1. 12 Compressor**

f. *Manlift*

*Manlift* adalah alat yang digunakan untuk mengangkat pekerja ke ketinggian untuk melakukan pekerjaan konstruksi, perawatan, atau pemeliharaan.



**Gambar 1. 13 Manlift**

g. *CNC Machin*

*CNC (Computer Numerical Control)* adalah mesin perkakas otomatis yang digunakan untuk memproduksi benda dengan kontrol terkomputerisasi.



**Gambar 1. 14 CNC**

h. *Shear & Bending Machine 01*

*Bending Machine* adalah sebuah mesin industri yang digunakan untuk menekuk atau membengkokkan material logam, seperti besi, plat baja, aluminium, stainless steel, dan lainnya menjadi bentuk yang diinginkan.



**Gambar 1. 15 Bending Machine**

i. *Bending Machine 02*

*Bending Machine* adalah sebuah mesin industri yang digunakan untuk menekuk atau membengkokkan material logam, seperti besi, plat baja, aluminium, stainless steel, dan lainnya menjadi bentuk yang diinginkan.



**Gambar 1. 16 Bending Machine**

j. *Rolling machine*

*Rolling machine* atau mesin rol pada kapal adalah alat untuk membengkokkan plat.



**Gambar 1. 17 Rolling machine**

k. *Oxygen dan LPG*

*Oxygen:* Oxygen digunakan sebagai pendukung pembakar bahan bakar gas komersial.

*LPG:* LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah bahan bakar yang digunakan pada kapal tanker pengangkut LPG.



**Gambar 1. 18 Oxygen dan LPG (Liquefied Petroleum Gas)**

1. *Welding Machine*

*Welding machine* atau mesin las digunakan dalam industri perkapalan untuk menyambungkan logam-logam



**Gambar 1. 19 Welding machine**

m. *Fabrication Area*

*Fabrication area* pada kapal adalah area yang digunakan untuk proses fabrikasi, yaitu rangkaian pekerjaan untuk merangkai dan membentuk komponen material menjadi konstruksi kapal.



**Gambar 1. 20 Fabrication area**

n. *Smoking Area*

*Smoking area* di galangan kapal adalah ruangan khusus yang disediakan untuk merokok.



**Gambar 1. 21** *Smoking area*

## **BAB II**

### **DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK**

### **PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD**

#### **2.1 Nama kegiatan**

Kegiatan ini di beri nama “Kerja praktek di PT. Bahtera Bahari Shipyard”

#### **2.2 Bentuk kegiatan**

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu berupa praktek kerja lapangan, dimana mahasiswa akan menyususn kegiatan praktek kerja lapangannya dan dikoordinasikan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dari perusahaan terkait.

#### **2.3 Tempat pelaksanaan**

Tempat kegiatan praktek kerja lapangan di PT. Lestari Osean Indonesia yang beralamatkan di Jln. Dapur 12, Sei Pelunggut kecamatan Sagulung, kota Batam, Kepulauan Riau.

#### **2.4 Waktu Pelaksanaan**

Berdasarkan kalender akademik Politeknik Negeri Bengkalis semester ganjil tahun 2024, maka pada praktek kerja lapangan ini kami mengusulkan untuk melaksanakan kerja praktek mulai tanggal 05 Agustus 2024 s/d 05 Desember 2024. Akan tetapi semua keputusan yang diambil mengenai jadwal dimulai dan berakhirnya praktek kerja lapangan ini seluruhnya diberikan kepada pihak PT. Lestari Osean Indonesia. Namun besar harapan kami pihak PT. Lestari Osean Indonesia dapat mempertimbangkan usulan tersebut.

#### **2.5 Jadwal Kegiatan**

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan akan dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan antara lain:

1. Pembuatan proposal Praktek Kerja Lapangan yang dikonsultasikan

dengan dosen pembimbing.

2. Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di lapangan.
3. Pembuatan laporan Praktek Kerja Lapangan beserta bimbingan laporan.
4. Penyerahan laporan Praktek Kerja Lapangan pada pihak PT. Lestari Osean Indonesia. Pada proses pelaksanaan Kerja Praktek di lapangan pihak perusahaan mempunyai wewenang penuh terhadap proses pendidikan mahasiswa, terutama penyerapan pengetahuan aplikasi di perusahaan.
5. Setelah Praktek Kerja Lapangan di lapangan selesai mahasiswa wajib membuat laporan Praktek Kerja Lapangan yang dibimbing oleh dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan.
6. Penilaian Praktek Kerja Lapangan terdiri dari dua unsur, yaitu penilaian dari pihak perusahaan dimana Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dan pihak Jurusan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis, yang akan dilakukan oleh seorang dosen penguji.

## **2.6 Target yang di harapkan**

Target yang diharapkan dari kerja Praktek di PT. Lestari Osean Indonesia adalah mampu mengamati dan memahami kondisi lapangan agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat pada saat bangku perkuliahan dan mengetahui secara teknis bagaimana *design* kapal baru dan memperbaiki bagian-bagian kapal pada pekerjaan yang dilakukan langsung dilapangan.

## **2.7 Kegiatan Harian Kerja Praktek ( KP )**

Selama melakukan kegiatan kerja praktek perangkat lunak atau keras yang digunakan untuk pengumpulan data baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan ada dua macam adalah:

1 . Perangkat Keras

- a. Laptop
- b. Kamera Hp
- c. Buku dan Pena

## 2. Perangkat lunak

- a. Microsoft Word
- b. Auto Cad
- c. Microsoft Excel

### 2.8 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 1

#### 2.8.1 Hari Senin ( 8 Juli 2024 )

Pada hari pertama kami dibawakan untuk menuju ruang meeting oleh dept *health safety environment* (HSE) untuk melakukan kegiatan *safety induction* dan perkenalan denah perusahaan yang dibimbing oleh supervisor *Health, Safety, and Environment* (HSE) di PT.Bahtera Bahari Shipyard tersebut . *Safety induction* adalah langkah pertama untuk melibatkan kontraktor, karyawan, dan pengunjung tentang bekerja aman di lokasi kerja. Penerapan K3 pada galangan kapal sangat penting dalam keselamatan dan keamanan pada saat melakukan kegiatan diluar maupun didalam ruangan. Selanjutnya Perkenalan denah lokasi yang di jelaskan oleh HSE Supervisor menjelaskan tentang letak letak dimana lokasi pembuatan Tugboat dan tongkang serta menjelaskan dimana letak mushola, wc, beserta bengkel-bengkel lainnya yang ada di perusahaan.

Kemudian setelah kami menyelesaikan *safety induction* kami langsung di arahkan ke ruangan meeting bertemu dengan Ibu Jessica selaku HRD untuk memberikan arahan untuk melakukan pengisian biodata,pengumpulan berkas-berkas dan arahan mengenai Praktek Kerja Lapangan (PKL).



Gambar 2. 1 Pengarahan K3 di Lapangan

### **2.8.2 Hari Selasa ( 9 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada gamabar dan actual. Pada panel Transbulhead tongkang fr 25 Hull 746.



**Gambar 2. 2 Fit up**

### **2.8.3 Hari Rabu ( 10 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada plat Transbulhead frame 15 Hull 675.



**Gambar 2. 3 Visual Welding Inspection**

### **2.8.4 Hari Kamis ( 11 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Submerged Metal Arc Welding ) pada plat long Bulkhead frame 5-15 Hull 775.



Gambar 2. 4 panel panel kapal tongkang

#### 2.8.5 Hari Jumat ( 12 Juli 2024 )

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada gamabar dan actual. Pada panel Transbulhead fr 25-24 Hull 769.



Gambar 2. 5 panel kapal

#### 2.8.6 Hari Sabtu ( 13 Juli 2024 )

Mengikuti qc ( *Quality Control* ) melakukan *visual welding inspection* yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( *Shielded Submerged Metal Arc Welding* ) pada Bulwark kapal tugboat hull 778



Gambar 2. 6 *visual welding inpection (SMAW)*

## 2.9 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 2

### 2.9.1 Hari Senin ( 15 Juli 2024 )


Pagi harinya kami Melakukan pengujian NDT ( *Non destructive test* ) Yaitu *Liquid Penetrant test*. *Liquid Penetrant Test* merupakan salah satu uji tidak merusak (*Non Destructive Test*) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface (permukaan) benda uji. Pengujian ini biasa dilakukan pada material setelah dilakukan pengelasan. Metode pengujian penetrant ini menggunakan prinsip kapilaritas, dimana kapilaritas ini lah yang nantinya akan menunjukkan letak-letak discontinuitas yang terjadi. Uji ini dilakukan pada kupingan untuk hook crane di blok Haluan Kapal Floating Loading Facility Hull 659 yang bertujuan untuk mengetahui apakah weldingan di kupingan tersebut terdapat cacat las atau tidaknya.



Gambar 2. 7 Pneutrant Test

### 2.9.2 Hari Selasa ( 16 Juli 2024 )

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada tanki no 06 hull 774.



Gambar 2.8 visual welding inpection (SMAW)

### 2.9.3 Hari Rabu ( 17 Jui 2024 )

Ikon QC Pemeriksaan strel tube dan Gear Posisi steering cup sudah pas pada posisinya dan begitu pun gearnnya.



**Gambar 2.9 Pengecekan Strenn Tube**

#### **2.9.4 Hari Kamis ( 18 Juli 2024 )**

Pagi harinya kami Melakukan pengujian NDT ( *Non destructive test* ) Yaitu *Liquid Penetrant test*. *Liquid Penetrant Test* merupakan salah satu uji tidak merusak (*Non Destructive Test*) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface (permukaan) benda uji.



**Gambar 2. 10 Penetran Test**

#### **2.9.5 Hari Jumat ( 19 Juli 2024 )**

Pagi harinya kami Melakukan pengujian NDT ( *Non destructive test* ) Yaitu *Liquid Penetrant test*. *Liquid Penetrant Test* merupakan salah satu uji tidak merusak (*Non Destructive Test*) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface (permukaan) benda uji.



**Gambar 2. 11 Penetran Test**

#### **2.9.6 Hari Sabtu ( 20 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada long bulkhead frame 5-35 hull 749



**Gambar 2. 12 Visual welding Inspect**

### **2.10 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 3**

#### **2.10.1 Hari Senin ( 22 Juli 2024 )**

Pada Hari Pertama di minggu ketiga ini saya mengikuti enginer kelapangan untuk melakukan peninjauan progres kapal dan sekalian mengenalkan bagian-bagian pada kapal tersebut.



**Gambar 2. 13 Peninjauan kelapangan**

## **2.10.2 Hari Selasa ( 23 Agustus 2024 )**

Pada pagi harinya saya pergi kelapangan Bersama Qc untuk melihat proses launching kapal tongkang Gold Trans.



**Gambar 2. 14 Proses launching**

## **2.10.3 Hari Rabu ( 24 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada tanki double bottom hull 679 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 15 Visual welding inspection**

## **2.10.4 Hari Kamis ( 25 Juli 2024 )**

Iikut QC pak Rizki untuk Melakukan Inspeksi pada prosedur air test tangki pada tongkang Hull 743 mengecek Titik kebocoran pada joinan lasan.



**Gambar 2. 16 Air test Internal**

### **2.10.5 Hari Jumat ( 26 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( *Quality Control* ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( *Shielded Metal Arc Welding* ) pada panel hull 774, setelah di inspek masih terdapat banyak *miss welding* atau pun cacat las.



**Gambar 2. 17 Proses visual inpeksi**

### **2.10.6 Hari Sabtu ( 27 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( *Quality Control* ) melakukan Proses *Leveling Deck* yaitu proses untuk menentukan ketinggian atau kedataran *plat deck* yang dilakukan pada frame 25-30 Hull 749.



**Gambar 2. 18 Proses *Leveling Deck***

## **2.11 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 4**

### **2.11.1 Hari Senin ( 29 Juli 2024 )**

Mengikuti qc ( *Quality Control* ) melakukan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada gamabar dan actual. Pada panel Transbulhead tongkang fr 25 Hull 727.



**Gambar 2. 19 Visual Inspection Welding**

### **2.11.2 Hari Selasa ( 30 Juli 2024 )**

Pada Hari saya mengikuti enginer kelapangan untuk melakukan peninjauan progres kapal dan sekalian mengenalkan bagian-bagian pada kapal tersebut.



**Gambar 2. 20 Peninjauan progress**

### **2.11.3 Hari Rabu ( 31 Juli 2024 )**

Mengikuti QC dan *Owner* melakukan *Leveling Bottom* tongkang hull 744 apakah setiap frame sudah memiliki ketinggian yang sama . *Leveling Bottom* adalah Teknik yang di gunakan untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam.



Gambar 2. 21 Proses levelling Bottom

#### 2.11.4 Hari Kamis ( 01 Agustus 2024)

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) hull 744 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 22 Visual welding tank

#### 2.11.5 Hari Jumat ( 02 Agustus 2024)

Pada hari ini saya ikutcikut Qc dan Owner untuk berpatisipasi dalam kegiatan *Leveling Draft* yang bertujuan untuk menentukan peletakan simbol nomor ketinggian draf dari base line sampai sarat dan juga menentukan kemiringan kapal kiri dan kanan apakah sudah sejajar apa belum.



Gambar 2. 23 Proses Leveling Draft

### **2.11.6 Hari Sabtu ( 03 Agustus 2024)**

Mengikuti qc ( Quality Control ) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) hull 745 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 24 Visual inpection tank**

### **2.12 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 5**

#### **2.12.1 Hari Senin ( 05 Agustus 2024 )**

Mengikuti qc pak Rizki melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) hull 745 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 25 Visual welding tank**

#### **2.12.2 Hari Selasa ( 06 Agustus 2024 )**

Ikut QC pak Rizki untuk Melakukan Inspeksi pada prosedur air test tangki 04,06,dan 8 pada tongkang Hull 711 mengecek Titik kebocoran pada joinan lasan.



Gambar 2. 26 Kebocoran pada tanki 04,06,dan 8 Portside

### 2.12.3 Hari Rabu ( 07 Agustus 2024 )

Pada hari ini saya ikut QC Melakukan pengujian NDT (*Non-Destructive Test*) Radiografi metode pengujian tak merusak (NDT) yang menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk memeriksa struktur internal komponen manufaktur dan mengidentifikasi adanya cacat atau kerusakan .



Gambar 2. 27 Proses uji NDT

### 2.12.4 Hari Kamis ( 08 Agustus 2024 )

Mengikuti Qc dan Owner untuk melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) hull 749 pada *side shell* frame 5-10 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 28 *Visual welding inspection*

#### 2.12.5 Hari Jumat ( 09 Agustus 2024 )

Mengikuti QC dan *Owner* melakukan *Leveling Bottom* tongkang hull 775 apakah setiap frame sudah memiliki ketinggian yang sama . *Leveling Bottom* adalah Teknik yang di gunakan untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam



Gambar 2. 29 *Leveling Bottom*

#### 2.12.6 Hari Sabtu ( 10 Agustus 2024 )

Mengikuti QC *Painting* melakukan *Calculation painting* untuk menentukan kebutuhan cat yang akan dipakai untuk satu kapal tongkang



Gambar 2. 30 *Proses Calculation Painting*

## **2.13 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 6**

### **2.13.1 Hari Senin ( 12 Agustus 2024 )**

Pada hari ini saya mengikuti Qc untuk melakukan *Safety Sign* pada kapal tugboat, Safety sign adalah sebuah media komunikasi visual berupa piktogram/simbol dan teks yang berguna untuk menyampaikan informasi bahaya atau pesan-pesan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kepada pekerja.



**Gambar 2. 31 Proses Safety Sign**

### **2.13.2 Hari Selasa ( 13 Agustus 2024 )**

Ikut QC pak Dayat untuk Melakukan Inspeksi pada prosedur air test *Eksternal* pada tongkang Hull 713 mengecek Titik kebocoran pada joinan lasan.



**Gambar 2. 32 Air Pressure Test Eksternal**

### **2.13.3 Hari Rabu ( 14 Agustus 2024 )**

Mengikuti qc pak Dayat melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada tanki kapal no 04 dan 07 Starboard hull 696 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 33 Visual Welding Inspection

#### 2.13.4 Hari Kamis ( 15 Agustus 2024 )

Mengikuti qc pak Gilang dan Class BKI (Biro klasifikasi Indonesia) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada bottom frame 10-15,20-25, dan 25-30 Center Starboard hull 749 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 34 Visual Welding inspection

#### 2.13.5 Hari Jumat ( 16 Agustus 2024 )

Mengikuti qc pak Gilang dan Class RINA (Registro Italiano Navale) melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada bottom frame 10-15 dan 15-20 Starboard hull 755 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 35 Visual Welding inspection**

## **2.14 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 7**

### **2.14.1 Hari Senin ( 19 Agustus 2024 )**

Mengikuti qc pak Susanto melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada *long bulkhead frame* 31-36 Starboard hull 696 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 36 Visual Welding Inspection**

### **2.14.2 Hari Selasa ( 20 Agustus 2024 )**

Pagi harinya kami Melakukan pengujian NDT ( *Non destructive test* ) Yaitu *Liquid Penetrant test*. *Liquid Penetrant Test* merupakan salah satu uji tidak merusak (*Non Destructive Test*) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface (permukaan) benda uji.



Gambar 2. 37 Penetran Test

#### 2.14.3 Hari Rabu ( 21 Agustus 2024 )

Mengikuti qc pak Ainul melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada *Main Deck frame 11-16,16-21,21-26 dan 36-41 center Starboard hull 701* setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 38 Visual welding Inspection

#### 2.14.4 Hari Kamis ( 22 Agustus 2024 )

Mengikuti QC dan Owner melakukan Leveling Bottom tongkang hull 775 apakah setiap frame sudah memiliki ketinggian yang sama . Leveling Bottom adalah Teknik yang di gunakan untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam



Gambar 2. 39 Leveling Bottom

#### 2.14.5 Hari Jumat ( 23 Agustus 2024 )

Mengikuti QC dan Owner pengecekan *Plimsol mark* pada kapal yang terletak pada sisi lambung pada kiri dan kanan. tanda di lambung kapal untuk membatasi draft maksimum sebuah kapal demi keselamatan dan keamanan kapal saat berlayar.



Gambar 2. 40 Plimsol Mark

#### 2.14.6 Hari Sabtu ( 24 Agustus 2024 )

Mengikuti QC dan Owner melakukan Leveling Bottom tongkang hull 775 apakah setiap frame sudah memiliki ketinggian yang sama . Leveling Bottom adalah Teknik yang di gunakan untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam.



Gambar 2. 41 Leveling Bottom

## 2.15 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 8

### 2.15.1 Hari Senin ( 26 Agustus 2024 )

Ikut dalam kegiatan *Dock Trial* pada kapal marina 2255 melakukan pengujian mesin dan *system propulsi* kapal



Gambar 2. 42 Pengecekan *Engine* kapal

### 2.15.2 Hari Selasa ( 27 Agustus 2024 )

Ikut dalam kegiatan *Sea trial* adalah pengujian kapal yang dilakukan setelah kapal siap berlayar untuk mendapatkan surat ijin berlayar dan sertifikat dari Klas (BKI). *Sea trial* dilakukan untuk memastikan kelayakan kapal berlayar dan untuk mengecek perlengkapan keselamatan kapal.



Gambar 2. 43 Pengecekan *Vibration* pada kapal

### **2.15.3 Hari Rabu ( 28 Agustus 2024 )**

Mengikuti QC Roki pengecekan Plimsol mark pada kapal yang terletak pada sisi lambung pada kiri dan kanan. tanda di lambung kapal untuk membatasi draft maksimum sebuah kapal demi keselamatan dan keamanan kapal saat berlayar.



**Gambar 2. 44 Pengecekan Plimsol Mark**

### **2.15.4 Hari Kamis ( 29 Agustus 2024 )**

Mengikuti qc pak Arya melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada bottom frame 20-25,25-30 dan 30-35 *Portside* hull 755 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 45 Visual Inspection Welding**

### **2.15.5 Hari Jumat ( 30 Agustus 2024 )**

Mengikuti qc pak Roki melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding) pada *side shell* frame 51-58 portside hull 759 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 46 Visual Inspect welding

#### 2.15.6 Hari Sabtu ( 31 Agustus 2024 )

Hari ini saya bersama qc painting pak Sutikno mengecek ketebalan hasil painting kapal tugboat Utama, Ketika pekerjaan paintingnya sudah siap maka dilakukan uji ketebalan untuk menentukan apakah ketebalannya sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau belum.



Gambar 2. 47 pengecekan Thickness Coating

#### 2.16 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 9

##### 2.16.1 Hari Senin ( 2 September 2024 )

Mengikuti qc pak Roki melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada side shell frame 51-58 portside hull 750 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 48 *Visual Inspect welding*

#### **2.16.2 Hari Selasa ( 3 September 2024 )**

Mengikuti qc pak Roki dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada side shell frame 51-58 portside hull 759 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 49 *Visual Inspect welding*

#### **2.16.3 Hari Rabu ( 04 September 2024 )**

Mengikuti qc pak Roki dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada side shell frame 51-58 portside hull 759 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 50 *Visual Inspect welding*

#### 2.16.4 Hari Kamis ( 05 September 2024 )

Ikut membantu Qc pak Roki dan Owner untuk melakukan *Scantling Check* (pengukuran ukuran, dimensi,) dan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada gamabar dan actual. Pada Skeg kapal tugboat hull 757.



Gambar 2. 51 *Scantling Check dan Fit Up*

#### 2.16.5 Hari Jumat ( 06 September 2024 )

Ikut membantu Qc pak Roki untuk melakukan Scantling Check (pengukuran ukuran, dimensi,) dan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada gamabar dan actual. Pada transbulkhead frame 17,22, dan 27 kapal tongkang hull 702.



Gambar 2. 52 Scanling Check dan Fit Up

#### 2.16.6 Hari Sabtu ( 07 September 2024 )

Pagi harinya kami Melakukan pengujian NDT ( Non destructive test) Yaitu Liquid Penetrant test. Liquid Penetrant Test merupakan salah satu uji tidak merusak (Non Destructive Test) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface (permukaan) benda uji. Pada kapal tongkang hull 747 pada kupingan di Haluan.



Gambar 2. 53 Penetran test inspection

### 2.17 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 10

#### 2.17.1 Hari Senin ( 09 September 2024 )

Mengikuti qc pak Zul dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada tanki no 08 center starboard kapal *Floating Loading Facility* hull 659 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 54 Visual welding tank

### 2.17.2 Hari Selasa ( 10 September 2024 )

Hari ini saya Mengikuti qc Gilang ( Quality Control ) melakukan Proses *Leveling Bottom* yaitu proses untuk menentukan ketinggian atau kedataran plat bottom yang dilakukan pada frame 20-26 *portside* dan *starboard* pada kapal tongkang Hull 749.



Gambar 2. 55 Leveling Bottom

### 2.17.3 Hari Rabu ( 11 September 2024 )

Mengikuti qc pak Zul dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada tanki no 08 center starboard kapal Floating Loading Facility hull 659 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 56 Visual welding tank

#### 2.17.4 Hari Kamis ( 12 September 2024 )

Ikut membantu Qc pak Qhadri untuk melakukan Scantling Check (pengukuran ukuran, dimensi,) dan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada gamabar dan actual. Pada main deck frame 16-36 pada kapal tugboat hull 782.



Gambar 2. 57 Scantling Check dan Fit Up

#### 2.17.5 Hari Jumat ( 13 September 2024 )

Mengikuti qc pak Qhadri dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada tanki *Full Oil* di starboard dan portside kapal tugboat hull 779 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 58 Visual welding tank

#### 2.17.6 Hari Sabtu ( 14 September 2024 )

Hari ini saya mengikuti QC pak Roki untuk Melakukan Inspeksi *air test Internal* pada tanki no 06,08,dan 09 pada kapal tongkang Hull 750 mengecek Titik kebocoran pada joinan lasan.



Gambar 2. 59 Kebocoran pada joinan *Long bulkhead* dan *Trans bulkhead*

### 2.18 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 11

#### 2.18.1 Hari Selasa ( 17 September 2024 )

*Visual welding incpection* pada panel main deck hull 697 bersama dengan QC pak Sus. Setelah di inspek masih ada terdapat beberapa *defect weldingan* yaitu *porosity, undercut* dll serta masih ada terdapat *miss weld* pada *collar*.



Gambar 2. 60 Visual welding inspection

### 2.18.2 Hari Rabu ( 18 September 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Ainul dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW ( Shielded Metal Arc Welding ) pada panel side shell frame 45-50 dan 50-55 pada kapal tongkang hull 726 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 61 Visual welding inspection

### 2.18.3 Hari Kamis ( 19 September 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Susanto dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 06 dan 09 *Center portside* pada kapal tongkang hull 697 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 62 *Visual welding tank*

#### **2.18.4 Hari Jumat ( 20 September 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Gilang dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada panel side shell frame 26-31 dan 31-36 di portside pada kapal tongkang hull 749 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 63 *Visual welding inspection*

#### **2.18.5 Hari Sabtu ( 21 September 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Ainul dan melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 04,05, dan 06 dicenter portside pada kapal tongkang hull 726 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 64 Visual welding tank Inspection

## 2.19 Deskripsi Kegiatan Minggu ke - 12

### 2.19.1 Hari Senin ( 23 September 2024 )

Mengikuti qc pak Qhadri dan melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual . inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada panel side shell frame 11-16.16-21, dan 21-26 pada kapal *Floating Loading Facility* hull 659 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 65 Visual welding Inspection

### 2.19.2 Hari Selasa ( 24 September 2024 )

welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada bottom frame 15-20,20-25, dan 25-30 distarboard pada kapal tongkang hull 697 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 66 Visual welding Inspection

#### 2.19.3 Hari Rabu ( 25 September 2024 )

Hari ini saya mengikuti QC pak Susanto dan Owner untuk Melakukan Inspeksi *air test Eksternal* kapal tugboat hull 698 pada bagian body kapal mengecek Titik kebocoran pada joinan lasan.



Gambar 2. 67 Air pressure test Eksternal

#### 2.19.4 Hari Kamis ( 26 September 2024 )

Pada hari ini saya mengikuti Qc painting pak Kelly untuk melihat progress pengecatan dilapangan berjalan dengan lancer dan sesuai progress yang telah ditentukan.



Gambar 2. 68 pengecekan Coating

## **2.19.5 Hari Jumat ( 27 September 2024 )**

Pada hari ini saya ikut QC pak Susanto untuk membantunya dalam proses *internal and external pressure airtest* pada tangki *Fuel Oil Tank*, *Fresh Water Tank* dan *Forepeak Tank* kapal tugboat hull 689 pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran kecil.



**Gambar 2. 69 Air Pressure test Internal dan Eksternal**

## **2.19.6 Hari Sabtu ( 28 September 2024 )**

Pada hari ini saya ikut QC Susanto untuk mengecek hasil *Gouging* pada side shell kapal tugboat Hull 690, apakah sudah sesuai ketentuan apa belum, dan terdapat pada beberapa hasil *Gougingan* ada yang kurang bevel atau belum masuk ketentuan standar.



**Gambar 2. 70 Visual Gouging**

## **2.20 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 13**

### **2.20.1 Hari Senin ( 30 September 2024 )**

Pada hari ini saya ikut QC pak Qhadri untuk membantunya dalam proses internal pressure airtest pada tanki no 05 portside, 04 center portside dan tanki no 05 starboard pada kapal tongkang hull 753 pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap tanki.



Gambar 2. 71 Air Pressure Test Internal

### 2.20.2 Hari Selasa ( 01 Oktober 2024 )

Pada hari ini saya ikut QC pak Qhadri dan Bersama Owner untuk membantunya dalam proses internal pressure airtest pada tanki no 05 portside, 04 starboard dan tanki no 06 starboard pada kapal tongkang hull 753 pada saat inspeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap tanki.



Gambar 2. 72 Air Pressure Test Internal

### 2.20.3 Hari Rabu ( 02 Oktober 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Ainul dan melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 04,05, dan 06 dicenter portside pada kapal tongkang hull 726 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 73 Visual welding tank Inspection

#### 2.20.4 Hari Kamis ( 03 Oktober 2024 )

Pada hari ini sayah ikut dengan Qc pak Rian untuk melakukan *Visual final inspection* pada kapal tongkang Utama B08, final inspection ini mengecek bagian keseluruhan kapal yang sudah jadi atau sudah siap, bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut apakah masih ada *Defect Welding* apa tidak pada setiap bagian-bagaian atau sisi-sisi pada kapal.



Gambar 2. 74 Visual Final Inspection pada sideboard

#### 2.20.5 Hari Jumat ( 04 Oktober 2024 )

Mengikuti QC Juanda dan Owner melakukan Leveling Bottom tugboat hull 694 apakah setiap frame sudah memiliki ketinggian yang sama pada gambar. Leveling Bottom adalah Teknik yang di gunakan untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam atau ketinggian yang sudah ditentukan.



Gambar 2. 75 *Leveling Bottom*

#### 2.20.6 Hari Sabtu ( 05 Oktober 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul dan melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 02 dibagian portside dan 02 dibagian center portside pada kapal tongkang hull 789 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 76 *Visual welding tank Inspection*

#### 2.21 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 14

##### 2.21.1 Hari Senin (07 Oktober 2024 )

Pada hari ini saya ikut dengan Qc pak Rizki untuk melakukan Visual final inspection pada kapal tongkang, final inspection ini mengecek bagian keseluruhan kapal yang sudah jadi atau sudah siap, bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut apakah masih ada Defect Welding apa suah tidak ada pada setiap bagian-bagaian atau sisi-sisi pada kapal tongkang 745.



Gambar 2. 77 Visual Final Inspection pada sideboard

#### 2.21.2 Hari Selasa ( 08 Oktober 2024 )

Pada hari ini saya ikut dengan Qc pak Rian untuk melakukan Visual final inspection pada kapal tongkang, final inspection ini mengecek bagian keseluruhan kapal yang sudah jadi atau sudah siap, bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut apakah masih ada Defect Welding apa suah tidak ada pada setiap bagian-bagaian atau sisi-sisi pada kapal.



Gambar 2. 78 Visual Final Inspection pada sideboard

#### 2.21.3 Hari Rabu ( 09 Oktober 2024 )

Memperbaiki revisi gambar pada ukuran *round bar* dan *insert* plat di *shell expansion drawing* dan *profil plan drawing* pada kapal tugboat hull 21. Setelah nya saya melanjutkan untuk memperbaiki semua etiked *production drawing* kapal tongkang 300 feet hull 68 untuk di submit ke *Class*.



Gambar 2. 79 Visual welding Inspection

#### **2.21.4 Hari Kamis ( 10 Oktober 2024 )**

Mengikuti QC dan Owner melakukan Leveling Bottom tongkang hull 697 apakah setiap frame sudah memiliki ketinggian yang sama. Leveling Bottom adalah Teknik yang di gunakan untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam.



**Gambar 2. 80 Leveling Bottom**

#### **2.21.5 Hari Jumat ( 11 Oktober 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Gilang dan melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 06,07 dan 08 dibagian center portside pada kapal tongkang hull 775 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 81 Visual welding tank Inspection**

#### **2.21.6 Hari Sabtu ( 12 Oktober 2024 )**

Iikut membantu Qc pak Zul untuk melakukan Scantling Check (pengukuran ukuran, dimensi,) dan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada

gambar dan actual. Pada *Longbulkhead frame* 20-25,dan 25-30 dibagian center portside pada kapal tongkang hull 786.



Gambar 2. 82 *Scantling Check dan Fit Up*

## 2.22 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 15

### 2.22.1 Hari Senin ( 14 Oktober 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Rian dan Class RINA melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 06,07 dan 08 dibagian center portside pada kapal tongkang hull 775 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 83 *Visual welding tank Inspection*

### 2.22.2 Hari Selasa ( 15 Oktober 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Susanto dan Owner melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada Engine room pada kapal tongkang hull 775 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 84 *Visual welding tank Inspection*

#### 2.22.3 Hari Rabu ( 16 Oktober 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada *Whell House* pada kapal tugboat Hull 547 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 85 *Visual welding Inspection*

#### 2.22.4 Hari Kamis ( 17 Oktober 2024 )

Pada hari ini saya ikut QC pak Qhadri dan Bersama Owner untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada *Skeg* dibagian portside dan starboard pada tongkang hull 753 pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap skeg.



Gambar 2. 86 *Air Pressure Test Eksternal*

#### 2.22.5 Hari Jumat ( 18 Oktober 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada *Trans Bulkhead frame 04,36, dan 40* dibagian starboard pada kapal tugboat hull 810, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 87 *Visual welding Inspection*

#### 2.22.6 Hari Sabtu ( 19 Oktober 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada *Trans Bulkhead frame 04,36, dan 40* dibagian starboard pada kapal tugboat hull 810, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 88 Visual welding Inspection

## 2.23 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 16

### 2.23.1 Hari Senin ( 28 Oktober 2024 )

Pada hari ini sayah ikut dengan Qc pak roki untuk *melakukan Visual final inspection* pada kapal tongkang pada bagian tanki-tanki kapal apakah mengalami kebocoran apa tidak ini, Kegiatan ini merupakan pengecekan terakhir pada tanki. *final inspection* ini mengecek bagian keseluruhan kapal yang sudah jadi atau sudah siap, bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut apakah masih ada Defect Welding apa suah tidak ada pada setiap bagian-bagaian atau sisi-sisi pada kapal.



Gambar 2. 89 Final inspectin pada tanki

### 2.23.2 Hari Selasa ( 29 Oktober 2024 )

Ikut membantu Qc pak Susanto untuk melakukan Scantling Check (pengukuran ukuran, dimensi,) dan fit up inspection yaitu proses inspeksi untuk mengetahui keselarasan keadaan aktual dengan gambar dan mengecek ukuran dimensi pada gamabar dan actual. Pada *Trans Bulkhead* frame 05,29, dan 40 dibagian Starboard pada kapal tugboat Hull 812



Gambar 2. 90 *Scantling Check dan Fit Up*

#### 2.23.3 Hari Rabu ( 30 Oktober 2024 )

Pada hari ini saya ikut QC pak Qhadri dan Bersama Owner untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada *Main Deck dan Body* kapal atau shell, pada tongkang hull 629 pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian.



Gambar 2. 91 *Visual welding Inspection*

#### 2.23.4 Hari Kamis ( 31 Oktober 2024 )

Pada hari ini sayah ikut dengan Qc pak Qhadri untuk melakukan *Visual final inspection* pada kapal tongkang pada bagian *Side Board* kapal apakah mengalami masih mengalami *Defect welding* apa tidak, Kegiatan ini merupakan pengecekan terakhir pada *Sideboard* kapal. final inspection ini mengecek bagian keseluruhan kapal yang sudah jadi atau sudah siap, bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut apakah masih ada Defect Welding apa suah tidak ada pada setiap bagian-bagaian atau sisi-sisi pada kapal.



**Gambar 2. 92 Air Pressure Test Eksternal**

#### **2.23.5 Hari Jumat ( 01 November 2024 )**

Pada hari ini saya ikut QC pak Rian untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada *Main Deck dan Body* kapal atau shell, pada tongkang hull 692, pada saat inspeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian.



**Gambar 2. 93 Air Pressure Test Eksternal**

#### **2.23.6 Hari Sabtu ( 02 November 2024 )**

Pagi harinya ikut Qc pak Susanto untuk Melakukan pengujian NDT (Non destructive test) Yaitu Liquid Penetrant test. Liquid Penetrant Test merupakan salah satu uji tidak merusak (Non Destructive Test) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface (permukaan) benda uji. Pada kapal tongkang hull 697 pada bagian kupingan di Haluan.



Gambar 2. 94 *Penetran test*

## 2.24 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 17

### 2.24.1 Hari Senin ( 04 November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul melakukan *visual welding tank inspection* yaitu pengecekan hasil welding pada tanki kapal. proses inspeksi pengelasan secara visual ini di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada *Chen Loker* pada kapal *Floating Loading Facility* hull 659, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 95 *visual welding tank inspection*

### 2.24.2 Hari Selasa ( 05 November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri melakukan *visual welding tank inspection* yaitu pengecekan hasil welding pada tanki kapal. proses inspeksi pengelasan secara visual ini di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada bottom engine room pada kapal tugboat Hull 782, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 96 visual welding tank inspection**

#### **2.24.3 Hari Rabu ( 06 November 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada Side Board dibagian starboard pada kapal tongkang hull 774 , setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 97 Visual welding Inspection**

#### **2.24.4 Hari Kamis ( 07 November 2024 )**

Pada hari ini saya ikut QC pak Qhadri untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada *Main Deck dan Body* kapal atau shell, pada tongkang hull 774, pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian



Gambar 2. 98 *Air Pressure Test Eksternal*

#### 2.24.5 Hari Jumat ( 08 November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada Whell House pada kapal tugboat Hull 782 setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 99 *Visual welding Inspection*

#### 2.24.6 Hari Sabtu ( 09November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada Tanki no 02 di portside dan 02 distarboard pada kapal tongkang hull 774, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 100 *Visual welding Inspection*

## 2.25 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 18

### 2.25.1 Hari Senin ( 11 November 2024 )

Pada hari ini sayah ikut dengan Qc pak Rizki untuk melakukan Visual final inspection pada kapal tongkang, final inspection ini mengecek bagian keseluruhan kapal yang sudah jadi atau sudah siap, bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut apakah masih ada Defect Welding apa suah tidak ada pada setiap bagian-bagaian atau sisi-sisi pada kapal tongkang 692, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 101 *Final inspectin pada Side Board*

### 2.25.2 Hari Selasa (12 November 2024 )

Pada hari ini ikut Qc pak Qhadri dan Owner,untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada Main Deck dan Body kapal atau shell, pada tongkang hull 746, pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian.



Gambar 2. 102 *Airtest pressure Eksternal*

### 2.25.3 Hari Rabu ( 13 November 2024 )

Pada hari ini saya ikut QC pak Rian dan BKI untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada Main Deck dan Body kapal atau shell, pada tongkang hull 670, pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian. pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian.



Gambar 2. 103 *Airtest pressure Eksternal*

### 2.25.4 Hari Kamis ( 14 November 2024 )

Pada hari ini ikut Qc pak Juanda,untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada Main Deck dan Body kapal atau shell, pada tongkang hull 627, pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian.



Gambar 2. 104 *Air Pressure Test Eksternal*

#### 2.25.5 Hari Jumat ( 15 November 2024 )

Mengikuti QC Qhadri dan Owner melakukan *Leveling Bottom* tugboat hull 779 apakah setiap frame sudah memiliki ketinggian yang sama pada gambar. *Leveling Bottom* adalah Teknik yang di gunakan untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam atau ketinggian yang sudah ditentukan.



Gambar 2. 105 *Leveling Bottom*

#### 2.25.6 Hari Sabtu ( 16 November 2024 )

Pada hari ini sayah ikut dengan Qc pak Qhadri untuk melakukan *Visual final inspection* pada kapal tongkang, final inspection ini mengecek bagian keseluruhan kapal yang sudah jadi atau sudah siap, bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut apakah masih ada Defect Welding apa suah tidak ada pada setiap bagian-bagaian atau sisi-sisi pada kapal tongkang 629, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 106 *Visual final inspection*

## 2.26 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 19

### 2.26.1 Hari Senin ( 18 November 2024 )

Mengikuti QC Zul melakukan *Leveling* pada pedestal di Portside, pada kapal *Floating Loading Facility hull 659*, untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam atau ketinggian yang sudah ditentukan.



Gambar 2. 107 *Leveling pedestal*

### 2.26.2 Hari Selasa (19 November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul melakukan *visual welding inspection* yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada Deck House pada kapal *Floating Loading Facility hull 659*, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 108 *Visual Welding Inspection*

#### 2.26.3 Hari Rabu ( 20 November 2024 )

Mengikuti QC Zul melakukan Leveling pada pedestal di starboard, pada kapal Floating Loading Facility hull 659, untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam atau ketinggian yang sudah ditentukan.



Gambar 2. 109 *Leveling pedestal*

#### 2.26.4 Hari Kamis ( 21 November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul melakukan *visual welding tank inspection* yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada tanki no 03 di portside dan 04 distarboard pada kapal tongkang hull 659, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 110 *Air Pressure Test Eksternal*

#### 2.26.5 Hari Jumat ( 22 November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul melakukan *visual welding tank inspection* yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 06 di portside dan 07 distarboard pada kapal tongkang hull 697, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 111 *Visual Welding tank Inspection*

#### 2.26.6 Hari Sabtu ( 23 November 2024 )

Pagi harinya Ikut Qc pak Susanto untuk Melakukan pengujian NDT (Non destructive test) Yaitu Liquid Penetrant test. Liquid Penetrant Test merupakan salah satu uji tidak merusak (Non Destructive Test) yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface (permukaan) benda uji. Pada kapal tongkang hull 697 pada bagian kupungan di Haluan.



Gambar 2. 112 *Penetran test*

## 2.27 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 20

### 2.27.1 Hari Senin ( 25 November 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul melakukan *visual welding inspection* yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada tanki no 03 di portside dan 04 distarboard pada kapal tongkang hull 659, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 113 *visual welding inspection*

### 2.27.2 Hari Selasa (26 November 2024 )

Mengikuti QC Juanda melakukan Leveling pada *Skeg*, pada Tugboat hull 759, untuk menentukan atau mengukur ketinggian air secara horizontal memastikan bahwa permukaan atau struktur yang dibangun berada pada ketinggian yang seragam atau ketinggian yang sudah ditentukan



Gambar 2. 114 *Leveling Skeg*

### **2.27.3 Hari Rabu ( 27 November 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Juanda melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) panel Transverse bulkhead frame 12 di Center starboard dan 27 diCenter port side pada kapal tongkang hull 786, setelah di inspek terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 115 Visual welding Inspection**

### **2.27.4 Hari Kamis ( 28 November 2024 )**

Pada hari ini ikut dalam kegiatan Sea trial adalah pengujian kapal yang dilakukan pada kapal Tugboat JHONI LX, setelah kapal siap berlayar untuk mendapatkan surat ijin berlayar dan sertifikat dari Klas (BKI). Sea trial dilakukan untuk memastikan kelayakan kapal berlayar dan untuk mengecek perlengkapan keselamatan kapal.



**Gambar 2. 116 pengecekan suhu pada shaft**

### **2.27.5 Hari Jumat ( 29 November 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 06 diportside dan 07 distarboard pada kapal tongkang hull 697, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 117 *Visual welding Inspection*

#### 2.27.6 Hari Sabtu ( 30 November 2024 )

Pada hari ini ikut Qc pak Qhadri, untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada Chen Loker, pada Tugboat Hull 779, pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian.



Gambar 2. 118 *Air pressure test eksternal*

#### 2.28 Deskripsi Kegiatan Minggu ke – 21

##### 2.28.1 Hari Senin ( 02 Desember 2024 )

Pada hari ini ikut Qc pak Zul, untuk membantunya dalam proses eksternal pressure airtest pada tanki no 5 portside, pada Tugboat Hull 779, pada saat inpeksi ada terdapat beberapa titik kebocoran pada setiap bagian.



Gambar 2. 119 *Air pressure test eksternal*

## **2.28.2 Hari Selasa (03 Desember 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Gilang melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada tanki no 03 di portside dan 05 distarboard pada kapal tongkang hull 745, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



**Gambar 2. 120 Visual Welding tank inspection**

## **2.28.3 Hari Rabu ( 04 Desember 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Gilang melakukan visual Gouging inspection yaitu proses inspeksi hasil gougingan pada bagian chen kapal guna untuk pemasangan round bar pada kapal tongkang hull 745, setelah di inspek terdapat banyak gougingan yang kurang bevel.



**Gambar 2. 121 Visual Gouging Inspection**

## **2.28.4 Hari Kamis ( 05 Desember 2024 )**

Hari ini saya mengikuti qc pak Qhadri, melakukan visual welding inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada bagian Masthead pada kapal tugboat hull 782, setelah di inspek masih terdapat cacat las.



Gambar 2. 122 *Visual welding Inspection*

#### 2.28.5 Hari Jumat ( 06 Desember 2024 )

Hari ini saya mengikuti qc pak Zul melakukan visual welding tank inspection yaitu proses inspeksi pengelasan secara visual. inspeksi di lakukan di weldingan FCAW (Flux Cored Arc Welding) pada tanki no 03 di portside dan 04 distarboard pada kapal tongkang hull 659, setelah di inspek masih terdapat banyak miss welding atau pun cacat las.



Gambar 2. 123 *Air Pressure Test Eksternal*

#### 2.28.6 Hari Sabtu ( 07 Desember 2024 )

Pada hari ini ikut Qc pak zul, untuk membantunya dalam proses Pengecekan markingan untuk pemasangan conveyor pada kapal Floating Loading Facility hull 659.



Gambar 2. 124 *pengecekan markingan*

## **BAB III**

### **PENGUJIAN NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) MENGGUNAKAN METODE LIQUID PENETRANT TEST PADA KUPINGAN DI AREA BOTTOM HALUAN KAPAL**

#### **3.1 Latar Belakang**

Proses pengelasan dalam sistem produksi, sering dijumpai kecacatan atau keretakan pada material. Kecacatan tersebut terjadi bukan karena kebetulan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sumber daya manusia yang kurang ahli, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Untuk mengetahui kecacatan/ keretakan yang terjadi pada material tersebut, maka metode yang sering digunakan adalah NDT (Non Distructive Test). NDT (Non Destructive Test) sendiri merupakan teknik pengujian dan analisis yang digunakan oleh industri untuk mengevaluasi sifat material, komponen, struktur atau sistem untuk mendeteksi perbedaan karakteristik atau cacat pada material, komponen, struktur atau sistem tanpa menyebabkan kerusakan pada bagian aslinya. Dengan menggunakan metode NDT (Non Distructive Test) banyak manfaat yang didapat, diantaranya adalah biaya dan waktu. Pengujian dengan metode ini juga tidak memerlukan banyak waktu, sehingga kegiatan produksi akan berjalan seoptimal mungkin.

Alasan diadakan praktikum NDT ini adalah agar mengetahui tata cara dan prosedur pengujian material dengan metode NDT dengan baik dan benar. Metode yang digunakan pada praktikum ini adalah Liquid Penetrant Inspection. Dengan menggunakan metode ini kita bisa mengetahui proses pengujian dengan detail dan mengatahui kecacatan - kecacatan ataupun keretakan yang terdapat pada material yang kita uji namun tanpa merusak material tersebut

### **3.2 Alat dan Bahan**

#### *1. Cleaner*

Fungsi cleaner pada pengujian penetrant test adalah untuk membersihkan permukaan benda uji dari kotoran dan pengotor. Pembersihan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa kontaminan permukaan telah dihilangkan.

Jenis atau type cleaner yang digunakan pada pt bahtera bahari shipyard ini adalah cleaner (MCC-1010). Untuk Lebih Jelas lihat gambar 3.1



**Gambar 3. 1 Clenear**

#### *2. Liquid Penetrant*

Fungsi liquid penetrant pada pengujian penetrant test adalah untuk mendeteksi cacat pada permukaan material, seperti retakan, porositas, dan kebocoran.

Jenis atau type liquid pentrantlyang digunakan pada pt bahtera bahari shipyard ini adalah liquid penetrant (MCP-2010). Dapat di lihat pada Gambar 3.2.



**Gambar 3. 2 Penetran**

### 3. Developer

Fungsi liquid developer pada pengujian penetrant test adalah untuk menarik penetrant keluar dari cacat pada material agar dapat terlihat. Liquid developer digunakan setelah penetrant dibersihkan. Cairan pengembang ini akan menarik zat pewarna penetrant dari cacat atau retakan pada permukaan material. Selain itu, penetrant yang tertarik kembali ke permukaan juga akan menyebar di sepanjang permukaan di sekitar cacat, sehingga memperbesar kekuatan indikasi.

Jenis atau type developer yang digunakan pada pt bahtera bahari shipyard ini adalah developer (MCD-3010). dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Developer

### 4. Majun

Kain majun merupakan kain yang digunakan untuk membersihkan kotoran seperti air, oli, debu, dan kotoran sisa produksi. dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Kain Majun

### 5. Sikat kawat/besi

Kegunaan sikat kawat ini yaitu membersihkan atau menyiapkan permukaan las untuk pengecatan atau menghilangkan terak dan percikan setelah pengelasan. Sikat kawat telah menjadi bagian penting dalam berbagai proses produksi, memastikan produk siap untuk diproses, diselesaikan, dan dirawat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.5.



**Gambar 3. 5 Sikat Kawat**

### 6. Paintstik

Paintstik ini Berfungsi sebagai alat penandaan pada bagian yang bocor, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.6.



**Gambar 3. 6 Paintstik**

### **3.3 Prosedur Pengujian *Penetran Test***

Penetran test ini dilakukan pada kupungan yang terletak pada area bottom haluan. Guna melakukan penetran test pada kupungan ini bertujuan untuk menentukan atau mendeteksi cacat las yang sebelumnya telah dilakukan pengelasan pada kupungan tersebut.



**Gambar 3. 7** Kupingan

Adapun prosedur pengujian penetrant test sebagai berikut :

1. Persiapkan semua bahan dan alat-alat yang akan digunakan, seperti clenear,liquid penetrant,liquid developer,sikat kawat,majuan dan painstik.
2. Bersihkan area disekeliling kupingan dan area lasan harus bersih dari kerak las.  
Pada saat pembersihan di area lasan ini menggunakan sikat kawat, cara kerjanya yaitu dengan menggosokkan sikat kawat pada lasan sampai debu atau kotoran lainnya sampai hilang atau bersih pada area lasannya. untuk lebih jelas dapat di lihat di gambar 3.8.



**Gambar 3. 8** Proses pembersihan menggunakan sikat kawat

Tujuan dilakukan pembersihan pada area pengelasan yang akan dilakukan pengujian supaya pada saat dilakukan proses pengujian dapat terlihat lebih jelas.

3. Selanjutnya kita melakukan pembersihan lagi menggunakan clenear yang di semprotkan pada kain majun dan di lap atau digosok pada permukaan las tersebut. Untuk lebih jelas dapat di lihat di gambar 3.9.



**Gambar 3. 9** Proses pembersihan menggunakan clenear

4. Langkah selanjutnya yaitu proses penyemprotan penetrasi pada lasan kupungan tersebut, Setelah proses penyemprotan penetrasi selesai maka kita harus menunggu sekitar 10-15 menit, Tujuannya supaya cairan penetrasi tersebut meresap pada lasan kupungan tersebut. Untuk lebih jelas dapat di lihat di gambar 3.10.



**Gambar 3. 10** Penyemprotan Penetrasi

5. Selanjutnya langkah yang akan kita lakukan yaitu kita membersihkan penetrasi yang telah kita semprotkan tadi pada lasan kupungan tersebut menggunakan clenear dengan cara kita semprotkan clenear tadi pada kain majun setelah itu kita gosokkan pada lasan kupungan yang terkena penetrasi tadi sampai bersih, Pada saat menggosok atau membersihkannya harus dengan cara satu arah saja tidak boleh dengan cara menggosok bolak balik karena akan mengganggu hasil pengujian. Untuk lebih jelas dapat di lihat di gambar 3.11.



**Gambar 3. 11** Proses pembersihan setelah disemprotkan penetrant

6. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penyemprotan developer pada lasan yang telah dibersihkan tadi, Setelah penyemprotan developer kita perlu menunggu sekitar 5-10 menit agar hasil dari pengujian ini muncul. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 3.12.



**Gambar 3. 12** Proses setelah dilakukan penyemprotan developer

7. Setelah kita menunggu sekitar 5-10 menit maka hasil dari pengujian ini akan muncul dan selanjutnya akan kita lakukan proses inspeksi pada kupingan tersebut. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 3.13.



**Gambar 3. 13** Proses inspeksi

8. Dalam proses inspeksi yang dilakukan ini terdapat beberapa cacat las yang di temukan yaitu:

a. Cacat Las Undercut


Undercut adalah sebuah cacat las yang berada dibagian permukaan atau akar, bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan las, baik fillet, butt, lap, dab corner. Penyebab cacat las undercut ini adalah arus pengelasan yang digunakan terlalu besar, Travel speed / kecepatan las terlalu tinggi, Posisi elektroda kurang tepat dan Ayunan tangan kurang merata, waktu ayunan pada saat disamping terlalu cepat.



Gambar 3. 14 Cacat las undercut

a. Cacat Las Porosity

Porosity adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang lubang kecil pada weld metal (logam las), dapat berada pada permukaan maupun didalamnya. Penyebab cacat las porosity ini adalah elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air, Arus pengelasan terlalu rendah, Travel speed terlalu tinggi, Adanya zat pengotor pada benda kerja seperti karat, minyak, air dan zat-zat yang lainnya.



Gambar 3. 15 Cacat las undercut

b. Cacat Las Overlap

Cacat las overlap atau cold lap adalah kondisi di mana logam pengisi atau elektroda tidak sepenuhnya menyatu dengan logam dasar saat pengelasan. Cacat ini terjadi ketika logam pengisi tidak melebur sempurna pada logam dasar, sehingga cairan menggenang di atas logam dasar tanpa ikatan.



**Gambar 3. 16** cacat las overlap

9. Selanjutnya setelah cacat las ditemukan langkah selanjutnya yaitu melakukan repair atau perbaikan terhadap cacat las yang telah ditemukan tadi.



**Gambar 3. 17** setelah repair

10. Setelah repair atau perbaikan sudah selesai maka kupingan tersebut sudah siap digunakan untuk digunakan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari pelaksanaan kegiatan kerja praktek (KP) di PT. Bahtera Bahari Shipyard ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Bahtera Bahari Shipyard merupakan perusahaan murni swasta nasional yang didirikan sejak tahun 2005 .Adapun Bidang usaha dari perusahaan ini adalah industri pembangunan kapal dari berbagai ukuran dan beberapa jenis seperti : tongkang (*barge*), dan Tugboat,.
2. Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang masih dalam perancangan, Kapal yang sedang dalam pembangunan di galangan, atau Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
3. Penetrant test atau pengujian penetrant adalah metode non-destructive testing (NDT) untuk mendeteksi cacat pada permukaan material logam dan non-logam.
4. Kelebihan dari Liquid Penetrant ini adalah Mudah diaplikasikan, Lebih Efisien,Tidak merusak benda uji dan jangkauan pemeriksaan cukup luas.
5. Kelemahan dari Liquid Penetrant ini adalah hanya dapat melihat atau mendeteksi cacat pada permukaan benda uji, Dipengaruhi oleh beberapa variabel selama pengujian berlangsung, seperti suhu, permukaan spesimen, pencahayaan, dan kondisi lingkungan sekitar dan Membutuhkan kehati-hatian dalam menggunakan zat kimia (larutan penetrant dan developer).

#### **4.2 Saran**

1. Dalam pelaksanaan pengujian *penetrant test* ini diharapkan lebih berhati-hati dengan lingkungan pengujian karna pada uji penetrant test kali dilakukan pada area pembangunan kapal tepatnya pada bottom konstruksinya.
2. Disarankan untuk para pekerja agar menggunakan APD yang lengkap
3. Disarankan lebih teliti lagi dalam persiapan bahan dan alat yang akan digunakan.

4. Terakhir bagi para pembaca semoga laporan kerja praktek ini bisa menambah wawasan, ide dan ilmu yang bermanfaat sebagai acuan dalam persiapan kerja praktek yang akan dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Endramawan, T., Haris, E., Dionisius, F., & Prinka, Y. (2017). Aplikasi Non Destructive Test Penetrant Testing (Ndt-Pt).
- R Hestiningrum. (2014). Deteksi Cacat Hasil Pengelasan Shielded Metal Arc Welding (Smaw).
- Muhammad Rahmatullah Kaka Zada1, Munawir, dan Rusman. (2023). Analisi pengujian metode liquid penetrant test.
- ASME V Pasal 6 membahas pengujian penetrasi cairan, yang merupakan prosedur untuk mendeteksi diskontinuitas pada permukaan logam dan bahan lainnya

## Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktek



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**  
Jalan Bathin Alam, Sungaialam, Bengkalis, Riau 28711  
Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000  
Laman: <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail: [polbeng@polbeng.ac.id](mailto:polbeng@polbeng.ac.id)

Nomor : 878 /PL31/TU/2024

06 Maret 2024

Hal : Permohonan Kerja Praktek (KP)

Yth. Pimpinan PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD  
di  
Jl. Patimura No. 13, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Kerja Praktek untuk mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa melalui keterlibatan secara langsung dalam berbagai kegiatan di Perusahaan, maka kami mengharapkan kesediaan dan kerjasamanya untuk dapat menerima mahasiswa kami guna melaksanakan Kerja Praktek di Perusahaan yang bapak/Ibu pimpin. Pelaksanaan Kerja Praktek mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis akan dimulai pada bulan Juli – Desember 2024, Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	Nim	Prodi
1	Firdaus	1304211074	D4 Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan
2	Muhammad Marzuki	1304211060	D4 Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan

Kami sangat mengharapkan informasi lebih lanjut dari Bapak/Ibu melalui balasan surat atau menghubungi contact person dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

An. Direktur,  
Wakil Direktur I  
Armada, ST., MT  
NIP : 197906172014041001

Contact Person:

Muhammad Sidik Purwoko. S.T., M.T (0821 2764 3434)

## Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposal Kerja Praktek

### LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK

Judul : KERJA PRAKTEK MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN  
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
Perusahaan : PT.BAHTERA BAHARI SHIPYARD  
Jenjang : D-IV  
Program Studi : TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN  
Perguruan Tinggi : POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Bengkalis, 5 Maret 2024

Menyetujui,



Koordinator KP  
  
M.Sidik Purwoko, ST.,MT  
NIK:12002150



### Lampiran 3. Surat Konfirmasi Kerja Praktek



### PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD

Address

: Jl. Patimura, Sel. Kasam, RT.003 RW.002  
Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam 29467  
Kepulauan Riau - Indonesia

Phone

: +(62) 778 - 4080111, 4080112 Fax : +(62) 778 - 4080113

Kepada Yth.  
Armada, ST,MT  
Wakil Direktur I  
Politeknik Negeri  
Di  
Bengkalis

Perihal : Surat Konfirmasi Magang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 878/PL.31/TU/2024 dengan data mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama Siswa	NIS	Prodi
1	Firdaus	1304211074	Teknologi Rekayasa Arsitektur Pekapalan
2	Muhammad Marzuki	1304211060	Teknologi Rekayasa Arsitektur Pekapalan

Bersama ini kami sampaikan bahwa siswa tersebut diatas dapat melakukan praktik kerja di PT. Bahtera Bahari Shipyard mulai tanggal 08 Juli 2024 s/d 07 Desember 2024 dengan syarat memiliki asuransi keselamatan dan membawa hasil test Kesehatan serta kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD).

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan.  
Atas perhatian dan kepercayaannya kami ucapan terima kasih.

Batam, 22 Maret 2024



## Lampiran 4. Surat Keterangan Kerja Praktek

	<b>PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD</b>	
Address	: Jl. Patimura, Sel. Kasam, RT.003 RW.002 Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam 29467 Kepulauan Riau - Indonesia.	
Phone	: +(62) 778 - 4080111,                  Fax : +(62) 778 - 4080113 4080112	
<b>SURAT KETERANGAN PRAKTEK KERJA</b> No: 040/BBS-SKKP/XII/2024		
Yang bertanda tangan di bawah ini mencerangkan bahwa:		
Nama	: Firdaus	
Tempat & Tanggal lahir	: Teluk Latak, 13 Oktober 2002	
Jabatan	: Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Teknik Perkapalan Teknik Rekayasa Arsitektur Perkapalan	
Alamat	: Politeknik Negeri Bengkalis	
Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Bahtera Bahari Shipyard sejak tanggal 08 Juli 2024 s/d 07 Desember 2024.		
Dengan predikat nilai : A		
Demikianlah surat keterangan kerja ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Batam, 06 Desember 2024		
Hormat Kami, PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD		
  Jessica C. Personalia		

## Lampiran 5. Lembar Penilaian Kerja Praktek

### PENILAIAN DARI PERUSAHAAN KERJA PRAKTEK PT.BAHTERA BAHARI SHIPYARD

Nama : Firdaus  
NIM : 1304211074  
Program Studi : D-IV Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan  
Perguruan Tinggi : Politeknik Bengkalis

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Disiplin	20%	05
2.	Tanggung- jawab	25%	05
3.	Penyesuaian diri	10%	00
4.	Hasil Kerja	30%	00
5.	Perilaku secara umum	15%	05
Total Jumlah ( 1+2+3+4+5 )		100%	

Keterangan :  
Nilai : Kriteria  
85 – 100 : Istimewa  
75 – 84 : Baik sekali  
65 – 74 : Baik  
60 – 64 : Cukup Baik  
55 – 59 : Cukup  
Catatan :

.....  
.....

Batam, 07 Desember 2024

Koor.Pembimbing Lapangan  
PT.BAHTERA BAHARI SHIPYARD



Supervisor QC/QA

## Lampiran 6. Sertifikat

