

**LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**REPAIR AND MAINTENANCE CENTRIFUGAL PUMP AREA  
PUMP HOUSE PLANT 1.**

**PT. WILMAR NABATI INDONESIA DUMAI-PELINTUNG**



**Disusun Oleh :**

**EBENROIMANDDOFA**  
**NIM : 2103201160**

**JURUSAN TEKNIK MESIN  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK MESIN  
POLITEKNIK NEGERI BENGKAL**

LAPORAN KERJA PRAKTEK  
PT. WILMAR NABATI INDONESIA  
DUMAI-PELINTUNG  
6 Juli 2022 – 31 Agustus 2022



Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

**EBENROI MANDOFA**

2103201160

**Bengkalis, 31 Agustus 2022**

Head Departement  
Maintenance Central

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Syahrial Siregar".

**Syahrial Siregar**

**NIK : 6296000915**

Dosen Pembimbing,  
D3 Teknik mesin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sunarto, S.Pd., MT".

**Sunarto, S.Pd., MT**

**NIK : 197412192021211003**

Disetujui oleh :

Ka Prodi DIII Teknik Mesin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sunarto, S.Pd., MT".The logo of Politeknik Negeri Bengkalis, featuring a blue gear and a white clock face inside a blue hexagonal border with the text "POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS" and "PRODI DIII TEKNIK MESIN".

**Sunarto, S.Pd., MT**

**NIK : 197412192021211003**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik. Laporan ini penulis susun berdasarkan hasil yang diperoleh selama melakukan kerja praktek di PT. Wilmar Nabati Indonesia Kawasan Pelintung – Dumai.

Penulis sangat berterimakasih pada pihak-pihak tertentu yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan selama proses menyusun laporan kerja praktek ini. Sikap solidaritas dan lainnya yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Jhony Custer, S.T., M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Bapak Ibnu Hajar, S.T., M.T selaku Ketua jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis
3. Bapak Sunarto, S.Pd., M.T selaku ketua Program Studi D-III Teknik Mesin Dan Dosen Pembimbing
4. Bapak Syahrizal, S.T., M.T selaku Koordinator Kerja praktek Prodi D-III Teknik Mesin
5. Seluruh dosen dan karyawan jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis
6. Bapak Syahrrial Siregar selaku Mentor Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Bapak Aqmal Hidayat selaku Mentor Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan saran dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Ibu Herlina Ginting selaku PGA yang mengurus segala kegiatan kerja praktek ini.
9. Pak Jimmy Hendri Sianipar selaku Mentor lapangan yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan saran dalam menyelesaikan laporan ini.

10. Pak Doni Selaku Mentor lapangan yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan saran dalam menyelesaikan laporan ini.
11. Bapak-bapak selaku karyawan di *Departement Maintenance* yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan arah dan masukan dalam membantu menyelesaikan laporan ini.
12. Dan kedua orang tua beserta keluarga yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik.

Laporan Kerja Praktek ini disusun sedemikian rupa dengan dasar ilmu perkuliahan dan juga berdasarkan pengamatan langsung di PT. Wilmar Nabati Indonesia serta tanya jawab dengan beberapa karyawan yang ada di lokasi.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna menambah kesempurnaan laporan ini pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan waktunya penulis mengucapkan terima kasih.

Dumai, 27 Agustus 2022  
Penulis

**EBENROI MANDOFA**  
**NIM : 2103201160**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek .....	1
1.2.1 Umum .....	2
1.2.2 Khusus .....	2
1.3 Manfaat Kerja Praktek.....	2
1.4 Tepat dan Jadwal Kerja Praktek .....	2
1.5 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	<b>4</b>
2.1 Sejarah Singkat PT Wilmar Nabati Indonesia Dumai .....	4
2.2 Denah Lokasi PT. Wilmar Nabati Indonesia.....	5
2.3 Logo Perusahaan .....	5
2.4 Struktur Organisasi .....	6
2.5 Visi dan Misi Perusahaan .....	7
2.6 Manajemen Perusahaan .....	7
2.6.1 Nilai Perusahaan .....	7
2.6.2 Ketenagakerjaan .....	8
2.6.3 Pemasaran .....	8
2.6.4 K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan).....	9
2.6.5 Fasilitas.....	10

2.6.6	Program Kesejahteraan Karyawan .....	10
<b>BAB III BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP).....</b>		<b>12</b>
3.1	Spesifikasi tugas yang dilaksanakan .....	12
3.2	Target Yang Diharapkan .....	19
3.3	Perangkat Yang Digunakan.....	19
3.4	Data-Data Yang Digunakan .....	20
3.5	Dokumen dan File Yang Dihasilkan .....	20
3.6	Kendala Yang Dihadapi .....	21
3.7	Hal-Hal Yang Dianggap Perlu.....	21
3.8	Refinery dan Fractionation Selama Kerja Praktek (KP) .....	22
<b>BAB IV REPAIR AND MAINTENANCE CENTRIFUGAL PUMP AREA</b>		
<b>PUMP HOUSE PLANT 1 PT.WILMAR NABATI INDONESIA.....</b>		<b>24</b>
4.1	Maintenance .....	24
4.1.1	Pengertian Maintenance .....	24
4.1.2	Tujuan pemeliharaan .....	24
4.1.3	Fungsi pemeliharaan(maintenance).....	25
4.1.4	Jenis-Jenis Maintenance .....	25
4.2	Mechanical Seal .....	27
4.2.1	Fungsi dari Mechanical Seal .....	28
4.2.2	Bagian-bagian dari Mechanical Seal .....	28
4.3	Pengertian Pompa .....	30
4.3.1	Jenis-Jenis Pompa.....	30
4.3.2	Klasifikasi Pompa.....	30
4.3.3	Masalah-masalah pada pompa.....	31
4.4	Pengertian Pompa Sentrifugal .....	32
4.4.1	Komponen Pompa Sentrifugal .....	32
4.4.2	Prinsip Kerja Pompa Sentrifugal .....	36
4.5	Pompa Sentrifugal P-102.....	36
4.5.1	Kondisi Operasi Pompa Sentrifugal P-102.....	37
4.5.2	Spesifikasi Motoran dan Pompa Sentrifugal P-102.....	37
4.5.3	Repair Maintenance Pompa Sentrifugal P-102 .....	38

4.5.4	Langkah Pembongkaran dan Pemasangan Pompa P-102.....	38
4.5.5	Analisa Penyebab Kerusakan .....	42
4.5.6	Pencegahan Kerusakan Mechanical Seal .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>44</b>
5.1	Kesimpulan .....	44
5.2	Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Logo PT. Wilmar Nabati Indonesia .....	4
Gambar 2.2 Denah PT. Wilmar Nabati Indonesia .....	5
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Wilmar Nabati Indonesia.....	5
Gambar 2.3 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 3.1 Proses Fractionation dan Refinery .....	22
Gambar 4.1 Mechanical Seal .....	28
Gambar 4.2 Jenis-jenis Pompa .....	30
Gambar 4.3 Klasifikasi Pompa Sentrifugal.....	31
Gambar 4.5 Casing .....	32
Gambar 4.6 Impeler.....	33
Gambar 4.7 Shaft.....	34
Gambar 4.8 Bearing .....	34
Gambar 4.9 Mechanical Seal .....	35
Gambar 4.10 Oil Rings.....	35
Gambar 4.11 Prinsip Kerja Pompa Sentrifugal .....	36
Gambar 4.12 Pompa Sentrifugal P-102.....	37
Gambar 4.13 Membuka Baut .....	39
Gambar 4.14 Proses pemasangan mechanical seal .....	41
Gambar 4.15 Proses Pemasangan Kopling .....	42



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 3.1 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-1 .....	12
Table 3.2 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-2 .....	13
Table 3.3 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-3 .....	14
Table 3.4 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-4 .....	15
Table 3.5 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-5 .....	16
Table 3.6 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-6 .....	16
Table 3.7 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-7 .....	17
Table 3.8 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-8 .....	18
Table 3.9 Agenda Kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-9 .....	19
Tabel 4.1 Spesifikasi Pompa Sentrifugal P-102 .....	38