

LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. HARAPAN TEKNIK SHIPYARD
PROSES LEVELING DAN PENEMPATAN SEPATU CONTAINER PADA
KAPAL TONGKANG



M. ILHAM ALFIAN SUHAIRI

NIM : 1304221079

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN
JURUSAN TEKNIK PERKAPALAN POLITEKNIK NEGERI
BENGKALIS BENGKALIS – RIAU

2025/2026

LAPORAN MAGANG
PT HARAPAN TEKNIK SHIPYARD

Jalan, Bojonegara KP.cikubang 5 RT 10, RW 05, kel argawarna, kec pulo ampel,
kab serang banten – Indonesia.


Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan magang.

Muhammad Ilham Alfian Suhairi
1304221079

Serang, 12 Desember 2025

Manager produksi
PT HARAPAN TEKNIK
SHIPYARD

Ahmad Alwi Ashid

Dosen pembimbing
Program studi D-IV TRAP

Sidik purwoko, S.T., M.T
NIDN. 0009029105

Disetujui
Ka.Prodi D-IV TRAP

Siswandi B. S.T., M.T
NIP. 198606182019031008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik serta penyusunan laporan Kerja Praktik ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis lakukan pada saat kerja praktek di PT HARAPAN TEKNIK SHIPYARD khususnya dalam bidang pengawas *ship repair* (perbaikan dan perawatan kapal.) serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan kerja praktek bagi mahasiswa jurusan Teknik perkapalan, program studi D-1V Teknik perkapalan politeknik negeri bengkalis.

Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah saya, Azhar u, dan juga ibu saya, saloma, serta seluruh keluarga, yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya. Doa dan kasih sayang menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan kerja praktik ini.
2. Bapak Ahmad Alwi Ashad AM.d selaku manager produksi di PT HARAPAN TEKNIK SHIPYARD.
3. Bapak Ari Suprpto S.T. selaku kepala pengawas plat serta selaku pembimbing lapangan. Atas segala arahan dan bimbingan dan penjelasan selama proses kerja paraktik berlangsung.
4. Bapak Vandhi Ahmad Nurdin, A.Md. selaku asistend pengawas kepala plat. Dan selaku pembimbing lanpangan. Atas segala arahan dan penjelasan. Serta bimbingan selama proses kerja praktik berlangsung.
5. Budhi Santoso, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Perkapalan.
6. Bapak Siswandi B., S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan selama penyusunan laporan ini.
7. Bapak Edy Haryanto, S.T., M.T., selaku Koordinator Kerja Praktik, atas bantuan dan arahannya selama proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan KP.
8. Dan bapak Sidik Purwoko S.T.,MT selaku pembimbing laporan kerja praktek.
9. Serta Teman–teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta membantuan dan arahan dalam proses penyelesaian laporan ini.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih. semoga laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang membutuhkan.

Serang. 12 Desember 2025
penulis

Muhamaad ilham
1304221079

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Manfaat	2
1.4. Waktu dan tempat pelaksanaan	3
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
2.1. Sejarah Umum Perusahaan.....	4
2.2 Visi Dan Misi Perusahaan	4
2.3. Division dan Departement Suporter	5
2.4. Tata Letak Galangan (Shipyards lay Out)	5
2.5. Main Facilities.....	6
BAB III	12
3.1 Ruang Lingkup	12
3.2 Deskripsi kegiatan minggu ke-1	12
3.3 Deskripsi kegiatan minggu ke 2.....	17
3.4 Deskripsi kegiatan minggu ke 3.....	22
3.5 Deskripsi kegiatan minggu ke 4.....	25
3.6 Deskripsi kegiatan minggu ke 5	29
3.7 Deskripsi kegiatan minggu ke 6.....	31
3.8 Deskripsi kegiatan minggu ke 7	35
3.9 Deskripsi kegiatan minggu ke 8.....	38
3.10. Diskripsi kegiatan minggu ke 9.....	42
3.11. Diskripsi kegiatan minggu ke 10.....	46
3.12. Diskripsi kegiatan minggu ke 11	50
3.13. Diskripsi kegiatan minggu ke 12.....	54
3.14 Diskripsi kegiatan minggu ke 13.....	58
3.15 Diskripsi kegiatan minggu ke 14.....	62

3.16	Diskripsi kegiatan minggu ke 15.....	65
3.17	Dikripsi kegitan minggu ke 16	68
3.18	Diskripsi kegiatan minggu ke 17.....	71
3.19	Diskripsi kegiatan minggu ke 18.....	74
BAB IV		78
4.1.	Diskripsi Sepatu cointainer	78
4.2.	Tujuan Studi Kasus.....	78
4.3.	metode yang digunakan.....	79
4.4.	Pembahasan Dan Hasil	81
BAB V.....		83
5.1	kesimpulan	83
	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN.....		86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. PT HARAPAN TEKNIK SHIPYARD	4
Gambar 2.2. <i>Division</i> dan <i>Departement Suporter</i>	5
Gambar 2.3. Tata letak galangan	5
Gambar 2.4. <i>Main office</i>	6
Gambar 2.5. dock 1	7
Gambar 2.6. dock 2	7
Gambar 2.7. dock 3.....	7
Gambar 2.8. dock 4.....	8
Gambar 2.9. <i>workshop</i>	8
Gambar 2.10. kantin	8
Gambar 2.11. parkir.....	9
Gambar 2.12. <i>crane</i>	9
Gambar 2.13. <i>forklift</i>	10
Gambar 2.14. cimolai.....	10
Gambar 2.15. <i>wheel loader</i>	10
Gambar 2.16. <i>manlif</i>	11
Gambar 2.17. <i>Excavator</i>	11
Gambar 2.18. pos utama.....	11
Gambar 3.1. penjelasan <i>frame</i>	13
Gambar 3. 2. penandan <i>frame</i>	14
Gambar 3. 3. marking bottom	14
Gambar 3. 4. pengenalan tangki.....	15

Gambar 3. 5. menghitung baut <i>manhulle</i>	16
Gambar 3. 6. ngeplot gambar	16
Gambar 3. 7. survei	17
Gambar 3. 8. proses pengelasan	18
Gambar 3. 9. proses pengelasan	18
Gambar 3. 10. pemasangan baraket.....	19
Gambar 3. 11. marking COT	19
Gambar 3. 12. pemasangan <i>stiffener</i>	20
Gambar 3. 13. proses penyetelan plat <i>tantop</i>	21
Gambar 3. 14. proses <i>undocking</i>	22
Gambar 3. 15. survei pekerjaan.....	22
Gambar 3. 16. proses <i>undockin</i>	23
Gambar 3. 17. penyetelan plat <i>wingtank</i>	24
Gambar 3. 18. marking area <i>maindeck buritan</i>	24
Gambar 3. 19. opname ukuran pengantian plat	25
Gambar 3. 20. pembongkaran plat sekat <i>wingtank</i>	25
Gambar 3. 21. penyetelan plat <i>bulkhead</i>	26
Gambar 3. 22. proses pembongkaran plat sekat <i>wingtank</i>	26
Gambar 3. 23. penandaan braket <i>pillar</i>	27
Gambar 3. 24. pembongkaran daun kemudi.....	27
Gambar 3. 25. penyetelan plat <i>deck</i>	28

Gambar 3. 26. pembuatan pintu <i>small hatch</i>	29
Gambar 3. 27. marking <i>bottom area</i>	29
Gambar 3. 28. pengelasan tank <i>side braket</i>	30
Gambar 3. 29. penyetelan plat sekat <i>wingtank</i>	30
Gambar 3. 30. perbaikan tangga.....	31
Gambar 3. 31. pembuatan <i>lifecraf</i>	31
Gambar 3. 32. pembuatan bollar	32
Gambar 3. 33. pemotongan plat sekat <i>wingtank</i>	32
Gambar 3. 34. pemasangan plat <i>coverdam</i>	33
Gambar 3. 35. pengelasan bollar/bolder	34
Gambar 3. 36. pengantian list pintu <i>mess room</i>	34
Gambar 3. 37. penyetelan croppingan deck	35
Gambar 3. 38. pembongkaran kotak <i>sea chest box</i>	35
Gambar 3. 39. pengantian list pintu <i>small head</i>	36
Gambar 3. 40. pemasangan <i>open floor</i> dan <i>solid floor</i>	36
Gambar 3. 41. pembongkaran <i>bottom area forpiek</i>	37
Gambar 3. 42. penutupan akses masuk plat pada <i>deck</i>	37
Gambar 3. 43. croppingan <i>bulbous bow</i>	38
Gambar 3. 44. pembuatan pintu <i>emergency pump room</i>	38
Gambar 3. 45. pembuatan bollar/bolder	39
Gambar 3. 46. pembongkaran croppingan <i>deck</i>	40
Gambar 3. 47. pengelasan croppingan <i>bulkhead COT 4 kiri</i>	40
Gambar 3. 48. pembongkaran <i>main deck buritan</i>	41

Gambar 3. 49. pemasangan pintu stor/penyimpanan.....	41
Gambar 3. 50. proses pengantian bollar/bolder	42
Gambar 3. 51. pengantian <i>stay bulkwork</i>	42
Gambar 3. 52. proses pemasangan plat <i>corner</i>	43
Gambar 3. 53. markingan dan penggantian kupingan dapra	44
Gambar 3. 54. penyetelan plat <i>sideboard</i>	44
Gambar 3. 55. pengantian <i>toggle emergency</i> kamar mesin	45
Gambar 3. 56. pengantian kampas rem <i>windlass</i>	46
Gambar 3. 57. pembuatan <i>howse pipe</i>	46
Gambar 3. 58. penyetelan plat sekat <i>fresswater</i>	47
Gambar 3. 59. penyetelan plat <i>chine</i>	48
Gambar 3. 60. proses pembongkaran <i>sideboard</i>	49
Gambar 3. 61. survei bersama owner surveyor.....	50
Gambar 3. 62. penyetelan plat <i>sideboard</i>	50
Gambar 3. 63. pembuatan darf <i>cvc</i>	51
Gambar 3. 64. opname bagian yang sudah selesai	52
Gambar 3. 65. proses pembomgkaran croppingan deck	52
Gambar 3. 66. proses pembongkaran lambung kanan	53
Gambar 3. 67. penyetelan plat <i>bottom</i> Haluan	54
Gambar 3. 68. penyetelan plat <i>bottom</i> huan	54
Gambar 3. 69. reposisi pintu dan tangga rumah jangkar	55
Gambar 3. 70. markingan deck.....	55
Gambar 3. 71. pembongkaran plat <i>deck</i>	56
Gambar 3. 72. proses pembongkaran deck area <i>kill/center line</i>	56

Gambar 3. 73. penambahan <i>overlap</i>	57
Gambar 3. 74. proses pengelasan dan pembuatan <i>overlap</i>	57
Gambar 3. 75. pemasangan plat lambung kiri/ <i>portside</i>	58
Gambar 3. 76. survei kapal.....	59
Gambar 3. 77. penambahan dowblingan	60
Gambar 3. 78. pembongkaran <i>pusher tuq</i> dan pembuatan emblem perusahaan.....	60
Gambar 3. 79. proses penarikan sling untuk <i>leveling</i>	61
Gambar 3. 80. penyetelan croppingan kotak <i>small hatch emergency engine room</i>	62
Gambar 3. 81. penghambatan dowblingan	62
Gambar 3. 82. pengukuran Sepatu container.....	63
Gambar 3. 83. pemasangan <i>zinc anode</i> /anti karat	63
Gambar 3. 84. proses pengelasan dowblingan.....	64
Gambar 3. 85. pengelasan <i>fender</i>	64
Gambar 3. 86. proses peratan dowblingan.....	65
Gambar 3. 87. penyetelan plat <i>deck</i>	65
Gambar 3. 88. pengukuran Sepatu container.....	66
Gambar 3. 89. penyetelan plat <i>deck</i>	67
Gambar 3. 90. penyetelan plat <i>sideboard</i>	67
Gambar 3. 91. pengelasan <i>deck</i>	68
Gambar 3. 92. pengelasan <i>deck</i>	68
Gambar 3. 93. pengelasan <i>deck</i>	69
Gambar 3. 94. opname ukuran pengantian plat	69
Gambar 3. 95. pemasangan ban dapra.....	70

Gambar 3. 96. pengantian list pintu	70
Gambar 3. 97. survei pekerjaan	71
Gambar 3. 98. pengecekan progress pengelasan <i>deck</i>	71
Gambar 3. 99. survei pekerjaan.....	72
Gambar 3. 100. opname mengukur ukuran yang sudah selesai	72
Gambar 3. 101. proses pembongkaran lambung	73
Gambar 3. 102. pemasangan <i>round bar</i>	73
Gambar 3. 103. pemasangan croppingan plat.....	74
Gambar 3. 104. survei laporan.....	74