

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Putra, Fariz. 2020. “ANALISA EVALUASI KOORDINASI PROTEKSI RELAY OCR DAN GFR PADA PENYULANG YB-02 PT PLN ULP NATAL DENGAN SIMULASI ETAP.” Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Anggara, Bayu Govinda. 2022. “ANALISIS PENEMPATAN, PENYETTINGAN, DAN KOORDINASI OVER CURRENT RELAY (OCR), GROUND FAULT RELAY (GFR) DAN RECLOSER PADA PENYULANG BARU.” UIN Suska Riau.
- Annisa, Shahnaz. 2019. “ANALISIS SETTING OVER CURRENT RELAY (OCR) DAN GROUND FAULT RELAY (GFR) PADA RECLOSER HANGTUAH FEEDER KULIM PT. PLN (PERSERO) AREA PEKANBARU.” UIN Suska Riau.
- Anshar, Chairul Nazalul, and Budiman. 2022. “Studi Analisa Arus Gangguan Hubung Singkat Berdasarkan Lokasi Titik Gangguan Pada Saluran Udara Tegangan Menengah 20 KV.” *MAROSTEK: Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains* 1 (1): 140–49.
<https://doi.org/10.56248/marostek.v1i1.25>.
- Arya, Engla Harda, Ermawati, Machdalena, and Jhon Hendri. 2024. “Analisa Over Current Relay (OCR) Dan Ground Fault Relay (GFR) Pada Jaringan Distribusi 20 KV” 11 (2): 755–64.
- Jatmiko, Rhema Pragas. 2021. “Implementasi Pemasangan Fitur Watchdog Pada Relay Micom OCR/GFR P142 Untuk Mengatasi Gangguan Simpatetik Trip Pada Penyulang 20 KV Di PT PLN (Persero) Gardu Induk Sei Rotan.” Universitas Pembangunan Panca Bumi Medan.
- Nuzulla, Mega Firdausi. 2015. “Analisis Koordinasi Rele Arus Lebih dan Penutup Balik Otomatis (Recloser) pada Penyulang Junrejo 20 kV Gardu Induk Sengkaling Akibat Gangguan Arus Hubung Singkat.” Malang: Universitas

Brawijaya.

Sunaya, Nengah, and Gede Suputra Widharma. 2020. "ANALISIS
KOORDINASI OVER CURRENT RELAY DAN GROUND" 3 (1): 30–40.